

Scheda Manutenzioni Veicolo

Deposito di:

Sorrento

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: 203E.9.26 EUROPOLIS				Targa: <u>DJ600NY</u>		Matr_AZ: <u>U3242</u>
146803	16-ago-16	23/12/2016	lavorazione straordinaria	150000	16/08/2016	C\O Credendino service lavorazione straordinaria
				700001	23/12/2016	ditta Credendino
				150001	23/12/2016	
150070	27-dic-16	27/12/2016	Sistemare tabella percorso + obliteratrice.	160001	27/12/2016	Programmata tabella percorso + sostituita obliteratrice.
150123	28-dic-16	28/12/2016	Perdita gasolio.	507201	28/12/2016	Eliminata perdita combustibile.
150177	30-dic-16	30/12/2016	Sbrinatori da controllare.	508001	31/12/2016	Ripristinata linea elettrica dello sbrinatori.
151130	06-feb-17	06/02/2017	Infiltrazione d'acqua dall'imperiale.	600484	06/02/2017	Eseguita parziale sigillatura al tetto.
151223	09-feb-17	09/02/2017	Tabella luminosa non funziona.	508001	09/02/2017	Sostituito telecomando tabella luminosa(indicatore di percorso).
151250	10-feb-17	28/02/2017	Differenziale rumoroso. In mattinata soccorsa a Castellammare e sost. albero di trasmissione. (ditta Credendino del deposito di Torre Ann.ta.	501609	28/02/2017	Sostituito ponte completo di differenziale prelevato da autobus fuori servizio al deposito di Torre Annunziata.
151728	01-mar-17	01/03/2017	Perdita olio cambio.	140003	01/03/2017	In deposito smontata coppa olio cambio per saldatura. (riparata).
151936	09-mar-17	13/03/2017	Soccorso a Vico per alta temperatura.	140001	09/03/2017	Sul posto si riscontrava l'infiltrazione d'aria nell'impianto di raffreddamento motore, si rientrava in deposito per sostituire la T.C.compressore e pneumatici post.
152189	17-mar-17	17/03/2017	Si limita.	160001	17/03/2017	Riparato contachilometri+retarder.
152224	20-mar-17	21/03/2017	Soccorso a Seano per perdita olio motore.	140003	20/03/2017	Sostituito compressore aria rabboccato olio motore e rientrati in deposito, dove veniva eseguita la lubrificazione del perno a sfera ant.sx. Provato su strada e rimesso in servizio.
152409	27-mar-17	27/03/2017	Perdita gasolio.	505310	27/03/2017	Eliminata perdita gasolio con sost. tappo gasolio+ verificata tabella percorso. OK.
152643	05-apr-17	06/04/2017	Forte perdita d'olio turbo-compressore.	600278	05/04/2017	Smontato turbocompressore per sost.
				505199	06/04/2017	Sostituita turbina+filtro depressore.
153316	30-apr-17	30/04/2017	Controllare fissaggio sedia autista .	509908	30/04/2017	Sost. perni di fissaggio al pavimento della sedia.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
153401	03-mag-17	03/05/2017	Soccorso a Vico E. per avaria porta ant.	600130	03/05/2017	Riattivata linea elettrica.
153520	07-mag-17	07/05/2017	Ammortizzatore post.dx.rotto.	500905	07/05/2017	
153789	15-mag-17	16/05/2017	Fermo presso l'impianto di Torre A. per rottura coppa olio cambio.	505330	16/05/2017	N.B. la ditta Credendino ha provveduto al rientro dell'autobus presso il deposito di Sorrento.
153918	19-mag-17	20/05/2017	Perdita gasolio.	542010	20/05/2017	
153968	21-mag-17	21/05/2017	Indicatore di percorso - ant-non funzionante.	70003	21/05/2017	
154041	23-mag-17	23/05/2017	Soccorso in località moiano per perdita gasolio	542010	23/05/2017	Sost. tubo gasolio.
154163	26-mag-17	26/05/2017	Mancorrente non fissato,altezza 2porta.	600485	26/05/2017	Fissato mancor.,con ricostruzione delle filettature.
155140	24-giu-17	31/07/2017	Alta temperatura motore.	600117	24/06/2017	Da sost.radiatore acqua.
				506012	03/07/2017	
156765	07-ago-17	07/08/2017	Avaria avviamento	540200	07/08/2017	Sostituito centralina motore usata.
157056	16-ago-17	16/08/2017	Avaria aria	506402	16/08/2017	Sostituito valvola porta centrale prelevata dalla az. 3264.
157057			Avaria pedana disabili.	600320	16/08/2017	Rifacimento buchi per fissaggio pedana con rivetti.
157483	30-ago-17	01/09/2017	Controllare livellamento,alta temperatura cambio,organi sterzanti.	500719	01/09/2017	S-R valvola ECAS per revisione . Ripristinato impianto elettrico sospensioni, controllato organi sterzanti.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: 203E.9.26 EUROPOLIS				Targa: <u>DJ602NY</u>		Matr_AZ: <u>3244</u>
141160	05-gen-16	05/01/2016	Rottura cinghia idroventola	600211	05/01/2016	sostituzione cinghia idroventola
141799	04-feb-16	04/02/2016	avaria perdita aria soccorso in strada ditta credendino	505199	04/02/2016	sostituzione tubo aria
142564	09-mar-16	09/03/2016	eccessiva perdita olio motore	505310	09/03/2016	eliminazione perdita olio motore
143113	01-apr-16	01/04/2016	AVARIA NON RENDE	542401	01/04/2016	SOSTITUZIONE MANICOTTO TURBINA
143998	07-mag-16	07/05/2016	Rottura perni fissaggio supporto compressore aria climatizzata.	509900	07/05/2016	Rifacimento filettatura supporto compressore aria climatizzata
144318	20-mag-16	20/05/2016	soccorso per perdita aria	502801	21/05/2016	RIPARAZIONE TUBO RIGIDO COMPRESSORE
144385	25-mag-16	25/05/2016	AVARIA RICARICA BATTERIE	544001	25/05/2016	SOSTITUZIONE ALTERNATORE (USATO)
144366	24-mag-16	24/05/2016	avaria temperatura alta	600211	31/05/2016	SOSTITUZIONE
145560	06-lug-16	06/07/2016	SOCCORSO A CASTELLAMMARE PER ALTA TEMPERATURA	600489	06/07/2016	RIPRISTINO LIVELLO ACQUA E CONTROLLO EVENTUALI PERDITE SUL POSTO
145945	20-lug-16	20/07/2016	PERDITA ARIA	502801	20/07/2016	ELIMINAZIONE PERDITA ARIA
145649	11-lug-16		climatizzazione	502801	21/07/2016	PERDITA ARIA
146147	28-lug-16	29/07/2016	FLESSIBILE SCARICO	507101	29/07/2016	SOSTITUZIONE TUBO SCARICO FLESSIBILE
147033	27-ago-16	30/08/2016	SOCCORSO A MONTEDORO PER ALTA TEMPERATURA ALTERNATORE PRINCIPALE IN AVARIA	600489	27/08/2016	PRIMO INTERVENTO PER INVIO AUTOBUS IN DEPOSITO
				543201	27/08/2016	SOSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA
				544201	30/08/2016	pulizia scambiatore di calore
147113	31-ago-16	11/04/2017	ALTA TEMPERATURA ALTERNATORE SUPERIORE IN AVARIA	150000	31/08/2016	LAVORAZIONE
				150001	11/04/2017	
153033	20-apr-17	20/04/2017	Controllo olio cambio.	505304	20/04/2017	
153053	21-apr-17	21/04/2017	Sbrinator+deviolux.	506001	21/04/2017	Riparato sbrinator+sostituito devioluce.
153310	29-apr-17	29/04/2017	Soccorso.	140003	29/04/2017	Soccorso a piazza Tasso e rabbocco di 6 litri di olio.
153312			Ammaccatura fiancata destra.	544900	29/04/2017	Ammaccatura passaruota destra + fissato pannello posteriore lato destro.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
153312	29-apr-17	29/04/2017	Ammaccatura fiancata destra.	600484	30/04/2017	Fissato pannello post. dx est. + fissaggio pannello interno vettura.
153315	30-apr-17	02/05/2017	Eliminare perdita olio	600004	02/05/2017	
				502799	02/05/2017	
				600261	02/05/2017	Sost. pneumatico ant.dx.(prelevato da autobus F. S.).
153398	03-mag-17	03/05/2017	Fermo in localita' MassaL.per perdita olio.	505310	03/05/2017	
153939	20-mag-17	20/05/2017	Coperture consumate.	502504	20/05/2017	Sostituite coperture anteriori. (nuove).
154127	25-mag-17	26/05/2017	Perdita olio	543809	25/05/2017	Intervento a fatto x verifica, si riscontrava la rottura del compressore. vettura ferma sul monte fatto.
				543805	26/05/2017	Sostituito compressore x rottura (fornito EAV)
155104	23-giu-17	23/06/2017	Rumorosità ant.	501912	23/06/2017	S-R braccio per revisione.
155139	24-giu-17	24/06/2017	Alta temperatura motore.	543200	24/06/2017	Eliminata perdita acqua.
155398	01-lug-17	02/07/2017	Soccorso in località Fornacelle, per mancato avviamento.	541401	02/07/2017	Pulizia impianto alim.
155434	03-lug-17	03/07/2017	Rottura cinghia motore.	600360	03/07/2017	
155882	16-lug-17	16/07/2017	Controllo funzionamento impianto frenante ant.	600475	16/07/2017	Sost.pinza freni ant.dx. bloccata.
156049	20-lug-17	21/07/2017	Soccorso in località Vico E.per avaria alimentazione.	507202	21/07/2017	Sostituito nr. 02 filtri gasolio
157670	06-set-17	06/09/2017	Sedia autista non si regola.	509909	06/09/2017	
157801	10-set-17	10/09/2017	Non rende.	505109	10/09/2017	Sostituito tubo intercooler. per rottura (nuovo)

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
<i>TipoBUS:</i> 203E.9.26 EUROPOLIS				<i>Targa:</i> <u>DL028ME</u>	<i>Matr_AZ:</i> <u>808</u>	
150541	14-gen-17	07/02/2017	resta frenata	505301	07/02/2017	RIPARAZIONE IN GARANZIA PRESSO OFFICINA CREDENDINO
151346	14-feb-17	14/02/2017	sos fermo localita camandoli x avaria chiusura porta centrale	506402	14/02/2017	REGISTRAZIONE VALVOLA
151726	02-mar-17	09/03/2017	sos fermo alla zona epetit x avaria eccessiva perdita olio cambio	505330	09/03/2017	
153413	03-mag-17	03/05/2017	Avaria alternatore.	544008	03/05/2017	Sostituito alternatore lato superiore prelevato dalla az. 819.
153765	14-mag-17	14/05/2017	Alta temperatura olio cambio.	505304	14/05/2017	
154350	31-mag-17	31/05/2017	Compressore aria.	140004	31/05/2017	S/R testata compressore. Provata OK.
154479	04-giu-17	14/06/2017	Surriscaldamento motore.	543804	06/06/2017	Revisione T.C. compressore.
				304603	06/06/2017	
				504605	13/06/2017	
156051	20-lug-17	20/07/2017	Sostituire cinghia motore + tendicinghia verificare rumorosità in accelerazione.	543202	20/07/2017	Sostituito cinghia e tendicinghia + tolto perdita olio motore + lavaggio radiatore.
156944	12-ago-17	14/08/2017	Soccorso in località Moiano per alta temperatura.	140001	14/08/2017	Eliminata perdita acqua, sostituito flessibile scarico.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: 203E.9.26 EUROPOLIS				Targa: <u>DP070JL</u>		Matr_AZ: <u>NU3073</u>
139021	19-set-15	19/09/2015	Non parte.	600489	19/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Meta per sostituzione motorino avviamento.(Fornit.Credendino).
139063	21-set-15	21/09/2015	Radiatore idroventola da sostituire.	543427	21/09/2015	Credendino Service: Sostituito scambiatore olio idroventola.
139067	23-set-15	23/09/2015	Ruote anteriori da sostituire.	502501	23/09/2015	Credendino Service: Sostituite le due ruote anteriori + obliteratedrice + rabbocco 5 litri olio cambio.
139147	25-set-15	25/09/2015	Sedia autista rotta.	509907	25/09/2015	Credendino Service: Sostituzione sedia autista.
139229	28-set-15	28/09/2015	Indicatore di percorso	70003	28/09/2015	Credendino Service: Smontaggio pannello indicatore di percorso x ripristino cablaggio.
139324	01-ott-15	01/10/2015	Perdita acqua.	579900	01/10/2015	Credendino Service: S/r tubo acqua in rame per riparazione tramite saldatura.
139345	05-ott-15	05/10/2015	Soccorso in linea x tabella indicatore di percorso.	600489	05/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Meta x riparazione spinotto tabella di percorso.
139510	10-ott-15	10/10/2015	Coperture anteriore consumate.	502501	10/10/2015	Credendino Service: Sostituite ruote anteriori.
139512			Tubo rame compressore aria bucato.	543802	10/10/2015	Credendino Service: Sostituito tubo rame compressore aria.
139629	13-ott-15	13/10/2015	Soccorso in linea x foratura.	600489	13/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Moiano oer 23.20 x sostituzione ruota anteriore dx forata.
139645	16-ott-15	16/10/2015	Soccorso in linea x foratura ruota anteriore dx	600489	16/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Moiano e sostituzione ruota ant.dx bucata.
139739	21-ott-15	21/10/2015	Soccorso in linea x sostituzione ruota ant.dx.	600489	21/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione ruota anteriore dx (Prelevata dalla az:431)
139801	23-ott-15	23/10/2015	Rottura manicotto turbina + avaria sbrinatore.	507504	23/10/2015	Credendino Service: Riparato sbrinatoro, ed impianto riscaldamento. Montata valvola termostatica + sostituzione manicotto turbina.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
139934	29-ott-15	29/10/2015	Perdita olio idroventola.	543427	29/10/2015	Credendino Service: Sostituito radiatore idroventola (Fornit. Credendino).
140006	30-ott-15	30/10/2015	Alternatore da sostituire.	544004	30/10/2015	Credendino Service: Sostituzione alternatore.(Fornitura Credendino).
				502503	30/10/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota anteriore lato sx (usata).
140059	05-nov-15	05/11/2015	Alta temperatura olio cambio.	505310	05/11/2015	Credendino Service: Eliminata perdita olio idroventola. Sostituito manicotto intercooler + lavaggio motore.
140127	08-nov-15	08/11/2015	Ruota anteriore dx da sostituire.	502503	08/11/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota anteriore dx
140175	11-nov-15	11/11/2015	Sedia autista da modificare.	509910	12/11/2015	Credendino Service: Apportata modifica sedia mediante staffa.
140216	13-nov-15	13/11/2015	Perdita aria.	600488	13/11/2015	Credendino Service: Eliminata perdita d'aria con raccordo da 12
140265	16-nov-15	16/11/2015	Ruote anteriori usurate.	502501	16/11/2015	Credendino Service: Sostituzione ruote anteriori (prelevate dalla vettura az:438).
				501004	16/11/2015	Credendino Service: Verifica convergenza.
140928	16-dic-15	16/12/2015	Avaria porte	570902	16/12/2015	Credendino Service: Sostituita centralina + potenziometro.
140930			Soccorso in linea.	600489	16/12/2015	Credendino Service: Soccorso a S.Agnello x porta bloccata. Sostituzione vettura. Sblocco porta e riportata vettura in deposito.
140932	17-dic-15	17/12/2015	Surriscaldamento cambio.	543104	17/12/2015	Credendino Service: Ritarata dalla linea. Sostituzione scambiatore + ruota posteriore sx(usata).
140967	20-dic-15	20/12/2015	Perdita d'aria.	600488	20/12/2015	Credendino Service: Sostituito spezzone tubo di diametro 12 + n. 2 raccordi rapidi.
141032	25-dic-15	25/12/2015	Cinghia motore.	543219	25/12/2015	Credendino Service: Sostituzione cinghia motore.(Usata).

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141055	28-dic-15	28/12/2015	Alternatore secondario f.s. + perdita acqua.	600377	28/12/2015	Credendino Service: Riparazione linea elettrica alternatore + montaggio rubinetto circuito rabbocco acqua + sostituite alcune lampade.
141103	30-dic-15	30/12/2015	Alimentazione + gomme usurate.	502501	30/12/2015	Credendino Service: Sostituzione n. 2 ruote, una posteriore dx e una posteriore sx. Lavaggio motore + sostituzione filtro gasolio.
141156	04-gen-16	04/01/2016	Sedia autista rotta.	509907	04/01/2016	Riparazione sedia autista.
141248	09-gen-16	09/01/2016	Soccorso in linea per perdita aria.	600489	09/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Meta x perdita aria: Sostituzione raccordo valvola ecas.
141294	12-gen-16	12/01/2016	Sospensioni difettose.	501909	12/01/2016	Credendino Service: Sostituita valvola ecas.
141530	21-gen-16	21/01/2016	Compressore non carica.	543805	21/01/2016	Credendino Service: Sostituzione compressore + valvola 4vie + gruppo essiccatore.
141592	25-gen-16	25/01/2016	Perdita acqua.	600489	25/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituire il manicotto vicino alla valvola termostatica.
141647	27-gen-16	27/01/2016	Perdita olio compressore.	543805	27/01/2016	Credendino Service: Sostituzione compressore aria con uno nuovo fornito da Credendino.
141708	30-gen-16	30/01/2016	Rottura tubo scarico.	507106	30/01/2016	Credendino Service: Sostituzione tubo scarico, prelevato dalla vettura az:u3259
141711	31-gen-16	31/01/2016	Perdita aria.	600488	31/01/2016	Credendino Service: Sostituzione spezzone di tubo aria rotto, con attacchi rapidi.
141748	01-feb-16	01/02/2016	Soccorso x obliteratrice.	600489	01/02/2016	Credendino service: Soccorso x sostituzione obliteratrice.
141862	06-feb-16	18/02/2016	Turbina rotta	600004	06/02/2016	Credendino Service: Smontaggio turbina ...segue lavoro. Il giorno 18/02/2016 Montata nuova turbina + rabbocco 5 litri olio motore + braccio specchio mancante.
				543611	13/02/2016	Credendino Service: Montato motorino avviamento.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141862	06-feb-16	18/02/2016	Turbina rotta	502503	18/02/2016	Credendino Service: Sostituzione n.2 ruote posteriori sx
142177	20-feb-16	20/02/2016	Soccorso x oblitratrice (Biglietto incastrato).	140015	20/02/2016	Credendino Service: Ripristino oblitratrice, tolto biglietto incastrato.
142210	22-feb-16	22/02/2016	Soccorso x oblitratrice.	140015	22/02/2016	Soccorso x sostituzione oblitratrice.
142318	25-feb-16	25/02/2016	Non rende in salita.	505109	25/02/2016	Sostituzione fascetta tubo intercooler.
142378	29-feb-16	10/03/2016	ANOMALIA AVANTRENO AUTISTA ERCOLANO ANTONIO	501001	10/03/2016	Sostituzione braccio oscillante lato sinistro piu testa a snodo
142638	11-mar-16	11/03/2016	Soccorso per spazzole tergivetro.	600489	11/03/2016	Soccorso in linea per sosrtituzione spazzola.
142650	12-mar-16	12/03/2016	Perdita aria.	502831	12/03/2016	Sostituito 1m tubo da 12 più innesto rapido da 12 ruota post. sx.
142711	14-mar-16	14/03/2016	Soccorso in via degli Aranciper perdita aria	140004	14/03/2016	
				502801	14/03/2016	Sostituzione raccordo della valvola regolatrice.di pressione .
142750	15-mar-16	15/03/2016	Rumorosità cinghie.	600185	15/03/2016	Soccorso aM.Lubrense ,dove si provvedeva a tendere la cinghia. Rimesso l'autobus in linea
142756	16-mar-16	16/03/2016	Soccorso	140015	16/03/2016	Soccorso in via degli Aranci per sost. oblitratrice.
143334	08-apr-16	08/04/2016	Perdita aria.	502800	08/04/2016	Sost, 1m di tubo e2 innesti rapidi.
143391	13-apr-16	13/04/2016	Lampada fanalino anteriore destro fulminata	140025	13/04/2016	Sostituzione lampada
143541	19-apr-16	19/04/2016	Rumorosità ant.dx.	501018	19/04/2016	Lubrificato perno a sfera ant.dx.
143633			Rumorosita interna vettura.	600485	19/04/2016	Fissato pannello porta centrale.
143620	21-apr-16	21/04/2016	Soccorso a Meta per perdita aria.	502800	21/04/2016	Eliminata perdita aria,sostituendo tubo ed innesto rapido.
143744	23-apr-16	23/04/2016	Perdita aria.	600488	23/04/2016	Riparazione tubazione in plastica con innesti rapidi.
143764	24-apr-16	24/04/2016	Lampada stop dx fulminata.	508005	24/04/2016	Sostituzione lampada.
143766	25-apr-16	25/04/2016	incidente stradale.	140101	25/04/2016	A seguito incidente viene sostituito il faro ant. dx
143764	24-apr-16	24/04/2016	Lampada stop dx fulminata.	140025	28/04/2016	
144129	11-mag-16	12/05/2016	ALTA TEMPERATURA	543801	11/05/2016	SOSTITUZIONE COMPRESSORE

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
144775	10-giu-16	03/07/2016	Surriscaldamento motore.	150000	10/06/2016	Per mettere il bus in stato di fuori esercizio la commessa è stata aperta oggi e non con la data del DDT e allegati n.1 e n.2 intervento manutenzione correttiva. Il bus era stato ritirato da Torre e successivamente comunicato a Sorrento.
				150001	03/07/2016	
145490	04-lug-16	04/07/2016	Controllo pneumatici ant.e post.	502504	04/07/2016	Sostituiti n°2 pneumatici ant nuovi,più n°2 usati post.sx.
145950	20-lug-16	20/07/2016	Perdita aria.	600488	20/07/2016	Montato raccordo rapido tubazione da 10mm.
145984	21-lug-16	21/07/2016	Surriscaldamento olio cambio.	543104	21/07/2016	
146106	26-lug-16	26/07/2016	Aria condizionata	573201	26/07/2016	Riparazione e ricarica AC
146185	28-lug-16	28/07/2016	Soccorso in linea per rottura cinghia multiservizi.	600489	28/07/2016	Soccorso a Massa, e sostituita la vettura con la az:609. In officina veniva montata la cinghia multiservizi.
146520	08-ago-16	08/08/2016	Controllo allineamento cinghia motore.	543219	08/08/2016	Sostituito alternatore (fuori asse), più cinghia motore.
146583	10-ago-16	10/08/2016	Soccorso in linea x supporto cugni malfermo.	600489	10/08/2016	Soccorso in linea e fissaggio supporto cugni.
146770	16-ago-16	16/08/2016	Perdita d'aria.	140004	16/08/2016	Soccorso in località Massa L. Sul posto si provvedeva al ripristino della tubazione, int.vettura lato post.
147251	05-set-16	05/09/2016	Soccorso in località Arola,per perdita aria.	140004	05/09/2016	Sostit. innesto rapido, e rimesso in servizio.
147352	07-set-16	07/09/2016	Soccorso in linea per avaria linea elettrica obliteratrice.	140015	07/09/2016	Soccorso a Vico e riparazione linea elettrica obliteratrice.
147506	11-set-16	12/09/2016	Gomma posteriore sx liscia.	502503	11/09/2016	Sostituzione ruota posteriore sx.
				508027	12/09/2016	Controllo e riparazione linea elettrica obliteratrice.
				543200	12/09/2016	Eliminata perdita acqua + riparazione mancorrente.
147604	15-set-16	15/09/2016	Soccorso in linea per perdita aria.	140004	15/09/2016	Soccorso a Ticciano e riparato tubo aria con raccordo da 12.
147798	22-set-16	22/09/2016	Soccorso a Vico E.per perdita gasolio.	140002	22/09/2016	Sul posto veniva eliminata la perdita gasolio,mediante la riparazione del tubo in plastica,altezza porta-filtro,in più,riparata porta post. fuori sede.l'autobus veniva rimesso in servizio.
148083	02-ott-16	02/10/2016	Copertura posteriore int.dx consumata	502503	02/10/2016	Sostituita ruota posteriore int.dx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
148148	05-ott-16	05/10/2016	Barra trasversale dx sterzo.	501008	05/10/2016	Sostituzione tirante dx.
148269	10-ott-16	13/10/2016	Ruote consumate.	150000	10/10/2016	
				150001	13/10/2016	
148515	19-ott-16	19/10/2016	Controllo ruote ant.(tira a dx).	502501	19/10/2016	Eseguita inversione ruote ant.
148616	23-ott-16	23/10/2016	Lampada di direzione destra fulminata.	508005	23/10/2016	Sostituita lampada di direzione esterna destra + copertura di plastica.
148710	27-ott-16	27/10/2016	Controllare sospensioni,pneumatici.ed eliminare perdita aria.	600488	27/10/2016	Sostituita valvola proporzionale retarder,sostit.n°2 pneumatici ant.,sostit. membrana sospen. post.sx. ant.,completa di supporto.
148745	29-ott-16	29/10/2016	lampada faro fulminata lato dx	508005	29/10/2016	sostituzione lampada
148808	31-ott-16	31/10/2016	rumorosita ant.	600372	31/10/2016	
148922	04-nov-16	04/11/2016	Fumo allo scarico.	540705	04/11/2016	Sistemazione collettore di scarico.
148937	06-nov-16	06/11/2016	Non tira in salita. Specchio si muove.	505101	06/11/2016	Puliti filtri aria,filtri gasolio, provata su strada. Sistemato specchio.
149103	14-nov-16	14/11/2016	Perdita aria.	500701	14/11/2016	Sostituita sospensione destra anteriore.
149129	16-nov-16	16/11/2016	Avaria pneumatico	502504	16/11/2016	Sostituito pneumatico post. sx. int.(usurato)
149222	19-nov-16	19/11/2016	serraggio fascette intercooler + lavaggio motore.	600191	19/11/2016	Serraggio collare manicotto intercooler
149331	25-nov-16	25/11/2016	Portellone vano motore int.non si chiude.	600485	25/11/2016	Ripristino chiusura port. vano motore int.
149525	03-dic-16	03/12/2016	Alta temoeratura.	140000	03/12/2016	Soccorso in linea e sostituita cinghia idroventola.
149740	12-dic-16	12/12/2016	3porta in avaria.	600130	12/12/2016	Ripristino impianto elettrico 3°porta,effettuato lavaggio motore.
150218	02-gen-17	02/01/2017	Eliminare perdita aria lato ant.sx.	501910	02/01/2017	
150265	04-gen-17	04/01/2017	Rumorosità lato ant.sx.	501912	04/01/2017	sostituito braccio oscillante superiore sx revisionato
				501912	04/01/2017	sostituito braccio oscillante superiore sx revisionato
150973	29-gen-17	29/01/2017	Da sost. neon.	508001	29/01/2017	Sostituito neon interno vettura.
151164	06-feb-17	06/02/2017	Soccorso per perdita olio.	140003	06/02/2017	Soccorso a Massalubrense per perdita olio + rottura cinghia motore.Sostituita cinghia. Successivamente lavato motore.
151420	16-feb-17	16/02/2017	Cambio.	505301	16/02/2017	Rabbocco olio cambio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
151551	23-feb-17	23/02/2017	Non rende	542011	23/02/2017	Sost. filtro gasolio + filtro olio + decantatore
151617	25-feb-17	25/02/2017	Soccorso imp. aria.	140004	25/02/2017	Soccorso in via degli aranci e riparato tubo impianto ricarica aria.
151738	02-mar-17	02/03/2017	Soccorso a Massa L.per perdita aria.	140004	02/03/2017	Condotto in deposito, dove veniva ripristinato l'impianto pneumatico.
152020	12-mar-17	12/03/2017	Soccorso a Vico E.per sistem.braccio specchio retr.dx.	140016	12/03/2017	Serrato braccio specchio.
152093	14-mar-17	14/03/2017	Verifica pneumatici post.	600261	14/03/2017	Sost.pneumatici post.sx.int.est.
152118	15-mar-17	15/03/2017	Verifica pneumatici post.dx.	600261	15/03/2017	sost.pneumatico post.dx est.
152830	12-apr-17	12/04/2017	Eliminare perdita aria.	502799	12/04/2017	
153308	28-apr-17	28/04/2017	Soccorso a Vico.	509909	28/04/2017	Soccorso a Vico ed eliminata perdita aria sedia
				600488	30/04/2017	
153566	08-mag-17	08/05/2017	Fermo a Vico E.per perdita aria.	140004	08/05/2017	Ripristinato impianto pneumatico e rimesso in servizio.
153830	16-mag-17	16/05/2017	Alta temperatura motore,pedana s.d. disabili staccata dal proprio alloggio.	600117	16/05/2017	Eseguito lavaggio radiatore, pulizia filtro aria, fissata pedana disabile.
153924	19-mag-17	19/05/2017	Soccorso in località Ticciano per perdita aria.	140004	19/05/2017	Ripristinata tubazione e rimesso in servizio.
154042	23-mag-17	23/05/2017	Soccorso in località Moiano per perdita aria.	502799	23/05/2017	
154164	26-mag-17	26/05/2017	Pneumatici ant.usurati.	600261	26/05/2017	sost. pneumatici ant.dx.sx. N.B.prelevati da autobus F.S.az.3257
154225	28-mag-17	31/05/2017	Avaria stabilizzatrice post.	500472	28/05/2017	Intervento a vico per recupero vett. causa rottura barra stabilizzatrice
				600489	31/05/2017	S-R barra stabilizzatrice post. per sost.
155418	02-lug-17	02/07/2017	Soccorso in località Vico E.per TEQ non funzionante.	140005	02/07/2017	Riattivata linea elettrica centralina TEQ.
155442	03-lug-17	06/07/2017	Controllare supporti motore ,più tendicinghia.	505701	06/07/2017	Sostituito nr. 02. supporti motore + alternatore preso dalla az. 3242 + cinghia alternatore (NUOVA)
155818	14-lug-17	14/07/2017	Fermo in piazza Cota per perdita aria.	502799	14/07/2017	
156480	01-ago-17	02/08/2017	Avaria turbina motore	542401	02/08/2017	Sostituito turbina per rottura
156861	09-ago-17	11/08/2017	Avaria temperatura alta motore.	140001	11/08/2017	Smontaggio intercooler per lavaggio radiatore

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
157314	24-ago-17	24/08/2017	Soccorso in località Meta, per avaria impianto pneumatico.	140004	24/08/2017	Ripristino integrità tubazione aria.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: 203E.9.26 EUROPOLIS				Targa: DP071JL		Matr_AZ: 819
140664	05-dic-15	05/12/2015	Fumosità eccessiva.	507101	05/12/2015	Credendino service: Pulizia percorso scarico sporco di olio motore.
140705	07-dic-15	28/01/2016	Incidente stradale.	150000	09/01/2016	Inviato bus a Credendino Service
				150001	27/01/2016	Rientro autobus dopo lavorazione effettuata da Credendino Service ore 14:45 Documento di riferimento Credendino: DDT n.66
141677	28-gen-16		Turbina rotta.	600278	28/01/2016	Credendino Service: Sostituzione turbina (prelevata dalla vettura U3259).
141767	02-feb-16	02/02/2016	Turbocompressore rotto.	600278	02/02/2016	Credendino Service: Sostituzione turbocompressore.
				543005	02/02/2016	Credendino Service: Sostituzione olio motore + filtro olio.
141808	04-feb-16	04/02/2016	Soccorso in linea x oblitteratrice.	600489	04/02/2016	Credendino Service: Sorrento stazione x biglietto incastrato nell'oblitteratrice.
141814			Lampada stop dx bruciata.	508005	04/02/2016	Credendino Service: Sostituita lampada stop dx.
141857	05-feb-16	05/02/2016	Soccorso x oblitteratrice.	140015	05/02/2016	Credendino Service: Sorrento stazione per ripristino oblitteratrice (biglietto incastrato.).
141860	06-feb-16	06/02/2016	Avaria impianto riscaldamento interno.	573101	06/02/2016	Credendino Service: Apertura valvole impianto riscaldamento + eliminata perdita tubazione sbrinatori.
141892	08-feb-16	08/02/2016	Soccorso in linea x pinza freni anteriore dx bloccata.	140006	08/02/2016	Credendino Service: Soccorso e recupero vettura da via degli Aranci con successivo sbloccaggio pinza.
141967	11-feb-16	11/02/2016	Fumosità eccessiva.	541406	11/02/2016	Credendino Service: Sostituzione iniettori.
142007	12-feb-16	12/02/2016	Perdita urea.	580304	12/02/2016	Credendino Service: Sistemazione del tubicino urea sopra imperiale.
142216	23-feb-16	23/02/2016	Vibrazioni.	505601	23/02/2016	Allineato albero di trasmissione.
142322	25-feb-16	25/02/2016	Serbatoio gasolio allentato.	600484	25/02/2016	Sistemato serbatoio gasolio + sportellino rifornimento.
142327	26-feb-16	26/02/2016	Stufa posteriore in corto.	573104	26/02/2016	Sostituita stufetta posteriore + eliminata perdita urea.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
142550	07-mar-16	07/03/2016	Avaria sedia conducente	509907	07/03/2016	Fissaggio sedia autista .
				508027	07/03/2016	Ripristinata linea elettrica.
				572904	07/03/2016	Sost. braccio specchio
				600485	07/03/2016	Sost. lucchetto chiusura pannello int.
142576	09-mar-16	09/03/2016	Pinza freni posteriore sin.bloccata.	600475	09/03/2016	Sotstituzione pinza pos. piu sensore pressione 2°asse.
142651	13-mar-16	13/03/2016	Riparare porta e sedia autista	570906	13/03/2016	Ripristinato braccio porta.
				509907	13/03/2016	S e R sedia autista per risistemare il fissaggio al pavimento.
142908	18-mar-16	18/03/2016	Non rende	505108	18/03/2016	Sostituzione tubo intercooler
143161	02-apr-16	04/04/2016	Soccorso	600489	02/04/2016	Soccorso a Vico per perdita olio.
				501306	02/04/2016	Sostituito tubo impianto idroguida.
143330	09-apr-16	09/04/2016	Cinghia	600275	09/04/2016	Sostituzione cinghia motore.
143390	13-apr-16	13/04/2016	Perdita olio idroventola	505310	13/04/2016	Sostituzione tubo olio idroventola radiatore.
143426	14-apr-16	14/04/2016	Alta temperatura.	140001	14/04/2016	Soccorso a fatto x sot cinghia idroventola + cinghia motore
143461	16-apr-16	16/04/2016	Rumorosità ant.	500908	16/04/2016	Sost.perno a sfera ant.Sx.superiore.
143742	23-apr-16	23/04/2016	Rumorosita ant.	501008	23/04/2016	Sost- tirante.
143697	26-apr-16	30/04/2016	Sostituzione ruote ant.Dx-Sx.	600261	30/04/2016	Sostituiti pneumatici ant. Dx e Sx. più pneumatico post. Dx int.
144118	12-mag-16	12/05/2016	Albero di trasmissione	505604	12/05/2016	Sostituito albero di trasmissione
144291	19-mag-16	19/05/2016	Sedia autista difettosa,e vibrazione volante.	509907	19/05/2016	Sost. sedia autista,(prelevata dalla 3264). Sost. perno a sfera barra long. sterzo.
144394	25-mag-16	26/05/2016	Trasmissione.	505604	26/05/2016	Sost.albero di trasmissione
144474	27-mag-16	27/05/2016	Soccorso in linea per perdita acqua.	600489	27/05/2016	Soccorso a Vico per eliminazione perdita acqua.
144501	30-mag-16	04/06/2016	Rottura cerniera portellone posteriore (Incidente).	543604	03/06/2016	Sostituito motorino avviamento,sost. cerniera portellone vano motore.
144686	07-giu-16	07/06/2016	Alta temperatura motore.	543200	07/06/2016	Sostituzione manicotto acqua radiatore motore.
144878	13-giu-16	13/06/2016	Soccorso in linea x sostituzione braccio specchio retrovisore laterale dx.	600489	13/06/2016	Soccorso a Vico e sostituzione braccio specchio retrovisore laterale dx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
144878	13-giu-16	13/06/2016	Soccorso in linea x sostituzione braccio specchio retrovisore laterale dx.	502503	13/06/2016	Al rientro in officina veniva sostituita la ruota posteriore dx perché usurata.
				508005	13/06/2016	Sostituzione lampadina faro dx.
145487	04-lug-16	04/07/2016	Contr.pneumatico.	502506	04/07/2016	Sost. pneumatico post.sx est.,eliminata perdita acqua.
145693	11-lug-16	11/07/2016	Coperture posteriori lato sx usurate.	502503	11/07/2016	Sostituzione n.2 ruote posteriori lato sx.
145698	12-lug-16	12/07/2016	Incidente, danni al portellone motore.	600489	12/07/2016	Soccorso a Vico per recupero vettura.
				600484	12/07/2016	Sostituito portellone vano motore, post. est.
145765	13-lug-16	13/07/2016	Pedana d'isabili(pavimento in gomma scollato).	600485	13/07/2016	Riparato pavimento.
145871	16-lug-16	16/07/2016	Perdita acqua.	543200	16/07/2016	Sostituzione tubo acqua testata motore.
146084	25-lug-16	25/07/2016	Lampadina luce retromarcia fulminata.	508005	25/07/2016	Sostituzione lampadina.
146539	09-ago-16	09/08/2016	Porta box autista rotta.	600485	09/08/2016	S-R porta, con sost. di n°2 alloggi della stessa.
146671	13-ago-16	13/08/2016	Soccorso a Vico E.Nel frenare l'autobus vibra.	502503	13/08/2016	Sostituiti n°2 pneumatici ant., prelevati dalla az. 3249 già fuori servizio.
146929	23-ago-16	23/08/2016	Impianto elettrico obliteratrice-tabella di percorso; Freni.	70003	23/08/2016	Riparazione linea elettrica tabella di percorso.
				508027	23/08/2016	Ripristino linea elettrica obliteratrice.
				600167	23/08/2016	Sostituzione dischi freno anteriori + fissaggio cupolotto.(Coperchio marmitta).
147172	02-set-16	02/09/2016	Soccorso a Vico E.per perdita acqua.	140001	02/09/2016	sul posto si provvedeva al rabbocco dell'acqua ,e al rientro in deposito.
				543200	02/09/2016	S-R tubo acqua, (radiatore-scambiatore) per sostituzione.
147512	13-set-16	13/09/2016	Tagliando + Copertura posteriore sx consumata.	500699	13/09/2016	Tagliando completo + sostituzione ruota posteriore interna lato sinistro.
147622	16-set-16	16/09/2016	Control.ruote post.	600261	16/09/2016	Sostituite ruote post.sx. usurate.
147703	19-set-16	19/09/2016	Perdita acqua e controllo pneumatici post.	543200	19/09/2016	Eliminata perdita acqua ,con la sost.del tubo in rame ,altezza radiatore riscaldamento.Sostituiti N°2 pneumatici post.dx usurati.
147780	21-set-16	21/09/2016	Rumorosità anteriore.	543001	21/09/2016	Lubrificati perni a sfera anteriori dx e sx + controllo olio cambio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
147886	26-set-16	27/09/2016	Barra stabilizzatrice posteriore rotta.	500472	26/09/2016	Smontaggio barra stabilizzatrice posteriore x sostituzione. Nella giornata del 27/09/2016 viene rimontata la nuova barra stabilizzatrice con prova su strada.
148480	17-ott-16	17/10/2016	Lampada fulminata.	508001	17/10/2016	Sostituzione lampada faro sinistro.
148637	24-ott-16	24/10/2016	Rottura specchio retrovisore destro.	140016	24/10/2016	Soccorso a Vico per specchio retrovisore rotto, lato destro.
148799	31-ott-16	31/10/2016	Illuminazione esterna.	508005	31/10/2016	Sost. luci ingombro dx-sx.
148872	03-nov-16	03/11/2016	Revisione annuale.	140300	03/11/2016	
149044	12-nov-16	12/11/2016	Soccorso a Vico E.per mancato avviamento.	140005	12/11/2016	Sul posto si provvedeva al controllo e alla riattivazione dell'impianto elettrico,l'autobus e' stato rimesso in servizio.
149070	13-nov-16	13/11/2016	Soccorso a Vico per mancato avviamento.	140005	13/11/2016	Soccorso a Vico per sostituzione motorino avviamento.
				543604	13/11/2016	S/R motorino avviamento a Vico .
149104	14-nov-16	14/11/2016	Indicatore di percorso non funziona.	160001	14/11/2016	Sostituito indicatore di percorso.
149522	02-dic-16	02/12/2016	Soccorso per mancato avviamento.	543604	03/12/2016	Soccorso a Vico per stacco e riattacco motorino avviamento.
149575	05-dic-16	05/12/2016	Soccorso a Vico per mancato avviamento.	140005	05/12/2016	Soccorso a Vico per mancato avviamento. Portata in deposito e riparata linea elettrica motorino. Successivamente a controllo sostituite 2 coperture post.
149609	07-dic-16	07/12/2016	Da sostituire pompa acqua, rumorosa.	506001	07/12/2016	Sostituita pompa acqua circ. Sostituita sosp. ant.
149792	14-dic-16	14/12/2016	Avaria porta centrale	600234	14/12/2016	Sostituito pulsante apriporta centrale+sost. pneumatico post. sx. lato esterno.
149811	15-dic-16	15/12/2016	Fissare specchio retrovisore dx	600484	15/12/2016	Sostit. supporto specchio dx.
149892	18-dic-16	18/12/2016	Mancorrente,altezza 2 porta da fissare.	600485	18/12/2016	Riparato mancorrente
150058	26-dic-16	07/01/2017	Controllare rumorosità lato ant.	501616	03/01/2017	Inizio smontaggio avantreno per revisione. Il 04/01/2017 completato smontaggio bracci oscillanti dx-sx.Revisionati al banco con sost. N° 2 teste a snodo,N°2 giunti elastici.
				501308	05/01/2017	Montato bracci revisionati,sost.rinvio sterzo lato sx., sost barra accoppiamento rinvio,sost. barra sterzo lato dx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
150058	26-dic-16	07/01/2017	Controllare rumorosità lato ant.	501910	06/01/2017	Sost. camera d'aria sospen.ant.sx.,sost.riduttore di pressione,provato su strada.
150609	16-gen-17	16/01/2017	Copertura ruota anteriore sx + posteriore sx, usurate.	502503	16/01/2017	Sostituzione ruote (prelevate da bus fuori esercizio).
150852	26-gen-17	26/01/2017	Rottura staffa supporto radiatore.	600484	26/01/2017	Riparata staffa supporto radiatore motore con saldatura.
151188	08-feb-17	08/02/2017	Surriscaldamento motore.	543101	08/02/2017	S-R scambiatore acqua per pulizia.
151203			Perdita acqua.	543200	08/02/2017	Sostituita pompa elettrica acqua + sostituito tappo vaschetta.
151737	02-mar-17	02/03/2017	Alta temperatura.	543219	02/03/2017	Sost.cinghia idroventola.
151785	04-mar-17	04/03/2017	Surriscaldamento motore.	506016	04/03/2017	S-R radiatore,più vaschetta di compensazione.
151892	05-mar-17	05/03/2017	Alta temperatura.	505199	05/03/2017	Sost. valvola termostatica
151839	06-mar-17	06/03/2017	Temp. alta al motore	543400	06/03/2017	Smontaggio valvola termostatica
152327	24-mar-17	24/03/2017	Controllo pneumatici ant. e post.	502502	24/03/2017	Sost. n 2 pneumatici ant. e n 2 pneumatici post. sx.
152400	25-mar-17	25/03/2017	Autobus non rende.	505107	25/03/2017	Sostituito tubo intercooler(usato).
152423	28-mar-17	28/03/2017	Soccorso a Vico E. per illuminazione esterna.	140025	28/03/2017	Sostituita lampada stop post.sx.,più lampada indicatire di direzione ant.dx.
152533	01-apr-17	01/04/2017	Soccorso a Meta per rottura coppa olio cambio.	600489	01/04/2017	S-R coppa olio cambio,e rientrati in deposito per ulteriori controlli.
153068	21-apr-17	21/04/2017	Soccorso in località Faito,per ruota forata post.dx.	600489	21/04/2017	Sost.n° 2 pneumatici post.dx.
153214	27-apr-17	17/05/2017	Infiltrazione d'aria nell'impianto di raffreddamento.	120300	01/05/2017	Sostituito nr.02 pneumatici anteriore.
				543805	17/05/2017	Sost. compressore aria,prelevato da autobus fuori servizio,riparata sedia autista,riparata tabella indicatore di percorso.
153940	18-mag-17	18/05/2017	Porta anteriore.	140000	18/05/2017	Sistemato pulsante porta +riparato tubo sedia autista.
153906	19-mag-17	19/05/2017	Soccorso a Massa L.per perdita aria dalla sedia autista.	509909	19/05/2017	
154161	26-mag-17	26/05/2017	Perdita olio idroventola.	543225	26/05/2017	N.B. prelevata da autobus F.S. az.3257.
155784	13-lug-17	17/07/2017	Avaria impianto alimentazione.	120300	17/07/2017	Sostituito pneumatico post. sx. esterno (bucato)+ sost. centralina motore + ripristino impianto elettrico.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
156599	03-ago-17	04/08/2017	Rottura staffa sostegno frontalino parabrezza	571601	04/08/2017	Riparato con staffe di sostegno frontalino parabrezza autista
157386	27-ago-17	08/09/2017	porta tabella anteriore staccato	150000	27/08/2017	Inviato presso l'officina Credendino ,per ripristino staffe di fissaggio indicatore di percorso.
				150001	08/09/2017	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: 203E.9.26 EUROPOLIS			Targa: DP080JL	Matr_AZ: NU3082		
137253	02-lug-15	02/07/2015	30/06/2015 Compressore aria rotto.	543805	02/07/2015	30/06/2015 CIMEP: Sostituzione compressore (fornit.EAV), + sost. o-ring grande e piccolo.(Fornit.Cimep). Sostituzione o-ring pompa idroguida (fornit.Cimep). Bonifica tubazione aria compressore.
				600001	02/07/2015	30/06/2015 Cimep: Sostituito n.2 tubi acqua compressore. (Fornit.EAV). Rifornimento acqua + olio idroguida (Fornit.EAV).
				502837	02/07/2015	Cimep 01/07/2015: Sostituzione filtro essiccatore (fornito EAV) + scomposizione separatrice di condensa per bonifica e revisione. (kit fornito EAV).
137331	06-lug-15	06/07/2015	04/07/2015 Soccorso in linea per alta temperatura motore.	600489	06/07/2015	Cimep 04/07/2015: Soccorso a Massalubrense per alta temperatura.
137368	07-lug-15	07/07/2015	06/07/2015 Alta temperatura acqua motore.	506001	07/07/2015	Cimep: Sostituzione coperchio valvola termostatica (fornit.EAV). Eliminata valvola termostatica. S/r tubi acqua ritorno x pulizia interna.
137425	09-lug-15	09/07/2015	06/07/2015 Alta temperatura acqua motore + flessibile marmitta rotto. Bus non tira.	506016	09/07/2015	Cimep 06/07/2015: Sostituzione radiatore acqua motore (fornit.EAV). Sostituzione manicotto intercooler (fornit.EAV).
				542402	09/07/2015	Cimep 06/07/2015: Sostituzione flrssibile marmitta (fornit.EAV).
137541	15-lug-15	15/07/2015	14/07/2015 Alta temperatura motore.	543101	15/07/2015	Credendino 14/07/2015: S/r scambiatore cambio x pulizia con acido. Pulizia radiatore + prova vettura.
137892	31-lug-15	31/07/2015	25/07/2015 Soccorso in linea.	600489	31/07/2015	Credentino Service,25/07/2015: Soccorso a Vico , controllo della vettura, ripristino fissaggio guarnizione profilo vano porta e regolazione. Controllo e rabbocco olio motore.
137990	05-ago-15	05/08/2015	03/08/2015 Perdita acqua.	540705	05/08/2015	03/08/2015 Credentino Service: S/r collettore scarico e turbina. Sostituzione n.10 tappi di fusione testata. Sostituzione n.5 tappi fusione monoblocco.
				500699	05/08/2015	03/08/2015 Credentino Service: Sostituzione filtro olio+ olio motore + filtro gasolio. Lavaggio radiatore e motore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
137990	05-ago-15	05/08/2015	03/08/2015 Perdita acqua.	600130	05/08/2015	03/08/2015 Credendino Service: Ripristino fissaggio guarnizione profilo porta centrale.
138087	09-ago-15	09/08/2015	Alta temperatura motore.	543105	09/08/2015	Credendino Service: Controllo della vettura. S/r scambiatore cambio x pulizia e sturatura.
				543808	09/08/2015	Credendino Service: Sostituzione testata compressore aria. sturatura passaggio acqua di ritorno a radiatore. Sostituzione tubazione acqua di ritorno(3 metri tubo da 08).
138237	15-ago-15	15/08/2015	Soccorso per avaria porta posteriore.	600489	15/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense, riparazione porta posteriore.
138272	18-ago-15	18/08/2015	Soccorso in linea per ruota posteriore sx bloccata.	600489	18/08/2015	Credendino Service: Soccorso in linea e riportata vettura in deposito.
				600475	18/08/2015	Credendino Service: S/r pinza freni posteriore dx, scomposizione della stessa per lavaggio e lubrificazione. Prova vettura ok.
138562	26-ago-15	26/08/2015	Soccorso in linea.	600489	26/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico stazione per rabbocco olio cambio + controllo sospensione anteriore.
138715	05-set-15	05/09/2015	Obliteratrice guasta.	140015	05/09/2015	Credendino Service: Sostituzione obliteratrice.
138724	08-set-15	08/09/2015	Cinghia motore rotta.	600275	08/09/2015	Credendino Service: Sostituzione cinghia motore + cuscinetto tendicinghia.
				501910	08/09/2015	Credendino Service: Sostituzione membrana sospensione anteriore dx.
138819	10-set-15	10/09/2015	Soccorso in linea.	600489	10/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense x avaria rallentatore. Rabbocco 4 litri olio cambio (fornit.EAV).
138822	11-set-15	11/09/2015	Perdita olio cambio.	505330	11/09/2015	Credendino Service: Sostituzione coppa olio cambio + olio cambio (20 litri).
138838	13-set-15	13/09/2015	Soccorso in linea.	600489	13/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per rabbocco olio cambio (3 litri)
139059	24-set-15	01/10/2015	Incidente lato anteriore dx.	150000	24/09/2015	Inviata officina esterna "Credendino Service" per riparazione carrozzeria lato anteriore dx.

<i><u>Id_Commissa</u></i>	<i><u>DATA_Ap</u></i>	<i><u>DATA_Chiusura</u></i>	<i><u>DESCRIZIONE ATTIVITA'</u></i>	<i><u>ID_COD LAV</u></i>	<i><u>DATA_Lavoro</u></i>	<i><u>Lavorazione Effettuata</u></i>
139059	24-set-15	01/10/2015	Incidente lato anteriore dx.	150001	30/09/2015	Ritirato bus da officina esterna dopo lavori di carrozzeria parte anteriore dx. Credentino Service D.D.T. 493 del 30/09/2015
139322	01-ott-15		Soccorso x alta temperatura motore.	600489	01/10/2015	Credentino Service: Soccorso a Moiano x sostituzione tubo acqua motore (materiale EAV).
139326			Soccorso in linea x perdita aria.	600489	01/10/2015	Credentino Service: Soccorso in linea x riparazione tubo aria interno carrozZA.
139334	03-ott-15	03/10/2015	Soccorso x alta temperatura.	600489	03/10/2015	Credentino Service: Soccorso a Vico x rabbocco acqua radiatore motore. In officina successivamente veniva riparato il manicotto vicino stufa autista.
139341	04-ott-15	04/10/2015	Gomma posteriore dx interna consumata.	502503	04/10/2015	Credentino Service: Sostituzione ruota posteriore dx interna + rabbocco olio motore e fissaggio imperiale porta centrale.
139443	08-ott-15	08/10/2015	Ruota anteriore sx consumata.	501020	08/10/2015	Credentino Service: Sostituzione ruota anteriore sx.
139517	12-ott-15	12/10/2015	Sbrinatori non funzionante.	507503	12/10/2015	Credentino Service: Sostituzione manicotto impianto di riscaldamento.
139631	14-ott-15	14/10/2015	Telecamera porta posteriore non funzionante.	600130	14/10/2015	Credentino Service: Riparazione linea telecamera porta posteriore + registrazione porta.
139676	19-ott-15	19/10/2015	Soccorso in linea.	600489	19/10/2015	Credentino service: Soccorso a Vico, sostituita basetta filtro gasolio (usata) + filtro gasolio + lampada faro dx (ricambi EAV).
139712	20-ott-15	20/10/2015	Avaria sbrinatori.	573101	20/10/2015	Credentino Service: Riparazione sbrinatori.
139831	25-ott-15	25/10/2015	Ruota anteriore sx consumata.	502503	25/10/2015	Credentino Service: Sostituzione ruota anteriore lato sx (nuova) + sostituzione ruota posteriore sx(usata).
139940	29-ott-15	29/10/2015	Temperatura acqua e olio cambio alta.	543400	29/10/2015	Credentino Service: Montata valvola termostatica.
140010	31-ott-15	31/10/2015	Soccorso in linea.	140006	31/10/2015	Credentino Service: Soccorso in linea (Vico)x problemi di frenata.
140011			Soccorso in linea x rabbocco olio motore.	600489	31/10/2015	Credentino Service: Rabbocco olio motore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
140012	31-ott-15	31/10/2015	Copertura posteriore int.dx usurata.	502503	31/10/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota int.dx post.+eliminata perdita olio motore.
140072	06-nov-15	06/11/2015	Avaria valvola 4vie.	502811	06/11/2015	Credendino service: Sostituzione valvola 4vie (fornit. Cerdendino).
140113	07-nov-15	08/11/2015	Poca tressione aria + rottura passamani.	502811	07/11/2015	Credendino Service: Sostituita valvola 4vie + valvola riduttrice. Sostituzione bulbo pressione aria.
				508001	07/11/2015	Credendino Service: Saldato passamani porta centrale + ripristino impianto elettrico campanelli di fermata.
				70003	08/11/2015	Credendino Service: Ripristino linea elettrica indicatore di percorso + linea elettrica obliteratrice.
140172	11-nov-15	11/11/2015	Tabella di percorso + obliteratrice in avaria.	508030	11/11/2015	Credendino Service: Sostituito termico
140213	13-nov-15	13/11/2015	Surriscaldamento motore.	543200	13/11/2015	Credendino Service: Montata valvola sfera sul circuito ricarica acqua, causa vaschetta bucata.
140293	17-nov-15	17/11/2015	Riscaldamento non funzionante.	573101	17/11/2015	Credendino Service: Riparato sbrinatori + fissato scambiatore di calore cambio.
140316	18-nov-15	18/11/2015	Sospensioni rumorose.	500901	18/11/2015	Credendino Service: Sostituzione ammortizzatori anteriori (fornitura EAV) + silent-blok + perno a sfera braccio oscillante dx e sx e sostituzione pasticche (ricambi Credendino).
140344	20-nov-15	20/11/2015	Ruote anteriori usurate.	502503	20/11/2015	Credendino Service: Sostituzione ruote anteriori. (fornit.Credendino).
140384			Non rende.	542004	20/11/2015	Credendino Service: Sostituzione filtri gasolio + basetta (fornit.Credendino) Sostituzione n. 2 neon+ reattore interno vettura.
140461	25-nov-15	25/11/2015	Avaria porta centrale.	600130	25/11/2015	Credendino service: Verifica e allineamento porta.
140534	27-nov-15	27/11/2015	Perdita aria anteriore dx.	600488	27/11/2015	Credendino Service: Sostituzione sospensione anteriore dx completa (materiale EAV) + controllo convergenza.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
140561	29-nov-15	29/11/2015	Avaria sbrinatore.	507503	29/11/2015	Credendino Service: Ripristinato sbrinatore.
140665	05-dic-15	05/12/2015	Avaria alternatore.	544004	05/12/2015	Credendino service: Sostituzione primo alternatore (fornito Credendino) + rabbocco 8 litri olio motore.
140700	07-dic-15	07/12/2015	Alternatore superiore non carica.	600377	07/12/2015	Credendino Service: Rifatta linea elettrica alternatore superiore + eliminata perdita olio idroventola.
140835	13-dic-15	14/12/2015	Soccorso in linea M.Faito.	600489	13/12/2015	Credendino Service: Soccorso a M.faito (Turbocompressore rotto), portato bus a Vico capolinea.
				600278	14/12/2015	Credendino Service: Sostituzione turbina.
140858	15-dic-15	15/12/2015	Non rende.	505104	15/12/2015	Credendino Service: Pulizia filtro aria.
140965	19-dic-15	20/12/2015	Pneumatico posteriore sx consumato + non funziona riscaldamento.	502503	19/12/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore e ripristinato impianto di riscaldamento.
140992	22-dic-15	22/12/2015	Riscaldamento guasto.	507503	22/12/2015	Credendino Service: Ripristino impianto riscaldamento. Sostituito tubo stufa autista. Sturato radiatore sbrinatori. Saldata staffa scambiatore.
141199	07-gen-16	07/01/2016	Soccorso x oblitratrice.	140015	07/01/2016	Credendino Service: Soccorso in via degli Aranci per sostituzione oblitratrice.
141202			Mancorrente porta centrale.	544900	07/01/2016	Credendino Service: Riparato mancorrente, raddrizzato e fissato.
141252	11-gen-16	11/01/2016	Coperture PIS e PID consumate.	502503	11/01/2016	Sostituzione ruota posteriore interna sx e posteriore interna dx.
141328	13-gen-16	13/01/2016	Sedile passeggero rotto.	572409	13/01/2016	Credendino Service: Registrazione porta centrale e riparato sedile passeggeri.
141413	16-gen-16	16/01/2016	Soccorso a Vico x problema alimentazione.	600489	16/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico per sostituzione filtri gasolio + pulizia pescatrice serbatoio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141436	18-gen-16	18/01/2016	Soccorso x rottura specchio retrovisore dx.	600489	18/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione braccio completo di specchio retrovisore dx.
141529	21-gen-16	21/01/2016	Soccorso in linea x rottura cinghia aria condizionata.	600489	21/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Massa x sostituzione cinghia aria condizionata.
141648	27-gen-16	27/01/2016	Rumorosità cinghie.	600165	27/01/2016	Credendino Service: Controllo e serraggio cinghie.
141673	28-gen-16	28/01/2016	Perdita acqua.	543200	28/01/2016	Eliminata perdita acqua con accorciamento manicotto stufa.
141704	29-gen-16	29/01/2016	Plastico freccia anteriore dx rotto.	508005	29/01/2016	Credendino Service: Sostituzione plastico indicatore di direzione anteriore dx.
141714	31-gen-16	31/01/2016	Perdita aria.	600488	31/01/2016	Credendino Service: Sostituito raccordo vicino serbatoio aria anteriore (prelevato dalla vettura az:u3259).
141766	02-feb-16	02/02/2016	Alta temperatura cambio + portello interno motore rotto.	501603	02/02/2016	Credendino Service: Controllo e rabbocco olio cambio + ripristino portello interno motore.
141787	03-feb-16	03/02/2016	Verifica impianto riscaldamento, + controllo freni.	507504	03/02/2016	Credendino Service: Ripristinato impianto riscaldamento interno + controllo freni posteriori.
141791			Soccorso in linea per avaria porte.	600489	03/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Colli di Fontanelle x ripristino porta centrale.
141810	04-feb-16	04/02/2016	Perdita aria.	600488	04/02/2016	Credendino Service: Sostituzione raccordo serbatoio aria freni.
142241	24-feb-16	24/02/2016	Porta anteriore difettosa.	600256	24/02/2016	Sostituzione rullo guida porta.
142265			Mancorrente rotto.	600485	25/02/2016	Riparato mancorrente.
142754	16-mar-16	16/03/2016	Riscaldamento	507504	16/03/2016	
143326	10-apr-16	10/04/2016	Indicatore di direzione ant.sx. guasto.	508005	10/04/2016	Sostituita lampada.
143456	15-apr-16	15/04/2016	Luci post. fulminate lato dx-	140025	15/04/2016	Sost. lampadina
144347	22-mag-16	22/05/2016	Soccorso per alta temperatura.	140001	22/05/2016	Sost.in linea ,condotta in deposito dove si provvedeva al lavaggio del radiatore e del motore, e allo smontaggio della valvola termostatica.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
144496	29-mag-16	29/05/2016	Soccorso a Meta per alta teperatura.	140001	29/05/2016	sul posto veniva rimontata la cinghia idroventola,rabboccato acqua e condotta in deposito,dove si provvedeva alla pulizia del radiatore.
144685	07-giu-16	14/06/2016	Surriscaldamento motore.	506005	14/06/2016	Sost. radiatore,ed eseguita diagnosi.Sost.pneumatici post.dx.sost. lampada faro sx
144914	15-giu-16	15/06/2016	Soccorso a Massa per perdita aria.	140004	15/06/2016	L'autobus veniva posto in condizioni ottimali,per consentire il rientro in deposito, dove veniva riparato il tubo dell'aria.
145003	16-giu-16	16/06/2016	Soccorso in linea x surriscaldamento motore.	600489	16/06/2016	Soccorso in linea al Capo di Sorrento e sostituzione cinghia motore.
145004	18-giu-16	14/07/2016	Surriscaldamento motore. Bus fuori esercizio dalla mattinata del giorno 16/06/2016	543805	14/07/2016	S-R compres. aria + essiccatore, sostituiti n°2 pneumatici ant. n°4 post.
145806	14-lug-16		Infiltrazione d'aria nell'acqua.	543805	14/07/2016	Commessa erroneamente aperta . Vedi commessa 145004
145873	16-lug-16	16/07/2016	Avaria porta anteriore.	570901	16/07/2016	Ripristinata funzione porta anteriore (pulsante).
145901	18-lug-16	19/07/2016	Lampada faro dx bruciata.	508005	19/07/2016	Sostituita lampada faro.
145924	19-lug-16		Soccorso x biglietto incastrato nell'obliteratrice.	140015	19/07/2016	
145989	21-lug-16	22/07/2016	Approntaggio per revisione annuale.	571204	21/07/2016	Sostituzione paraurti posteriore.
				509900	22/07/2016	Sostituzione plastica neon + saldato mancorrente porta centrale.
				508005	22/07/2016	Sostituzione n.6 luci di ingombro.
146304	02-ago-16	17/08/2016	Avaria aria condizionata.	150000	11/08/2016	Invio all'officina Credendino per intervento di riparazione e ricarica aria condizionata. (Intervento in garanzia).
				150001	17/08/2016	
146919	23-ago-16	23/08/2016	Sedia autista, perde aria nel regolarla.	509909	23/08/2016	Eliminata perdita aria sedia autista.
147039	27-ago-16	27/08/2016	Soccorso a Massa L.per avaria impianto pneumatico.	140004	27/08/2016	Sul posto si provvedeva ad eliminare la perdita d'aria, successivamente si rientrava in deposito per completare il lavoro.
147420	09-set-16	09/09/2016	Avaria impianto ricarica aria	600488	09/09/2016	Eliminata perdita aria con raccordo aria da 12mm
147659	18-set-16	18/09/2016	Soccorso a Vico E. per perdita aria dalla sedia autista.	509909	18/09/2016	Eliminata la perdita d'ara, e rimesso in servizio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
147928	27-set-16	27/09/2016	Batteria fuori uso.	140005	27/09/2016	Soccorso a Vico per sostituzione batteria (prelevata da az:597)
148081	02-ott-16	02/10/2016	Sbrinatori non funziona.	507501	02/10/2016	Sostituita valvola termostatica.
148284	09-ott-16	09/10/2016	Perdita aria .	502801	09/10/2016	Sostituzione valvola 4 vie.
148460	17-ott-16	17/10/2016	Perdita aria sospensioni.	600277	17/10/2016	Sostituzione sospensioni posteriori sinistre.
148486			Scarso rendimento in salita.	140002	17/10/2016	Serraggio fascette vicino tubo intercooler.
148623	24-ott-16	24/10/2016	rumorosita anteriore	500908	24/10/2016	sostituito perno a sfera ant. sup. sx.
148627			Perdita acqua.	506001	24/10/2016	Sostituita vaschetta di compensa superiore.
148822	01-nov-16	01/11/2016	Motore non rende,control.perdita olio motore.	505310	01/11/2016	S-R turbo compressore per sostituzione.
				508024	01/11/2016	Eseguita diagnosi,riscontrato regolatore di pressione non alimentato. Riattivata linea elettrica al regolatore di pressione common-rail.
148935	06-nov-16	06/11/2016	Sostituire copertura posteriore interna destra.	502503	06/11/2016	Sostituita ruota posteriore interna destra.
149105	14-nov-16	14/11/2016	Riscaldamento interno non funziona bene.	507501	14/11/2016	Sbloccato motorino sbrinatori.
149221	19-nov-16	19/11/2016	Supporto radiatore	600207	19/11/2016	
149314	24-nov-16	24/11/2016	Soccorso a Vico E.per infiltrazione di fumo nell'abitacolo.	507104	24/11/2016	Sostituito flessibile scarico rotto.
149391	28-nov-16	28/11/2016	Spia 2° alternatore accesa,piu pannello interno vettura rotto.	544004	28/11/2016	S-R alternatore per sostituzione,risistemato pannello int. vettura.
149635	08-dic-16	08/12/2016	Soccorso per rabbocco olio.	140000	08/12/2016	Soccorso a Vico per rabbocco olio motore.
149895	18-dic-16	18/12/2016	Pneumatici post.usurati,indicatore di direzione ant.dx lat.da sost.,control.livellamento.	600261	18/12/2016	Sostituiti n°4 pneumatici post., sost.plastica ind.dir.lat.dx.,riparato tirantino sospensione post. N.B. Le lavorazioni sono state eseguite il 17/12/2016
149908			Riscaldamento.	573101	18/12/2016	Eliminata pompa acqua posteriore e riattivata quella anteriore + sostituita stufa posto autista.
150108	28-dic-16	29/12/2016	Ventilazione aria calda non funzionante.	506001	29/12/2016	Sostituita valvola termostatica + controllo tubazioni.
150219	02-gen-17	02/01/2017	Verificare riscaldamento, non funziona.	508026	02/01/2017	Si riscontrava l'infiltrazione d'aria nell'impianto si provvedeva al montaggio della valvola jolly, e alla sistemazione del convogliatore dell'aria ant.
150264	04-gen-17	03/05/2017	Alta temperatura.	304603	08/02/2017	
				504605	28/03/2017	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
150264	04-gen-17	03/05/2017	Alta temperatura.	600261	03/05/2017	Sost.pneumatici ant.dx.e sx. usurati.
				70003	03/05/2017	Sost.n2 lampade.
154145	24-mag-17	24/05/2017	Perdita aria.	502801	24/05/2017	Sostituzione valvola 4 vie.
154203	27-mag-17	27/05/2017	Avaria temp. alta motore e cambio.	543200	27/05/2017	Soccorso a vico x sostituzione manicotto acqua scambiatore.
154259	29-mag-17	29/05/2017	Soccorso in località vico E.per perdita gasolio.	140002	29/05/2017	Sost. filtro gasolio (forato).
154335	31-mag-17	31/05/2017	Supporto scambiatore cambio rotta.	543101	31/05/2017	S-R scambiatore di calore per ripristino staffa di fissaggio.
154888	17-giu-17	17/06/2017	Mancorrente rotto.	600485	17/06/2017	fissato mancorrente (altezza 2° porta).
155105	23-giu-17	23/06/2017	Soccorso in località Fornacelle per perdita aria.	140004	23/06/2017	Condotto in deposito per lavori. S-R T.C. compressore per sost.
155142	24-giu-17	24/06/2017	Porta centrale non apre.	570906	24/06/2017	Eseguita saldatura al supporto pistone porta.
155397	01-lug-17	01/07/2017	Perdita acqua.	543200	01/07/2017	Elimina perdita acqua.
155669	10-lug-17	11/07/2017	Fermo a Massa L.per surriscaldamento motore.	542001	11/07/2017	Intervento a Massa Lubrense per sostituzione tubo rifiuto gasolio.
155863	15-lug-17	18/07/2017	Alta temperatura motore.	140001	18/07/2017	Smontaggio radiatore per sostituzione con nuovo.
156162	23-lug-17	23/07/2017	Eliminare perdita aria.	600488	23/07/2017	Sostituito flessibile aria.
156187	24-lug-17	24/07/2017	Avaria porta.	570901	24/07/2017	Sostituito valvola blocco porta centrale.
156280	27-lug-17	27/07/2017	Eliminare perdita aria.	600488	27/07/2017	S-R valvola 1°-2° porta
156764	07-ago-17	07/08/2017	Avaria pneumatico	502506	07/08/2017	Sostituito nr. 01. pneumatico post. dx. lato esterno (usato)
156989	14-ago-17	15/08/2017	Fermo al capolinea di Vico E. per mancato avviamento dal 12/08/2017.	507208	15/08/2017	Pulizia impianto alimentazione gasolio+sostituito cannetta gasolio alta pressione.+tolto perdita di olio idroventola + lavaggio motore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: 203E.9.26 EUROPOLIS			Targa: DP339JL		Matr_AZ: 3070	
137493	13-lug-15	13/07/2015	11/07/2015: Bus quando frena tira a destra.	501203	13/07/2015	Cimep 11/07/2015: S/r ruota anteriore dx per controllo freni. Pinza bloccata, mancano ricambi.
137494			Pinza bloccata dal giorno 11/07/2015.	600475	13/07/2015	Cimep 12/07/2015: Sostituzione pinza freni anteriore dx, prelevata dalla vettura ferma az:3244
137795	28-lug-15	28/07/2015	24/07/2015 Soccorso in linea per fumosità scarico.	600489	28/07/2015	24/07/2015 Credendino Service: Soccorso in linea; controllo della vettura; Sostituzione turbina; prova vettura ok.
137812		14/11/2015	25/07/2015 Motore rotto.	150000	26/09/2015	26/07/2017 Invio officina esterna "Credendino Service" per lavorazione motore.
				150001	14/11/2015	Bus ritirato dall'officina esterna Credendino Service
140669	06-dic-15	06/12/2015	Soccorso in linea x avaria porta centrale.	600489	06/12/2015	Credendino service: Soccorso a Massa e sostituzione bus con altro bus az:819 Ripristinato funzionamento porta x rientro in officina.
140788	11-dic-15	11/12/2015	Stufetta autista non funzionante.	507502	11/12/2015	Credendino Service: Sostituzione stufetta autista.
140833	12-dic-15	12/12/2015	Avaria porta centrale.	600247	12/12/2015	Credendino Service: Riparata porta centrale.
140839	14-dic-15	14/12/2015	Soccorso in linea.	600489	14/12/2015	Credendino Service: Soccorso in linea e sostituita x rottura ancoraggio pistone apertura porta, riparata successivamente in officina.
140855	15-dic-15	15/12/2015	Soccorso x perdita acqua stufetta autista.	600489	15/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico x perdita acqua stufetta autista, risolta con sostituzione manicotti.
141014	23-dic-15	23/12/2015	Soccorso x mancato avviamento.	600489	23/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico x mancato avviamento.
141028	24-dic-15	24/12/2015	Mancato avviamento.	543610	24/12/2015	Credendino Service: Sostituzione motorino avviamento (fornitura Credendino).
141038	27-dic-15	27/12/2015	Rottura paraurti posteriore lato dx.	571204	27/12/2015	Credendino Service: Riparazione paraurti posteriore.
141130	02-gen-16	02/01/2016	Passamano malfermo.	579900	02/01/2016	Credendino Service: Fissato passamani passeggeri.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141134	03-gen-16	03/01/2016	Portellone vano motore non chiude.	579900	03/01/2016	Credendino Service: Sostituzione blocchetto portellone motore.
141155	04-gen-16	04/01/2016	Porta posteriore non apre	600247	04/01/2016	Riparata allineamento anta porta posteriore.
141175	05-gen-16	05/01/2016	Porta posteriore difettosa.	570901	05/01/2016	Registrazione porta posteriore + riparazione difesa vicino porta.
141185	06-gen-16	06/01/2016	Soccorso in linea.	600489	06/01/2016	Credendino Service: Soccorso in via degli Aranci Sorrento per sedia autista difettosa. Sostituzione vettura con az: U3249. In officina modificata la sedia con levetta manuale.
141205	08-gen-16	08/01/2016	Anta porta posteriore fuori sede + mancorrente dietro posto conducente fuori sede.	600130	08/01/2016	Ripristino funzionalità porta e fissaggio mancorrente.
141222			Porta centrale non apre.	570901	08/01/2016	Credendino Service: Saldata staffa pistone porta centrale anta dx.
141249	10-gen-16	10/01/2016	Soccorso in linea x rottura cinghia idroventola.	600489	10/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico e sostituzione cinghia idroventola.
141291	12-gen-16	12/01/2016	Sospensioni difettose.	501909	12/01/2016	Credendino Service: Sostituita valvola ecas.
141675	28-gen-16	28/01/2016	Soccorso in linea x foratura gomma posteriore dx.	600489	28/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione ruota posteriore dx. Successivamente veniva fatto un'altro soccorso a Moiano per lo stesso motivo. (Riparazione bucatatura fatta male.
141709	30-gen-16	30/01/2016	Rumore pattini freni anteriori.	501203	30/01/2016	Credendino Service: Sostituzione pattini freni anteriori.
141712	31-gen-16	31/01/2016	Sportello interno abitacolo malfermo.	600485	31/01/2016	Credendino Service: Sostituzione lucchetti sportello.
141858	05-feb-16	05/02/2016	Soccorso in linea x rimpiazzo martelletti	600489	05/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico e fissati n. 2 martelletti emergenza mancanti.
141949	11-feb-16	11/02/2016	Soccorso in linea x rottura braccio specchio retrovisore dx.	600489	11/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione bracciospecchio retrovisore laterale dx.
142014	14-feb-16	14/02/2016	N.2 ruote lisce.	502503	14/02/2016	Credendino Service: Sostituzione di n.2 ruote prelevate dalla vettura az:NU3073

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
142046	15-feb-16	15/02/2016	Soccorso in linea per avaria porta anteriore.	600489	15/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x riparazione porta anteriore.
142115	18-feb-16	18/02/2016	Mancata apertura porta centrale.	600219	18/02/2016	Credendino Service: Controllo con ripristino alimentazione aria porta + riparazione elettrovalvola disabili.
142154	19-feb-16	19/02/2016	Avaria porta centrale.	600130	19/02/2016	Credendino Serrvice: Controllo e verifica linea elettrica apertura porta.
142176	20-feb-16	21/02/2016	Ritirata dalla linea per problemi porte.(Non accelera durante la marcia).	600489	20/02/2016	Credendino Service: A Vico per recupero bus.
				500700	21/02/2016	Credendino Service: Diagnosi con tester, sostituzione centralina UCM, sostituzione sensore albero a camme. Sostituzione sensore aria freni x accensione luci stop.
				600130	21/02/2016	Credendino Service: Controllo cablaggio alimentazione porte. S/r botole interne con ripristino connettore E centralina MUX D + regolazione potenziometri. Prova vettura su strada, OK.
142238	23-feb-16	23/02/2016	Copertura posteriore dx liscia.	502503	23/02/2016	Sostituzione ruota posteriore.
142274	25-feb-16	25/02/2016	Avaria porta centrale + verifica sospensioni.	600130	25/02/2016	Riparata porta centrale e porta posteriore + verifica sospensioni.
142321			Avaria porta centrale.	600130	25/02/2016	Riparata porta centrale.
142664	13-mar-16	13/03/2016	Rumorosità ant.	501001	13/03/2016	Sostituzione perno a sfera dx.
142676	14-mar-16	14/03/2016	Ruota pos. dx int.usurata.	502503	14/03/2016	Sostituita ruota pos.dx.int. (con usato).
142767	17-mar-16	17/03/2016	Perno supporto motore mancnte + gioco trasmissione eccessivo	505701	17/03/2016	Sostituiti perni supporto motore.
				505604	17/03/2016	Sostituzione albero di trasmissione.
142907	18-mar-16	18/03/2016	Pneumatico usurato	502503	18/03/2016	Sostituzione pneumatico anteriore sinistro
143069	30-mar-16	30/03/2016	Pinza freni anteriore.	600475	30/03/2016	Lubrificazione pinza freni anteriore..
143335	11-apr-16	11/04/2016	Ruota usurata.	502503	11/04/2016	Sost.ruota post.Dx.est.
143634	19-apr-16	19/04/2016	Rumorosita anteriore.	500908	19/04/2016	Sostituzione perno a sfera anteriore sinistroe silent - block.
143591	20-apr-16	20/04/2016	Soccorso al capolinea di Vico,non rende.	600489	20/04/2016	Sul posto si provvedeva alla sost. del manicotto turbina.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
143621	21-apr-16	21/04/2016	Non rende.	600311	21/04/2016	Controllato impianto interculer piu' sost. filtro aria.
143763	24-apr-16	24/04/2016	Mancorrente malfermo vicino porta centrale.	600485	24/04/2016	Fissato mancorrente + fissaggio staffa radiatore acqua motore.
143832	01-mag-16	01/05/2016	Sostituire pneumatici ant. Dx-Sx.	502506	01/05/2016	Sostituiti n°2 pneumatici ant.Dx-Sx.
144123	11-mag-16	11/05/2016	Sostituire ruota post.Dx int.	502506	11/05/2016	
144125	10-mag-16	10/05/2016	Soccorso in località San Andrea per perdita aria.	140004	12/05/2016	Sul posto si provvedeva alla sost. di n°1 raccordo aria.
144438	26-mag-16	26/05/2016	Soccorso in linea per surriscaldamento motore.	140001	26/05/2016	Soccorso a Ticciano per verifica impianto di raffreddamento e rabbocco acqua. Al rientro in deposito si effettuava pulizia radiatore con immissione liquido.
144455	27-mag-16	27/05/2016	Surriscaldamento cambio.	543104	27/05/2016	
144475			Temperatura alta olio cambio	543104	27/05/2016	
144856	12-giu-16	12/06/2016	Portellone interno malfermo + malfunzionamento pulsante apertura porta anteriore.	600485	12/06/2016	Riparato portellone + lubrificato pulsante apertura porta anteriore.
145059	19-giu-16	19/06/2016	Porta posteriore + perdita acqua.	570901	19/06/2016	Riparata porta + perdita acqua.
145224	23-giu-16	23/06/2016	Tagliando completo.	500699	23/06/2016	
145432	01-lug-16	01/07/2016	Sospensioni	501909	01/07/2016	Sost.valvola,ed eseguita ricarica aria cond.
145699	12-lug-16	15/07/2016	Aria condizionata.	150000	12/07/2016	Invio officina esterna "Credendino Service" per ricarica impianto aria condizionata.
				150001	15/07/2016	DDT n.524 del 15/07/2016 CREDENDINO SERVICE
146052	24-lug-16	24/07/2016	Luci di direzione lato dx bruciate.	508005	24/07/2016	Sostituzione di n.2 luci di direzione.
146931	23-ago-16	23/08/2016	Rottura tubo acqua sbrinatori.	543200	23/08/2016	Riparato tubo acqua sbrinatori.
147230	04-set-16	04/09/2016	Alternatore super.bloccato,più rottura cinghia motore.	544004	04/09/2016	Sostituito alternatore super., cinghia motore ed idroventola.
147704	19-set-16	19/09/2016	Faro sx non accende.	508005	19/09/2016	Sostituita lampada faro sx.
147756	21-set-16	21/09/2016	Avvisatore acustico guasto.	508032	21/09/2016	Sostituito deviolux.
				508005	21/09/2016	Sost. luci ingombro post dx-sx.
148149	05-ott-16	05/10/2016	Barra accoppiamento.	600302	05/10/2016	Sostituzione barra accoppiamento sterzo.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
148517	19-ott-16	19/10/2016	Soccorso a Meta per perdita acqua.	140001	19/10/2016	Sul posto si riscontrava la rottura del tubo dell'impianto di riscaldamento, si provvedeva alla chiusura dell'impianto,e al rabbocco dell'acqua. Condotta in deposito,si è provveduto alla sost. del tubo.
148888	04-nov-16	04/11/2016	Rottura braccio specchio.	140000	04/11/2016	Rottura e sostituzione specchio retrovisore destro.
148936	06-nov-16	06/11/2016	Riparare specchio laterale destro.	572904	06/11/2016	Riparato e rimontato specchio laterale destro.
149254	21-nov-16	21/11/2016	Surriscaldamento motore,ed eliminare perdita aria lato ant.	543201	21/11/2016	Eseguito un' accurato controllo dell'impianto di raffreddamento,senza riscontrare anomalie, ed eliminata una perdita d'aria alla sospensione ant dx.
149275	22-nov-16	22/11/2016	Soccorso presso corso Italia Sorrento,per 3°porta in avaria.	140026	22/11/2016	sul posto si sostituiva il rullino guida porta,e rimesso in servizio.
149476	01-dic-16	01/12/2016	Specchio retrovisore dx lesionato.	600484	01/12/2016	Sostituito specchio retr.dx.
149810	15-dic-16	15/12/2016	Verificare perdita aria dall'imperiale lato sx.	502799	15/12/2016	Riparato tubo aria altezza serbatoio servizi.
150182	31-dic-16	31/12/2016	Non parte.	543604	31/12/2016	Sostituito motorino avviamento con uno usato.
150351	07-gen-17	07/01/2017	Soccorso a Vico E.per alta temperatura motore.	140001	07/01/2017	Sul posto si riscontrava la rottura del manicotto acqua,si provvedeva alla sost. e alla messa in servizio dell'autobus.
150511	12-gen-17	12/01/2017	Copertura ant. forata.	502504	12/01/2017	Soccorso a Vico e sostituita copertura anteriore destra .
151039	02-feb-17	02/02/2017	Soccorso a Vico E.per alta temperatura.	140004	02/02/2017	sostituito testatina compressore prelevato dalla vett 3082
151157	07-feb-17	07/02/2017	Avaria porta centrale.	502828	07/02/2017	Saldato perno ancoraggio cilindro porta centrale, anta destra.
151422	16-feb-17	16/02/2017	Mancorrente.	579900	16/02/2017	Fissato mancorrente vicino porta centrale .
151609	24-feb-17	24/02/2017	Alta temperatura.	140001	24/02/2017	Soccorso a Piano e sostituita cinghia motore. (sost. con 721)
151625	25-feb-17	26/02/2017	Eliminare perdita acqua.	543101	25/02/2017	Smontato scambiatore di calore per sostituire staffa di fissaggio ,più manicotto acqua .
				543105	26/02/2017	Eseguita saldatura al banco della staffa di fissaggio dello scambiatore, sost.manicotto acqua, sost.olio e filtro cambio.
151650	26-feb-17		Rumore posteriore.	505199	26/02/2017	Saldatura staffa scambiatore; sost. manicotto acqua: sost. olio cambio+ filtro; sost. tubo alta pressione olio cambio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
152094	14-mar-17	14/03/2017	Sedia autista.	509907	14/03/2017	Sost.seduta.
152405	26-mar-17	26/03/2017	Pneumatici.	502505	26/03/2017	Sostituiti 2 pneumatici posteriori lato destro. (ricoperti)
152482	30-mar-17	30/03/2017	Rumorosità ant.	500908	30/03/2017	S-R braccio ant.dx sup. per sost. perno a sfera e n°1 silent-bloock.
152836	12-apr-17	17/04/2017	Alta temperatura motore.	506005	17/04/2017	Provato su strada,non si riscontravano anomalie.
				502799	17/04/2017	Sost.valvola 4vie.
153235	23-apr-17	23/04/2017	Rottura cinghia motore.	540201	23/04/2017	Sostituzione cinghia motore.
153239	25-apr-17	25/04/2017	Perdita aria.	502853	25/04/2017	S/R essiccatore con eliminazione perdita aria.
153657	11-mag-17	11/05/2017	Controllare staffa scambiatore cambio.	543101	11/05/2017	S-R staffa di fissaggio dello scambiatore.
154071	24-mag-17	24/05/2017	Soccorso in località Vico E.per pneumatico post.forato.	600489	24/05/2017	Sost.ruota post.sx.int.
154133	25-mag-17	25/05/2017	Avaria porta	570910	25/05/2017	INTERVENTO X SALDATURA PERNO PISTONE PORTA CENTRALE ANTA POST.
154165	26-mag-17	26/05/2017	Fissare mancorrente,sost.plastica dell'indicatore di direz.ant.dx.	600485	26/05/2017	Riparato mancorrente ,sost.plastica.
154545	06-giu-17	06/06/2017	Pneumatici ant. usurati.	600261	06/06/2017	S-R pneumatici ant.dx.sx.per sost.
155059	22-giu-17	26/06/2017	Motore non rende.	542401	22/06/2017	Smontato turbo c. per sost.
				542405	24/06/2017	Rimontato.
				542006	26/06/2017	S-R pompa bassa -pressione per sost.
155374	30-giu-17	30/06/2017	Avaria impianto alimentazione.	541401	30/06/2017	Sostituita pompa alta pressione.
155428	02-lug-17	02/07/2017	Perdita di acqua.	600211	02/07/2017	intervento capo di sorrento x. sostituzione cinghia idroventola.
155897	17-lug-17	17/07/2017	Temperatura alta motore.	140001	17/07/2017	Intervento ad Alberi(Vico) per sostituzione cinghia idroventola .
156163	24-lug-17	25/07/2017	Motore non rende.	508901	25/07/2017	Sost.cablaggio motore, con sost. regolatore di pressione.
156214	25-lug-17		Fermo a Massa per mancato avviamento.	140005	25/07/2017	riavviato motore ,e rimesso in servizio
156248	26-lug-17	27/07/2017	Avaria impianto alimentazione.	541401	27/07/2017	Sostituito riduttore di pressione.
157274	22-ago-17	22/08/2017	Porta centrale in avaria.	600249	22/08/2017	S-R-pistone porta per ripristinare staffa di fissaggio dello stesso.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
157387	27-ago-17	29/08/2017	da sostituire supporti motore	505313	29/08/2017	
157589	03-set-17	03/09/2017	2°porta in avaria.	570910	03/09/2017	Eseguita saldatura alla staffa di fissaggio del pistone.
157618	04-set-17	04/09/2017	Controllare usura pneumatici post.	502505	04/09/2017	Sost.n° 2 pneumatici post. dx. sx. int.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: 203E.9.26 EUROPOLIS				Targa: DV097AZ		Matr_AZ: U3249
137300	04-lug-15	04/07/2015	02/07/2015 Soccorso ad Arola x rottura tubi acqua compressore.	600489	04/07/2015	Cimep 02/07/2015: Soccorso in linea (Arola) Sostituzione tubi acqua compressore, (vecchi) anteriore e posteriore (fornit.EAV).
137303			03/07/2015 Lavaggio radiatori.	600326	04/07/2015	Cimep giorno 03/07/2015: Lavaggio esterno radiatori.
137330	06-lug-15	06/07/2015	04/07/2015 Perdita gasolio.	542010	06/07/2015	Cimep 04/07/2015: Sostituzione tubo rifiuto gasolio tra testa flauto e filtro.
137429	09-lug-15	09/07/2015	08/07/2015 Riparazione aria condizionata.	573201	09/07/2015	Cimep 08/07/2015: Riparazione aria condizionata (impianto elettrico) + sostituzione termostato ambiente prelevato dalla vettura az:819
137542	15-lug-15	15/07/2015	14/07/2015 Avaria porta centrale.	600130	15/07/2015	Credendino 14/07/2015: S/r porta centrale S/r elettrovalvola porta e tubazioni aria. S/r montante porta x saldatura perno fissaggio cilindro porta.
137611	18-lug-15	18/07/2015	15/07/2015 Non rende.	500700	18/07/2015	Credendino 15/07/2015: Controllo e ripristino cablaggio alimentazione da sensore sovralimentazione.
137654	20-lug-15	20/07/2015	18/07/2015 Alta temperatura motore.	600184	20/07/2015	Credendino giorno 18/07/2015: Lavaggio esterno motore e radiatore. S/r galleggiante serbatoio acqua supplementare x ripristino di questi. S/r scambiatore olio cambio x pulizia e sturatura. Sostituzione olio motore e filtro.
137813	28-lug-15	11/11/2015	26/07/2015 Motore rotto.	150000	28/07/2015	26/07/2017 Invio officina esterna "Credendino Service" per lavorazione motore. Fondi Pac.
				150001	10/11/2015	Ritirata dall' officina Credendino dopo lavorazione fondi Pac.
140637	03-dic-15	03/12/2015	Rallentatore + freno di fermata.	505321	03/12/2015	Credendino Service: Rabbocco olio cambio + riparazione levetta freno di fermata.
140936	17-dic-15	17/12/2015	Rottura cinghia motore	543219	17/12/2015	Credendino Service: Sostituzione cinghia motore + lavaggio motore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
140943	18-dic-15	18/12/2015	Perdita olio idroventola.	543427	18/12/2015	Credendino Service: Sostituzione radiatore idroventola. (Fornitura Credendino).
140946	19-dic-15	19/12/2015	Perdita aria porta anteriore.	600488	19/12/2015	Credendino Service: Eliminata perdita aria porta.
140993	22-dic-15	22/12/2015	Soccorso in linea x oblitratrice.	140015	22/12/2015	Credendino Service: Ripristino oblitratrice (biglietto incastrato).
141129	02-gen-16	02/01/2016	Sedia autista.	509909	02/01/2016	Credendino Service: Riparato tubo aria sedia autista.
141158	04-gen-16	04/01/2016	Soccorso x alta temperatura.	600489	04/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Massa. Sostituzione cinghia motore con cuscinetto + cinghia idroventola + alternatore. Ritirata da Massa e rimessa in esercizio alle ore 12:00.
141184	06-gen-16	06/01/2016		600489	07/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Meta, sostituzione cinghia idroventola. Alle ore 16:30 rientrava in deposito per lo stesso problema poiché si era rotta ancora la cinghia idroventola, quindi si rimontava una nuova cinghia idroventola.
141242	09-gen-16	09/01/2016	Alta temperatura.	600211	09/01/2016	Credendino Service: Sostituita cinghia idroventola.
141247			Elevata temperatura e cinghia idroventola rotta.	543225	09/01/2016	Credendino Service: Sostituzione pompa idroventola e cinghia + prova su strada (autista Gargiulo Antonino, percorso: Sorrento Colli S.Pietro e rientro).
141250	10-gen-16	10/01/2016	Porta centrale.	502833	10/01/2016	Credendino Service: Sostituzione elettrovalvola porta centrale (prelevata dalla vettura az:3264).
141273	11-gen-16	11/01/2016	Temperatura cambio alta.	543104	11/01/2016	Credendino Service: Sostituito scambiatore di calore cambio + riparato mancorrente passeggeri vicino porta centrale.
141352	14-gen-16	14/01/2016	Imperiale staccato.	600484	14/01/2016	Credendino Service: Riparato imperiale staccato.
141385	15-gen-16	15/01/2016	Acqua nel cambio.	543104	15/01/2016	Credendino Service: Sostituzione scambiatore olio cambio + prova su strada.
141564	22-gen-16	22/01/2016	Soccorso x oblitratrice.	600489	22/01/2016	Soccorso in via degli aranci x sostituzione oblitratrice.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141583	23-gen-16	23/01/2016	Soccorso x bloccaggio biglietto in oblitteratrice.	600489	23/01/2016	Soccorso in via degli aranci x sbloccaggio biglietto incastrato in oblitteratrice.
141597	25-gen-16	25/01/2016	Alta temperatura cambio.	505316	25/01/2016	Ritirata dalla linea e verificata.
141749	01-feb-16	01/02/2016	Soccorso x oblitteratrice.	600489	01/02/2016	Credendino Service: Soccorso x sostituzione oblitteratrice.
141811	04-feb-16	04/02/2016		600489	04/02/2016	Credendino Service: Sostituzione oblitteratrice stazione Sorrento.
141820			Lampada stop sx bruciata.	508005	04/02/2016	Credendino Service: Sostituzione lampadina stop sx.
141893	08-feb-16	08/02/2016	Soccorso in linea x alta temperatura motore.	140001	08/02/2016	Credendino Service: Soccorso con sostituzione vettura, in officina controllo e sostituzione cinghia pompa acqua.
142013	14-feb-16	14/02/2016	Pulsante porta.	570901	14/02/2016	Credendino Service: Sostituito pulsante porta, prelevato dalla az:3259
142047	15-feb-16	15/02/2016	Livellatrice.	500709	15/02/2016	Credendino Service: Fissaggio valvola livellatrice.
142105	17-feb-16	17/02/2016	Perdita aria.	600488	17/02/2016	Credendino Service: Sostituzione valvola porta anteriore.
142117	18-feb-16	18/02/2016	Anomalia apertura porta anteriore.	506402	18/02/2016	Credendino Service: Sostituzione elettrovalvola porta anteriore.
142180	21-feb-16	21/02/2016	Soccorso in linea x rottura cinghia motore.	600489	21/02/2016	Credendino Service: Soccorso in linea x sostituzione cinghia motore + sostituzione alternatore.
142175	20-feb-16		Avaria sterzo.	600375	22/02/2016	Credendino Service: Controllato avantreno + prova su strada.
142235	23-feb-16	23/02/2016	Rumorosità anteriore dx.	500908	23/02/2016	Sostituzione perno a sfera superiore dx.
142239			Perdita acqua.	543200	23/02/2016	Sostituzione manicotto acqua radiatore motore.
142537	07-mar-16	07/03/2016	avarìa sedia autista.	509907	07/03/2016	Modifica sedia manuale
142665	13-mar-16	13/03/2016	Indicatore di percorso.	70003	13/03/2016	Riattivata linea elettrica ind. di percorso.
143102	31-mar-16	31/03/2016	Perdita aria porta 1°e2° porta.	506402	31/03/2016	Eliminata perdita aria 1°e2° porta con stacco e riattacco elettrovalvola per revisione.
143168	03-apr-16	03/04/2016	Ruote post.	502503	03/04/2016	S-R ruote post. per sost. prelevate dalla az.3264
143213			Cinghia motore	600360	03/04/2016	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
143329	09-apr-16	09/04/2016	Infiltrazione d'acqua.	600484	09/04/2016	Eseguita sigillatura del tetto ant.Sx.
143775	27-apr-16	27/04/2016	alternatore guasto.	544008	27/04/2016	Sostituito alternatore +cinghie aria cond.
143818	28-apr-16	28/04/2016	Serbatoio casolio allentato.	507204	28/04/2016	Riparato staffe serbatoio gasolio
144121	12-mag-16	14/05/2016	Soccorso per alta temperatura, località Massa.	600489	12/05/2016	Sul posto veniva controllato l'autobus, e condotto in deposito, dove si provvedeva allo smontaggio dello scambiatore di calore,ed iniziato lo smontaggio del radiatore.
				506005	13/05/2016	S-R radiatore per sost. massa radiante,sostituita T-C compressore.
				502909	14/05/2016	Completato lavoro,controllo livello dei lubrificanti,rimontate varie botole,eseguito lavaggio int. ed est.,e rimesso in servizio.
144393	25-mag-16	25/05/2016	Avaria sospensioni.	500716	25/05/2016	Registrazioni sospensioni anteriori e posteriori.
144476	27-mag-16	27/05/2016	Avaria porta anteriore.	570901	27/05/2016	Riparato piantone porta anta 1 tramite saldatura.
144688	06-giu-16	06/06/2016	Soccorso in linea x ruota bucata. (PES)	600489	06/06/2016	Soccorso a Vico e ritirata vettura per sostituzione ruota posteriore esterna sx.
144799	09-giu-16	09/06/2016	Pneumatici usurati.	502504	09/06/2016	Sostituiti n°2 pneumatici ant. nuovi.
				502506	09/06/2016	Sostituito n°1 pneumatico post.dx. usato.
144911	15-giu-16	15/06/2016	Perdita olio idroventola.	600489	15/06/2016	Soccorso a Vico E. per perdita olio idrov. sul posto si provvedeva alla riparazione del tubo,rabboccato olio,e rimesso in servizio.
145005	16-giu-16	16/06/2016	Soccorso in linea x rottura cinghia motore.	600489	16/06/2016	Soccorso in linea e montata cinghia motore.
				502503	16/06/2016	Al rientro in deposito veniva sostituita la ruota posteriore interno dx .
145088	20-giu-16	20/06/2016	Perdita acqua.	543200	20/06/2016	S-R tubo in rame per saldatura,ed effettuato lavaggio radiatore.
145232	23-giu-16	23/06/2016	Specchio retrovisore laterale rotto.	572905	23/06/2016	Sostituzione con specchio usato.
145834	16-lug-16	03/11/2016	Revisione annuale scaduta.	500699	20/09/2016	
				500697	20/09/2016	Sostituzione sospensione anteriore destra + valvola porta centrale + alcune luci di ingombro
				140300	03/11/2016	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: 203E.9.26 EUROPOLIS				Targa: <u>EC470HS</u>		Matr_AZ: <u>3264</u>
137312	04-lug-15	04/07/2015	Soccorso in linea 03/07/2015	600489	04/07/2015	Cimep: Soccorso su via degli Aranci x avaria alternatore.
				544008	04/07/2015	Cimep: Sostituzione alternatore (fornito EAV, vecchio).
137702	22-lug-15	22/07/2015	20/07/2015 Non rende. - Segnale velocità tachigrafo ko.	500700	22/07/2015	Credendino service 20/07/2015: Diagnosi. Pulizia pesca e linea gasolio. Sostituzione filtro gasolio. Controllo e ripristino cablaggio da sensore tachigrafo a tachigrafo.
137933	03-ago-15	03/08/2015	01/08/2015 Avaria alternatore + avaria aria climatizzata.	544008	03/08/2015	01/08/2015 Credendino Service: Sostituzione alternatore lato inferiore. Controllo impianto AC con sostituzione connettore alimentazione.
138077	06-ago-15	06/08/2015	Soccorso in linea.	600489	06/08/2015	Credendino service: Soccorso ad Arola x alta temp. motore. Sostituita cinghia idroventola + tubazione ritorno gasolio. Portata vettura in deposito.
				500699	06/08/2015	Credendino service: Sostituzione olio motore + filtro olio e filtro gasolio + due fanalini di ingombro. Lavaggio motore e radiatore.
138082	07-ago-15	07/08/2015	Mancato avviamento, soccorso in linea.	140005	07/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense, controllo della vettura e sostituzione motorino avviamento.
138117	10-ago-15	10/08/2015	Soccorso in linea per foratura ruota posteriore dx.	600489	10/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense, portata vettura in deposito. La vettura aveva la ruota posteriore dx bloccata, non forata come scritto nell'intestazione della commessa.
				600475	10/08/2015	Credendino Service: S/r pinza freni post. dx, scomposizione di questa per revisione. Sostituzione sensore di livello acqua raffreddamento.
138268	18-ago-15	18/08/2015	Alta temperatura olio cambio. Porta centrale guasta. Perdita aria. Ruota posteriore sx forata.	543105	18/08/2015	Credendino Service: S/r scambiatore cambio per sturatura.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
138268	18-ago-15	18/08/2015	Alta temperatura olio cambio. Porta centrale guasta. Perdita aria. Ruota posteriore sx forata.	506402	18/08/2015	Credendino Service: Sostituzione elettrovalvola porta centrale + ripristino cablaggio alimentazione pulsanti porta.
				502501	18/08/2015	Credendino Service: Sostituzione n.2 ruote posteriori sx.
138395	21-ago-15	21/08/2015	Avaria albero di trasmissione.	505604	21/08/2015	Credendino Service: Sostituzione albero di trasmissione.
138584	29-ago-15	29/08/2015	Spia olio motore accesa.	140003	29/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Meta x rabbocco olio motore(6 litri).
138592	30-ago-15	30/08/2015	Depressione motore.	501909	30/08/2015	Credendino Service: Sostituzione valvola ecas + filtri gasolio + modifica aspirazione + rabbocco 2 litri olio motore.
138593			Perdita olio.	501603	30/08/2015	Credendino Service: Rabbocco olio cambio (3 litri). Sostituzione manicotto acqua.
138596	01-set-15	01/09/2015	Perdita olio cambio dalla coppa.	505310	01/09/2015	Credendino Service: S/r coppa olio cambio x saldatura.
138613	02-set-15	02/09/2015	Olio cambio nell'acqua.	543104	02/09/2015	Credendino Service: Sostituzione scambiatore cambio + manicotto scambiatore. Sostituzione valvola serbatoio aria.
138709	04-set-15	04/09/2015	Perdita olio + perdita acqua.	506016	04/09/2015	Credendino Service: Sostituzione radiatore acqua motore + radiatore raffreddamento olio idroventola.
138694	07-set-15	07/09/2015	Soccorso in linea x mancato inserimento marce.	600489	07/09/2015	Credendino Service: Soccorso in linea (Sorrento stazione) Controllo cablaggio alimentazione. Sostituzione termico alimentazione cambio. Vettura portata in deposito x sostituzione alternatore secondario e leva deviasgancio.
139016	19-set-15	19/09/2015	Porta centrale non apre.	600489	19/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense per riparazione porta centrale.
139064	22-set-15	22/09/2015	Soccorso in linea x rottura manicotto turbina.	600489	22/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense per sostituzione manicotto turbina.
139089	24-set-15	24/09/2015	Perdita aria.	600488	24/09/2015	Credendino Service: Ripristino tubazione aria nei pressi della valvola.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
139175	28-set-15	29/09/2015	Rottura turbina.	600278	29/09/2015	Credendino Service: Sostituzione turbina + elettrovalvola porta posteriore ed eliminazione perdita aria cambio.
139236	30-set-15	30/09/2015	Turbina da sostituire.	600278	30/09/2015	Credendino Service: Sostituzione turbina motore.(forn.Credendino).
139333	03-ott-15	03/10/2015	Soccorso per scarso rendimento in salita.	600489	03/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Moiano, controllo tubazione intercooler e sostituzione varie fascette. Al rientro sostituita ruota posteriore lato sx interna (usata).
139335			Porta posteriore da registrare.	600130	03/10/2015	Credendino Service: Regolata porta posteriore.
139343	05-ott-15	05/10/2015	Porta centrale non apre.	600130	05/10/2015	Credendino Service: Sostituzione pulsante porta centrale.
139509	10-ott-15	10/10/2015	Copertura anteriore sx consumata.	501020	11/10/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota anteriore sx (prelevata dalla vettura az:431) Riattivato riscaldamento autista.
139514	11-ott-15	11/10/2015	Sedia autista non si regola.	509910	11/10/2015	Credendino Service: Riparata sedia autista.
139658	18-ott-15	18/10/2015	Ruote posteriori lato dx consumate.	502501	18/10/2015	Credendino Service: Sostituzione n.2 ruote posteriori dx (coperture riscalpite).
139860	26-ott-15	26/10/2015	Soccorso in linea x avaria porta posteriore.	600489	26/10/2015	Credendino Service: Soccorso per avaria porta posteriore, ripristinata perdita d'aria.
139881	27-ott-15	27/10/2015	Soccorso a Vico x avaria porta posteriore.	140026	27/10/2015	Credendino Service: Riparazione allineamento porte e registrazione.
140009	30-ott-15	31/10/2015	Ruote anteriori usurate.	502501	31/10/2015	Credendino Service: Sostituite ruote anteriori+ sedile autista
140196	12-nov-15	12/11/2015	Perdita aria tubo retarder.	600488	12/11/2015	Credendini Service: Eliminata perdita aria con attacco rapido + sostituiti n. 2 ruote posteriori sx.
140217	13-nov-15	13/11/2015	Rottura braccio specchio + specchio sx	572905	13/11/2015	Credendino Service: Sostituzione braccio specchio con specchio lato dx (non sinistro come erronemente riportato nella nota commessa).

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
140243	14-nov-15	14/11/2015	Soccorso x perdita aria.	600489	14/11/2015	Credendino Service: Soccorso ad Arola per perdita aria. Portato bus a Vico. Smontato tubo aria essiccatore a Vico portato in officina a Sorrento x sostituzione cono, riportato tubo a Vico x rimontaggio.
140295	17-nov-15	17/11/2015	Ruota posteriore interna dx usurata.	502503	17/11/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore interna dx.
140673	06-dic-15	06/12/2015	Staffa braccio specchio lato dx allentata.	572904	06/12/2015	Credendino service: Fissaggio braccio specchio lato dx
140734	09-dic-15	09/12/2015	Perdita acqua.	543200	09/12/2015	Baipassata valvola non ritorno + abolizione vaschetta recupero, modificata con rubinetto.
140926	16-dic-15	16/12/2015	Avaria porta centrale.	600489	16/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per verifica porta centrale. Ripristino elettrocalamita valvola porte + fissaggio tubo aria.
140941	18-dic-15	18/12/2015	Soccorso in linea (non livella).	600489	18/12/2015	Credendino Service: Soccorso in linea a Vico con regolazione livellatrice sospensione anteriore e posteriore.
140944			Braccio specchio + motorino sbrinatoro.	572904	18/12/2015	Credendino Service: Riparazione staffa braccio specchio dx + ripristino sbrinatoro.
140995	22-dic-15	22/12/2015	Lampada faro sx bruciata.	508005	22/12/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada h4 faro sx.
141071	29-dic-15	29/12/2015	Coperture posteriori interno ed esterno sx consumate.	502503	29/12/2015	Credendino Service: Sostituzione ruote posteriori interno ed esterna sx. Riparazione tubo aria vicino retarder.
141128	02-gen-16	02/01/2016	Porta centrale non chiude.	600130	02/01/2016	Credendino Service: Riparato piantone porta centrale anta anteriore.
141182	06-gen-16	05/02/2016	Barra stabilizzatrice + perno a sfera lato anteriore sx.	502833	26/01/2016	Credendino Service: Sostituite n.2 elettrovalvola porta. (anteriore e posteriore, revisionate EAV).
				500472	05/02/2016	Credendino Service: Sostituzione barra stabilizzatrice + n. 2 tiranti della stessa.
141867	07-feb-16	07/02/2016	Gomma anteriore dx consumata.	502503	07/02/2016	Credendino Service: Sostituzione ruota anteriore dx

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
142044	15-feb-16	15/02/2016	Soccorso in linea.	600489	15/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione elettrovalvola porte.
142049	16-feb-16	16/02/2016	Perdita aria porta + ECAS	506402	16/02/2016	Credendino Service: Sostituzione elettrovalvola porta posteriore.
				501909	16/02/2016	Credendino Service: Sostituzione valvola ecas
142103			Soccorso in linea x perdita gasolio.	600489	16/02/2016	Soccorso x riparare perdita gasolio.
142120	18-feb-16	18/02/2016	Soccorso x alta temperatura motore.	600489	18/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x rabbocco acqua motore.
142155	19-feb-16	19/02/2016	Ruota anteriore sx consumata.	502503	19/02/2016	Credendino Service: Sostituzione ruota anteriore sx.
142179	20-feb-16	21/02/2016	Braccio specchio retrovisore dx rotto.	572904	21/02/2016	Credendino Service: Sostituzione braccio specchio laterale dx.
142209	22-feb-16	22/02/2016	Perno a sfera ant.dx sup. rumoroso	500908	22/02/2016	Sostituzione perno a sfera ant.dx superiore + eliminata perdita aria.
142350	26-feb-16	26/02/2016	Soccorso x specchio retrovisore dx rotto.	140016	26/02/2016	Soccorso a Vico x sostituzione specchio retrovisore dx.
142352			Copertura posteriore interno sx consumata.	502503	26/02/2016	Sostituzione ruota posteriore interno sx.
142445	01-mar-16	01/03/2016	Gomme anteriori usurate.	502503	01/03/2016	Sostituzione n.2 ruote anteriori.
				543226	01/03/2016	Rabbocco olio idroventola.
142449	04-mar-16	07/03/2016	Avaria avviamento, corona dentata consumata.	502524	07/03/2016	Sostituzione corona volano + fissaggio sedia autista
				502503	07/03/2016	Sostituzione ruota post- esterno sinistra..
142574	08-mar-16	08/03/2016	Soccorso in linea per avaria porta.	600489	08/03/2016	Riparata porta centrale (staffa svitata).
142607	10-mar-16	10/03/2016	Soccorso in linea per perdita oli.	600489	10/03/2016	Soccorso a Massalubrenza ed eliminata perdita oli motore.
142716	15-mar-16	15/03/2016	Coperture anteriori + copertura posteriore dx usurate.	502503	15/03/2016	Sostituzione ruote anteriori + ruota posteriore esterna destra.
142752			Sospensioni.	500702	15/03/2016	Registrato tirantino livellatrice
142952	23-mar-16	23/03/2016	Soccorso in linea x avaria sospensioni	600489	23/03/2016	soccorso a vico x riparazione tirantino sospensioni ant + regolazione potenziometro porta post. + spurgo stufa
143133	01-apr-16	01/04/2016	Soccorso per alta temperatura.	600489	01/04/2016	Soccorso a Vico,rabboccata acqua.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
143333	08-apr-16	08/04/2016	Perdita acqua.	543200	08/04/2016	Eliminata perdita acqua, con la sost. di 5 tappi di fusione alla T-C, sost. ruote ant. Dx-Sx, e post. Dx-Sx, int. ed est.
143616	21-apr-16	21/04/2016		543200	21/04/2016	Eseguito serraggio manicotto acqua.
143738	22-apr-16	22/04/2016	Porta ant rotta.	140026	22/04/2016	soccorso a vico e riportato autobus in deposito x riparazione x saldatura staffa pistone.
				502503	22/04/2016	Sost. le due ruote ant.
143698	26-apr-16	03/06/2016	Motore bloccato, più sost. ruote ant. Dx-Sx.	304603	26/04/2016	
				504605	30/05/2016	
				543802	31/05/2016	Sost. testata compressore, sost. valvola essiccatore, spazzole tergivetro, montato specchio retrovisore dx, sx, sost. cinghie alternatore e idro ventola.
				502504	02/06/2016	Sostituiti n°2 pneumatici ant. nuovi, n°4 pneumatici post. ricoperti, sost. sedia autista, riparato ancoraggio pistone porta, ed eseguito tagliando. Provato su strada e rimesso in servizio.
144639	05-giu-16	05/06/2016	Alta temperatura motore e cambio, ferma al deposito di Torre A.	544900	05/06/2016	Dopo un intervento tampone il bus veniva riportato al deposito di Sorrento.
144691	07-giu-16	14/06/2016	Soccorso in linea per alta temperatura motore e cambio.	600489	07/06/2016	Soccorso a Vico e riportato bus in deposito per ulteriori lavori.
				506012	07/06/2016	Smontato radiatore e scambiatore.
				506013	13/06/2016	Rimontaggio radiatore e scambiatore.
144888	14-giu-16		Control. olio cambio.	505313	14/06/2016	
145006	16-giu-16	16/06/2016	Soccorso in linea, il motore si spegne durante la marcia.	600489	16/06/2016	Soccorso con sostituzione sensore albero motore.
145065	19-giu-16	19/06/2016	Soccorso per perdita olio motore.	600489	19/06/2016	Soccorso a Vico e recupero vettura x intervento in officina.
145392	30-giu-16	30/06/2016	Perdita aria, control. tirante sterzo dx.	501307	30/06/2016	S-R tirante per sostituzione, sost. tubo fles. aria.
145805	14-lug-16	14/07/2016	Perdita aria.	502820	14/07/2016	
146187	28-lug-16	28/07/2016	Soccorso per avaria porta centrale.	140026	28/07/2016	Soccorso a Vico e riparazione staffa porta centrale.
146346	03-ago-16	03/08/2016	Porta centrale non funziona.	570910	03/08/2016	S-R pistone porta centrale, per eseguire saldatura alla staffa di fissaggio dello stesso.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
146769	16-ago-16	16/08/2016	Odore di olio bruciato nell'abitacolo.	502852	16/08/2016	Sostituita valvola riduttrice, altezza posto guida.
147075	29-ago-16	29/08/2016	Motore non rende.	505105	29/08/2016	Sostituito filtro aria.
147304	06-set-16	06/09/2016	Soccorso per sostituzione lampada faro sx bruciata.	140025	06/09/2016	Sostituzione lampada fulminata.
147396	08-set-16	10/09/2016	Rumorosita anteriore	500908	08/09/2016	Sostituzione perno a sfera superiore sx + 2 silent - block
147423	09-set-16	09/09/2016	Rumorosita anteriore destra	500908	09/09/2016	Sostituzione perno a sfera superiore destro + 2 silent block barra oscillante destra
147422	10-set-16	10/09/2016		501018	10/09/2016	
147460			Temperatura alta motore.	600489	10/09/2016	Soccorso in linea e rabbocco acqua. In officina veniva effettuato lavaggio radiatore.
147513	13-set-16	13/09/2016	Scarso rendimento.	600489	13/09/2016	Soccorso a Vico stazione e sostituzione filtri gasolio.
147582	14-set-16	14/09/2016	Coperture anteriori consumate.	502503	14/09/2016	Sostituite le due ruote anteriori.
147594	15-set-16	15/09/2016	Motore non rende.	542001	15/09/2016	Eseguita pulizia impianto alimentazione, con sost. del filtro aria, sostituito filtro ed olio motore.
147644	17-set-16	17/09/2016	Soccorso a Vico E. per la fuoriuscita d'acqua dalla borraccia di compensazione.	543203	17/09/2016	Sul posto si riscontrava il galleggiante (indicatore livello acqua), fuori sede, si provvedeva a risistemarlo, al rabbocco dell'acqua, e alla messa in servizio dell'autobus.
147757	21-set-16	21/09/2016	Avaria impianto pneumatico.	500723	21/09/2016	Sostituita valvola doppio comando, più filtro essiccatore.
147824	22-set-16	22/09/2016	Lampada faro sx fulminata.	508005	22/09/2016	Sostituzione lampada faro.
148711	27-ott-16	27/10/2016	Perdita aria int. vettura.	600488	27/10/2016	Sostituito riduttore di pressione.
149180	16-nov-16	16/11/2016	Perdita aria.	502800	16/11/2016	Sostituito filtro essiccatore+flessibile aria.
				502801	17/11/2016	Sostituito filtro essiccatore + flessibile aria.
149182	17-nov-16	17/11/2016	Perdita aria compressore.	140004	17/11/2016	S/R testata compressore.
149874	17-dic-16	17/12/2016	Controllare usura pneumatici ant.	502502	17/12/2016	Sostituiti pneumatici ant. dx-sx. usurati.
150083	27-dic-16	27/12/2016	Pneumatici post. usurati, riscaldamento non funzionante.	600261	27/12/2016	Sostituiti n°4 pneumatici post., ripristino impianto di riscaldamento.
150347	07-gen-17	07/01/2017	Soccorso a Vico E. per alta temperatura.	140001	07/01/2017	Sul posto si riscontrava la rottura della cinghia idroventola, si provvedeva alla sost., e alla messa in servizio dell'autobus.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
150444	10-gen-17	10/01/2017	eliminare perdita aria.	600488	10/01/2017	Eseguito serraggio raccordo tubazione aria .
150514	12-gen-17	12/01/2017	Perdita acqua.	506001	12/01/2017	Eliminata perdita acqua manicotto radiatori Webasto.
150983	30-gen-17	30/01/2017	In salita non tira.	505101	30/01/2017	Sostituito filtro aria (usato).
151012	01-feb-17	01/02/2017	Perdita aria.	140004	01/02/2017	Soccorso a Ticciano e riparato tubo compressore aria.
151038	02-feb-17	02/02/2017	Soccorso a Vico E.per avaria impianto pneumatico.	140004	02/02/2017	Sostituita valvola a 4vie e rimesso in servizio.
151064	03-feb-17	03/02/2017	Motore non rende.	541407	03/02/2017	N.B.iniettori prelevati da az.3082 gia' F.SERVIZIO.
151162	07-feb-17	07/02/2017	Spia rossa accesa.	508001	07/02/2017	Sostituito cablaggio elettrico prelevato dalla 3082.
151222	09-feb-17	09/02/2017	Soccorso per alta temperatura.	140001	09/02/2017	Portata in deposito e rabboccato olio idroventola + lavaggio radiatore.
151400	16-feb-17	16/02/2017	Motore non rende.	507202	16/02/2017	Sost.filtro e prefiltro gasolio,piu' pulizia impianto aspirazione gasolio.
151419			Soccorso Massalubrense.	140005	16/02/2017	Soccorso per mancato avviamento. Sost. con la 436 .
151468	19-feb-17	19/02/2017	Soccorso a Vico E.per pneumatico ant.forato.	600489	19/02/2017	Sul posto si provvedeva alla sost. della ruota ant.dx,rientrati in deposito veniva sost.l'ant.sx.per unificare i due battistrada.
151648	27-feb-17	27/02/2017	Perdita aria.	501909	27/02/2017	Sost. valvola ECAS.
151932	08-mar-17	08/03/2017	Soccorso a Massa.	140005	08/03/2017	Soccorso a Massalubrense per mancato avviamento.
152075	14-mar-17	14/03/2017	Avaria sospensioni	500701	14/03/2017	diagnosi+cancellazione guasti+revisione valvola ecas.
152252	21-mar-17	21/03/2017	Avaria sospensioni.	500719	21/03/2017	Ripristinato connettore valva Ecas
152407	26-mar-17	26/03/2017	Specchio lat. destro.	572904	26/03/2017	Sostituzione coppa specchio nuova lato dx.
152458	29-mar-17	29/03/2017	Avaria faro dx.	508005	29/03/2017	Sost. lampada faro ant.dx.
152518	31-mar-17	31/03/2017	Valvola livellatrice.	500703	31/03/2017	Registrato tirantino della livellatrice.
152826	12-apr-17	12/04/2017	Non rende.	505107	12/04/2017	
152874	14-apr-17	14/04/2017	Soccorso a Vico E. per avaria porte	600489	14/04/2017	Condotto in deposito per verifica.
				508901	14/04/2017	
153422	01-mag-17	01/05/2017	Sospensioni.	501909	01/05/2017	Sostituita valvola ecas.
153399	03-mag-17	05/05/2017	Soccorso a Vico E. per surriscaldamento motore.	506001	04/05/2017	Sost. flessibile scarico+S/R radiatore idroventola.
				543201	04/05/2017	Sost. flessibile scarico+ S/R radiatore idroventola.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
153766	14-mag-17	14/05/2017	Rumorosità all'interno del vano motore.	543203	14/05/2017	Ripristinato fissaggio tubazione acqua.
153833	16-mag-17	16/05/2017	Alta temperatura motore.	600117	16/05/2017	Lavato radiatore,pulito filtro aria.
154226	28-mag-17	28/05/2017	Avaria pneumatico	502506	28/05/2017	Sostituito pneumatico ant. dx.(usato)
154263	29-mag-17	29/05/2017	Avaria aria	600488	29/05/2017	Soccorso a Piano x verifica perdita di aria, riparato tubo in plastica con innesto rapido vano motore.
154546	06-giu-17	06/06/2017	Pneumatici ant. usurati.	600261	06/06/2017	S-R pneumatici ant.per sost.
154912	18-giu-17	18/06/2017	Rottura coppa olio cambio.	505330	19/06/2017	N.B. prelevata da autobus fuori servizio az.3265.
				600261	19/06/2017	S-R ruote post.sx.per sostituzione.
155178	25-giu-17	25/06/2017	Soccorso in località Seano per rottura cinghia motore.	140001	25/06/2017	Sost. cinghia motore,rabboccato acqua e rientrati in deposito per ulteriori controlli.
				600184	25/06/2017	
155214	26-giu-17	28/06/2017	Soccorso in località Vico E.per alta temperatura motore.	140001	26/06/2017	N.B.per mancanza di personale addetto alla movimentazione l'autobus resta fermo al capolinea di Vico E.
				600489	27/06/2017	Eliminata perdita acqua,e rimesso in servizio.
155573	07-lug-17	07/07/2017	Perdita aria	509909	07/07/2017	
156186	24-lug-17	24/07/2017	Avaria aria.	543801	24/07/2017	Sostituito tubo in plastica essiccatore.
156385	29-lug-17	20/08/2017	Avaria temperatura alta al motore	540602	19/08/2017	
				505310	19/08/2017	Eliminata perdita mediante la sost. del filtro.
				504605	20/08/2017	
157590	03-set-17	04/09/2017	Controllare impianto pneumatico(intasato d'olio).	502836	03/09/2017	Eseguita pulizia impianto più sost.filtro essiccatore.
157617	04-set-17		Soccorso in località Massa L.per perdita aria.	502800	04/09/2017	Sostituito mt. 01. tubo aria . interno abitacolo lato portellone motore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: 203E.9.26 EUROPOLIS				Targa: EC475HS		Matr_AZ: U3257
139419	07-ott-15	07/10/2015	Controllo veicolo per messa in servizio dopo ritiro da ditta esterna.	502503	07/10/2015	Credendino Service: Controllo veicolo per messa in servizio. Sostituzione ruota posteriore sx + valvola retarder.
139441	08-ott-15	08/10/2015	Soccorso in linea per perdita gasolio.	600489	08/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Massa x perdita gasolio. Sostituzione cannetta della pompa alta pressione.(Materiale EAV).
139444			Soccorso in linea (cinghia idroventola).	600489	08/10/2015	Credendino Service: Soccorso in linea per sostituzione cinghia idroventola.
139503	10-ott-15	10/10/2015	Sedia autista non si regola.	509907	12/10/2015	Credendino Service: Sostituita sedia autista (prelevata dalla vettura az:3073).
139626	14-ott-15	14/10/2015	Perdita aria	600488	14/10/2015	Credendino Service: Eliminata perdita aria serbatoi servizi + registrata riduttrice.
139827	24-ott-15	24/10/2015	Perdita olio idroventola.	580998	24/10/2015	Credendino Service: Modifica tubo radiatore idroventola, baipassato radiatore per rottura dello stesso.
139859	26-ott-15	26/10/2015	Soccorso in linea x avaria porte.	600489	26/10/2015	Credendino Service: Soccorso a vico Equense x avaria porte. Sostituzione centralina dietro postazione autista.
139861			Pannello posto disabile mancante.	579900	26/10/2015	Credendino Service: Montato pannello nuovo posto disabile (fornitura Credendino).
139937	28-ott-15	28/10/2015	Sedia passeggeri rotta.	572308	28/10/2015	Credendino Service: Saldata sedia passeggeri + riparato pannello passeggeri.
139941	29-ott-15	29/10/2015	Avaria spazzola tergivetro.	505200	29/10/2015	Credendino Service: Sostituzione spazzola tergivetro.
140148	10-nov-15	10/11/2015	Copertura ruota anteriore dx e posteriore esterna dx usurate.	502503	10/11/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota anteriore dx e posteriore esterna dx
140173	11-nov-15	11/11/2015	Perdita gasolio (picco S.Angelo) + linea obliteratrice non funzionante.	600489	11/11/2015	Credendino Service: Sostituita cannetta alta pressione gasolio + ripristinata linea elettrica obliteratrice.
140245	15-nov-15	15/11/2015	Radiatore idroventola da sostituire.	543427	15/11/2015	Credendino Service: Sostituito radiatore idroventola. (Fornit. Credendino)

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
140268	16-nov-15	16/11/2015	Soccorso in linea.Vettura non rende in salita.	600489	16/11/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico e applicate n.2 fascette manicotto turbina.
140292	17-nov-15	17/11/2015	Non tira.	542004	17/11/2015	Credendino Service: Sostituzione filtri gasolio + controllo turbina
140386	21-nov-15	21/11/2015	Avaria turbina.	600278	21/11/2015	Credendino Service: Sostituzione turbina (fornit. Credendino) Rabbocco olio cambio 5 litri.
140459	25-nov-15	26/11/2015	Scarso rendimento motore.	505106	25/11/2015	Credendino service: Smontato intercooler x sostituzione. Continua lavoro. Giorno 26/11/2015 montato intercooler nuovo (fornitura Credendino).
140536	27-nov-15	27/11/2015	Fumo nell'abitacolo.	540213	27/11/2015	Credendino Service: Lavaggio motore.
140564	29-nov-15	29/11/2015	Rumorosità sportelli interni.	579900	29/11/2015	Credendino Service: Serrati pannelli interni dietro sedia autista.
140639	03-dic-15	03/12/2015	Soccorso x pneumatico bucato.	600489	03/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione ruota posteriore lato dx.
140650	04-dic-15	04/12/2015	Soccorso a Torre A. (Avaria radiatore idroventola).	600489	04/12/2015	Credendino Service: Intervento effettuato a Torre. Abolito radiatore idroventola con tubo diretto.
140653	05-dic-15	05/12/2015	Radiatore idroventola.	543427	05/12/2015	Credendino Service: Sostituzione radiatore idroventola (fornitura Credendino).
140699	07-dic-15	07/12/2015	Luce anabbagliante sx fulminata.	508005	07/12/2015	Sostituzione lampada anabbagliante sx
140837	14-dic-15	14/12/2015	Mancato avviamento.	543610	14/12/2015	Credendino Service: Sostituito motorino avviamento.
141325	13-gen-16	13/01/2016	Soccorso in linea.	600489	13/01/2016	Soccorso in linea con motocompressore e portato bus in deposito.
				543802	13/01/2016	Credendino Service: Sostituzione bicono sulla tubazione compressore.
141412	16-gen-16	16/01/2016	Perdita olio idroventola.	600489	16/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione radiatore idroventola.
141435	18-gen-16	18/01/2016	Soccorso x fumo nell'abitacolo.	600489	18/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x fumo interno veicolo. Risolto con sigillatura.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141591	25-gen-16	25/01/2016	Copertura posteriore esterna sx consumata	502503	25/01/2016	Sostituzione ruota posteriore esterna sinistra.
141598			Ritirata da Vico x bloccaggio ruota posteriore sx + perdita aria.	600488	25/01/2016	Credendino service: Sostituzione valvola retarder sopra cambio (prelevata dalla u3259).
141624	26-gen-16	26/01/2016	Soccorso in linea.	600489	26/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione gruppo essiccatore completo (prelevato dalla az:U3259).
141646	27-gen-16	27/01/2016	Non carica aria.	502811	27/01/2016	Sostituzione valvola 4 vie
141705	29-gen-16	29/01/2016	Soccorso a Vico x mancato avviamento.	600489	29/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x ripristino avviamento motore.
141707		30/01/2016	Perdita aria.	502811	30/01/2016	Credendino Service: Sostituita valvola 4vie.
141815	04-feb-16	04/02/2016	Soccorso x temperatura cambio alta.	600489	04/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico e rabbocco 2 litri olio cambio.
141868	07-feb-16	07/02/2016	Gomme lisce + perdita aria.	502503	07/02/2016	Credendino Service: Sostituzione ruota anteriore dx + le due posteriori dx. Riparata perdita aria con sostituzione valvola di scarico .
142102	16-feb-16	16/02/2016	Non carica aria.	502811	16/02/2016	Credendino Service: Sostituzione valvola 4 vie nuova (fornitura Credendino).
142118	18-feb-16	18/02/2016	Ruota anteriore sx consumata.	502503	18/02/2016	Credendino Service: Sostituzione ruota anteriore sx.
142316	25-feb-16	25/02/2016	Soccorso x sostituzione ruota.	600489	25/02/2016	Soccorso a Vico x sostituzione ruota posteriore esterno sx.
142443	27-feb-16	27/02/2016	Ruota PIS consumata.	502503	27/02/2016	Sostituzione ruota posteriore interno sx.
142471	05-mar-16	05/03/2016	Gomma posteriore interna dx consumata.	502503	05/03/2016	Sostituzione ruota PID.
142637	11-mar-16	11/03/2016	Sedia autista.	509910	11/03/2016	Modifica con staffa di regolazione
142755	16-mar-16	16/03/2016	Indicatore di direzione.	508005	16/03/2016	Sostituita lampada indicatore di direzione dx.,registrata portaant..
142909	18-mar-16	18/03/2016	Intercooler	600489	18/03/2016	Sostituzione tubo intercooler
142910				600489	18/03/2016	Soccorso per alta temperatura
142911			Temperatura	600184	18/03/2016	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
142912	18-mar-16	18/03/2016	Pneumatico consumato	502503	18/03/2016	Sostituzione ruota posteriore interna destra
142971	23-mar-16	23/03/2016	Perdita acqua + ruota post sx consumata.	502503	23/03/2016	Sost ruota post sx
				543200	23/03/2016	eliminata vaschetta rabbocco acqua perché forata, ed eseguita modifica con rubinetto a sfera.
142973	24-mar-16	24/03/2016	Soccorso in linea	140025	24/03/2016	Soccorso a vico x sost lampada faro lato sx
143132	01-apr-16	01/04/2016	Perdita aria 1°asse	500716	01/04/2016	Eliminata perdita d'aria piattello sospensione ant.Sx.
143169	03-apr-16	03/04/2016	Rumorosità' ant.Sx.	500908	03/04/2016	
143460	16-apr-16	16/04/2016	Soccorso	600489	16/04/2016	Soccorso a Pacognano per alta temperatura, sul posto si provvedeva alla sost. della cinghia idroventola.
143626	20-apr-16	20/04/2016	sedia autista e mancorrente porta centrale.	600323	20/04/2016	Riparati mancorrenti e sedia autista.
143819	29-apr-16	29/04/2016	Ruote ant da sostituire.	501013	29/04/2016	Sostituite ruote ant prelevate dalla vettura 432.
143820			Perdita aria.	600488	29/04/2016	Soccorso a corso italia x riparazione tubo aria lato posteriore.
143833	01-mag-16	06/05/2016	Inviata presso l'officina Credendino per sostituzione parabrezza.	150000	01/05/2016	
				150001	06/05/2016	
143989	07-mag-16	07/05/2016	Segnalatore acustico non funziona.	508206	07/05/2016	Sostituite trombe.
144122	11-mag-16	11/05/2016	Soccorso a Vico per alta temperatura.	600211	12/05/2016	Sul posto si provvedeva alla sost. della cinghia rotta.
144400	26-mag-16	26/05/2016	Surriscaldamento motore.	600184	26/05/2016	Lavaggio esterno e disincrostazione radiatore.
144580	02-giu-16	02/06/2016	Puzza di gas di scarico interno vettura.	507101	02/06/2016	Sostituito flessibile scarico.
144619	04-giu-16	14/06/2016	Surriscaldamento motore.	150000	04/06/2016	Inviato alla ditta Credendino il giorno 03-06-2016.
				150001	14/06/2016	
145007	16-giu-16	16/06/2016	Alta temperatura motore.	543210	16/06/2016	Sostituzione trasmettitore temperatura acqua testata motore (preso dalla az:3082)
145060	18-giu-16	18/06/2016	Soccorso in linea x perdita acqua.	600489	18/06/2016	Soccorso a Massa e sostituito tubo tubo raffredd. compressore rotto.
145061		19/06/2016	Perdita gasolio.	600489	19/06/2016	Soccorso a Meta e sostituzione filtro gasolio + cannetta gasolio.
145090	20-giu-16	20/06/2016	Mancorrente fuori sede.	600485	20/06/2016	Fissato mancorrente porta centrale.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
145343	28-giu-16	28/06/2016	Perdita aria.	502800	28/06/2016	Sost.raccordo scarico serbatoio aria int .veicolo.
145573	07-lug-16	07/07/2016	ARia condizionata non funziona.	508701	07/07/2016	
				600317	07/07/2016	
145872	16-lug-16	16/07/2016	Perdita olio idroventola.	505310	16/07/2016	Sostituzione radiatore idroventola.
145959	20-lug-16	20/07/2016	Soccorso per blocco freni.	600489	20/07/2016	Soccorso a Vico e ripristino freno di emergenza.
145981	21-lug-16	21/07/2016	Perdita aria.	600488	21/07/2016	Saldato tubo in rame compressore.
145992	22-lug-16	22/07/2016	Rumorosità avantreno lato dx.	500908	22/07/2016	Sostituito perno a sfera superiore dx.
146051	24-lug-16	24/07/2016	Cinghia motore	543202	24/07/2016	Sostituzione cinghia motore + controllo supporti motore e tubazione intercooler.
146146	27-lug-16	27/07/2016	Aria condizionata.	573201	27/07/2016	Montata cinghia compressorte aria condizionata.
146271	31-lug-16	31/07/2016	Gomme posteriori lisce.	502503	31/07/2016	Sostituzione di n.4 ruote posteriori.
146842	20-ago-16	20/08/2016	Soccorso a Vico E.per anta porta ant. bloccata.	140026	20/08/2016	Sul posto,, si provvedeva al ripristino dell'impianto pneumatico della porta ant. e rimesso in servizio.
147005	26-ago-16	26/08/2016	Perdita acqua.	543200	26/08/2016	Sostituita vaschetta di compensazione dell'acqua,montato indicatore di direzione ant.dx completo,rimontato fianchetto ant.dx.rotto.
147166	01-set-16	01/09/2016	Commessa di revisione	500697	01/09/2016	
				140300	01/09/2016	
147364	07-set-16	07/09/2016	Alta temperatura motore.	140001	07/09/2016	Soccorso in via degli Aranci a Sorrento e sostituzione manicotto acqua.
147457	10-set-16	10/09/2016	Sedia autista difettosa + trombe.	600489	10/09/2016	Soccorso in linea e sostituzione bus. In officina veniva riparata la sedia autista + riparazione trombe.
147873	25-set-16	25/09/2016	Soccorso in località Marano per perdita aria.	140004	25/09/2016	Sul posto, si provvedeva ad eliminare la perdita d'aria,e si rientrava in deposito, dove veniva sostituito il tubo in plastica,(altezza vano motore).
				600261	25/09/2016	Sostituiti n°2 pneumatici ant. usurati,più sostituzione membrana sospensione ant.sx.
148085	02-ott-16	02/10/2016	Lampada faro dx fulminata.	508005	02/10/2016	
148151	05-ott-16	05/10/2016	Maniglia finestrino.	600485	05/10/2016	Sostituzione maniglia finestrino.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
148256	09-ott-16	09/10/2016	Eliminare perdita aria.	600488	09/10/2016	S-R valvola freni post.dx. per revisione, più sost. del filtro essiccatore forato.
				543200	09/10/2016	Eliminata perdita acqua,altezza radiatore riscaldamento.
148540	20-ott-16	20/10/2016	Infiltrazione d'acqua al posto guida.	600484	20/10/2016	Eseguita sigillatura parziale dell'imperiale.
148602	23-ott-16	23/10/2016	Surriscaldamento motore.	600184	23/10/2016	Eseguito lavaggio est.radiatore, e pulizia filtro aria.
148635	24-ott-16	24/10/2016	Soccorso per alta temperatura.	600489	24/10/2016	Soccorso a Meta per rottura cinghia idroventola. Sostituita.
148728	28-ott-16	28/10/2016	1°e 2° porta in avaria.	570910	28/10/2016	S-R pistone porta, per eseguire la saldatura al perno di fissaggio dello stesso,più eseguito allineamento 2° porta.
148731			Soccorso a Piano di S.per alta temperatura.	140001	28/10/2016	Riscontrato cinghia idroventola rotta,si provvedeva alla sostituzione, e alla messa in servizio dell'autobus
149186	17-nov-16	17/11/2016	Perdita aria .	502801	17/11/2016	Sostituzione flessibile ricarica aria.
149619	07-dic-16	07/12/2016	Eliminare la perdita d'aria dal tubo compressore.	502800	07/12/2016	Eliminata la perdita d'aria mediante la sost. del bicono.
				505313	07/12/2016	
149634	08-dic-16	08/12/2016	Flessibile scarico rotto.	507101	08/12/2016	Sostituito flessibile scarico.
150069	27-dic-16	27/12/2016	Forte rumorosità anteriore.	500908	27/12/2016	Sostituito perno a sfera sup ant. sx.+ dx. Sostituita membrana ant. dx.
150178	31-dic-16	31/12/2016	Perdita aria.	140000	31/12/2016	Soccorso a Meta per sostituzione flessibile aria. Controllata la tubazione aria.
150397	09-gen-17	09/01/2017	Avaria gasolio	542004	09/01/2017	Sostituiti nr. 02 filtri gasolio
150406		10/01/2017	Si spegne in marcia.	500700	09/01/2017	
150463	11-gen-17	11/01/2017	Soccorso a Massa L.per perdita acqua.	140001	11/01/2017	Si riscontrava la rottura del manicotto acqua dell'impiantodi riscaldamento, si provvedeva alla sost.e alla messa in servizio dell'autobus.
150519	12-gen-17	12/01/2017	Perdita acqua.	506006	12/01/2017	Sostituzione manicotto riscaldamento.
150834	25-gen-17	25/01/2017	Avaria aria	543802	25/01/2017	Sostituito testata compressore+tubicino acqua compressore(nuovo)
150940	29-gen-17	31/01/2017	Surriscaldamento motore.	506012	30/01/2017	Smontato radiatore per sostituzione.
				506013	31/01/2017	Eseguito montaggio radiatore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
151225	09-feb-17	09/02/2017	Aspirazione compressore non funziona bene.	502801	09/02/2017	Riparato tubo aria di aspirazione compressore.
151248	10-feb-17	10/02/2017	Alta temperatura.	140001	10/02/2017	Soccorso a Meta e sost. cinghia idroventola.
151745	02-mar-17	02/03/2017	Tagliante completo	543005	02/03/2017	Tagliante completo
151897	04-mar-17	04/03/2017	Perdita aria.	502800	04/03/2017	Sost. tubo aria compressore .
151906	08-mar-17	08/03/2017	rumorosità ant.	500908	08/03/2017	Sostituito nr. 01. perno a sfera + nr.02 silentblok. lato dx sup.
151907		09/03/2017	Avaria pneumatici	600261	09/03/2017	Sostituiti n°4 pneumatici post usurati.
152058	11-mar-17	11/03/2017	Lampada fulminata.	508005	11/03/2017	Sostituita lampada faro lato destro.
152146	16-mar-17	16/03/2017	Verificare frenata lunga,ed eliminare perdita aria.	600193	16/03/2017	S-R ruote post.con sost.pattini freni dx.sx. ,verificato il corretto funzionamento sia post. che ant.degli stessi e del retarder.
				502799	16/03/2017	Sostituito tubo aria cilindro freni post. dx.,sost.valvola e filtro essiccatore.
152223	20-mar-17	20/03/2017	Soccorso a Vico E. per mancato avviamento.	140005	20/03/2017	Sostituito n° 1 batteria usata,e rimesso in servizio.
152702	07-apr-17	07/04/2017	Controllare usura pneumatici ant.	600261	07/04/2017	Sost.n°2 pneumatici ant.
153034	20-apr-17	21/04/2017	Soccorso in località Boiano per alta temperatura.	140001	20/04/2017	Sul posto si riscontrava la rottura della cinghia motore, cinghia idroventola,e la rottura dell'alternatore.L'autobus con cautela veniva condotto presso il capolinea di Vico E. e posto fuori servizio in attesa di ricambi.
				600211	21/04/2017	Sost.alternatore bloccato, con sost. cinghia motore ed idroventola.
153495	06-mag-17	03/08/2017	Battito motore.	540210	14/05/2017	Inizio smontaggio.
				150000	13/06/2017	Inviato presso la ditta Credendino il 06/06/2017 causa: motore bloccato.
				150001	02/08/2017	Ritiro bus da off. esterna con motore rifatto.
156943	12-ago-17	12/08/2017	Soccorso in località Massa l.per rottura cinghia.	600489	12/08/2017	Sostituito alternatore bloccato,cinghia e pompa acqua.
157501	31-ago-17	31/08/2017	1°porta in avaria.	506402	31/08/2017	S-R valvola porta per sost.
157595	03-set-17	04/09/2017	Frenata irregolare.	501201	04/09/2017	Sostituito sensore freni ant. dx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: 203E.9.26 EUROPOLIS				Targa: EC479HS		Matr_AZ: 3265
137271	03-lug-15	03/07/2015	02/07/2015 Forte rumore ruota anteriore dx.	501001	03/07/2015	Cimep: Sostituzione testa sferica superiore braccio oscillante ant.dx (fornit.EAV) + n.2 silent- block braccio sospensione (fornit.Cimep).
137304	04-lug-15	04/07/2015	03/07/2015 Telaio sedia autista rotto.	509907	04/07/2015	Cimep giorno 03/07/2015: Riparazione sedia autista con saldatura.
137544	15-lug-15	15/07/2015	14/07/2015 Perdita gasolio.	542010	15/07/2015	Credendino 14/07/2015: Sostituzione tubazione gasolio di rifiuto + pulizia radiatore e lavaggio motore.
137628	18-lug-15	18/07/2015	17/07/2015 Soccorso in linea per perdita gasolio.	600489	18/07/2015	Credendino 16/07/2015: Soccorso a S.Agnello; S/r cannette gasolio. Sostituito tubicino ingresso gasolio iniettore 5° cilindro. Portato bus in deposito per ripristino serraggio staffa motore. Lavaggio motore e radiatore.
137798	28-lug-15	28/07/2015	27/07/2015 Controllo della vettura.	500698	28/07/2015	27/07/2015 Credendino Service: Controllo e rabbocco di 3 litri olio motore. Sostituzione n. 2 lampade. Regolazione porta anteriore. Lavaggio motore e radiatore.
138088	09-ago-15	09/08/2015	Perdita gasolio + perdita acqua.	543199	09/08/2015	Credendino Service: Sostituzione tubazione gasolio di ritorno.
				500699	09/08/2015	Credendino Service: Sostituzione olio motore , filtro olio, filtro gasolio + filtro aria. Sostituzione ruote anteriori. Controllo e rabbocco acqua batterie.
				543200	09/08/2015	Credendino Service: Sostituzione manicotto webasto. Lavaggio motore e radiatore. Regolazione potenziometri porta.
138157	12-ago-15	12/08/2015	Non rende.	500700	12/08/2015	Credendino Service: Diagnosi, ripristino cablaggio motore e ripristino cavo alimentazione regolazione pressione pompa. Sostituzione valvola essiccatore. Eliminazione perdita aria da pulsante sedile autista. Prova vettura, ok.
138238	16-ago-15	16/08/2015	Alta temperatura olio cambio.	543105	16/08/2015	Credendino Service: S/r scambiatore cambio x sturatura.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
138238	16-ago-15	16/08/2015	Alta temperatura olio cambio.	543219	16/08/2015	Credendino Service: Sostituzione cinghia alternatore + cuscinetto tendicinghia. Sostituzione cinghie A.C.
138568	27-ago-15	27/08/2015	Problema di livellamento.	501910	27/08/2015	Credendino Service: Sostituzione tops anteriore dx. (aperte e chiuse altre due stesse commesse x errore)
138595	01-set-15	01/09/2015	Perdita aria.	600488	01/09/2015	Credendino Service: Riparazione tubo compressore.
138721	08-set-15	08/09/2015	Fanale anteriore sx non accende.	508005	08/09/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada fanale anteriore sx.
138823	12-set-15	12/09/2015	Perdita acqua.	543200	12/09/2015	Cerdendino Service: Sostituzione tubo acqua compressore. Soccorso bus in via Trinità. (Ricambio fornito EAV).
138949	16-set-15	16/09/2015	Soccorso in linea x alta temperatura motore.	600489	16/09/2015	Credendino Service: Soccorso ad Alberi x sostituzione tubo acqua compressore.
139009			Alta temperatura motore.	543808	16/09/2015	Credendino Service: Sostituzione guarnizioni compressore + guarnizione testa compressore.
139010			Soccorso in linea.	600489	16/09/2015	Credendino Service: Errore! Commessa già passata.
139080	23-set-15	24/09/2015	Soccorso x pinza freni anteriore sx bloccata.	600489	24/09/2015	Credendino service: Soccorso a Vico x pinza freni ant.sx bloccata. Riportato bus in deposito.
				501201	24/09/2015	Credendino Service: Lubrificata pinza freni ant.sx e sostituzione pattini (usati) + sostituzione ruota anteriore dx.
139149	25-set-15	25/09/2015	Soccorso in linea x rottura tirante sospensione anteriore dx.	600489	25/09/2015	Credendino Service: Soccorso a vico x sostituzione tirant.sospens.ant.dx
139154	26-set-15	26/09/2015	Non livella e non tira.	505108	26/09/2015	Credendino Service: Sostituzione tubo intercooler + sostituzione testina tirantino sospensione posteriore (usata) post.sx.
139176	28-set-15	28/09/2015	Soccorso in linea per alta temperatura.	600489	28/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico x alta temperatura motore.
139203	29-set-15	29/09/2015	Perdita d'aria	543808	29/09/2015	Credendino Service: Sostituzione guarnizione testata compressore. (usata).

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
139234	30-set-15	30/09/2015	Soccorso in linea x perdita d'acqua	600489	30/09/2015	Credendino Service: Soccorso ad Alberi per problema coperchio valvola termostatica rotto. Sostituzione dello stesso (materiale EAV).
139347	06-ott-15	06/10/2015	Scambiatore cambio otturato.	543105	06/10/2015	Credendino Service: Disincrostazione scambiatore cambio + sostituzione coperchio valvola termostatica.
139515	11-ott-15	11/10/2015	Avaria porta centrale.	600130	11/10/2015	Credendino Service: Riparata porta centrale, eliminata perdita d'aria.
139648	17-ott-15	17/10/2015	Soccorso in linea x alta temperatura.	600489	17/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per alta temperatura acqua radiatore motore.
139715	20-ott-15	20/10/2015	Soccorso in linea x avaria sbrinatore.	600489	20/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico x sbrinatore.
139793	21-ott-15	22/10/2015	Soccorso in linea x perdita gasolio.	600489	21/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Moiano, risulta rotto tubo gasolio,(manca ricambio). La vettura si lascia ferma a Moiano.
				140002	22/10/2015	Credendino Service: Sostituzione tubo gasolio a Moiano (Fornitura Credendino).
139795	22-ott-15		Avaria riscaldamento.	507504	22/10/2015	Credendino Service: Sostituzione termostatica (fornitura Credendino).
139939	29-ott-15	29/10/2015	Coperture anteriori da sostituire.	502501	29/10/2015	Credendino Service: Sostituite le due ruote anteriori, prelevate dalla az:438
140019	03-nov-15	03/11/2015	Insufficiente ricarica aria.	502811	03/11/2015	Credendino Service: Sostituzione valvola 4 vie (prelevata dalla az:438)
140385	20-nov-15	20/11/2015	Soccorso in linea x alta temperatura.	600489	20/11/2015	Soccorso in linea x alta temperatura. Sostituita con vettura az:432
140432	24-nov-15	24/11/2015	Riscaldamento non funzionante.	573101	24/11/2015	Credendino Service: Stappate tubazioni sbrinatore con ripristino pompa di circolazione.
140491	26-ott-15	26/11/2015	Avaria sbrinatore.	573101	26/11/2015	Credendino Service: Sostituzione pompa di circolazione acqua sbrinatore.
140535	27-nov-15	27/11/2015	Ruota esterna posteriore sx consumata.	502503	27/11/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota esterna posteriore sx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
140562	29-nov-15	29/11/2015	Soccorso in linea x temperatura alta motore.	600489	29/11/2015	Credendino Service: Soccorso a S.Agnello x temperatura alta motore. Rabbocco acqua.
140647	04-dic-15	04/12/2015	Perdita aria	502852	04/12/2015	Sostituita valvola riduttrice pressione aria.
140670	06-dic-15	06/12/2015	Temperatura olio cambio alta.	543104	06/12/2015	Credendino service: Sostituzione scambiatore + sostituzione testa compressore aria.
140703	07-dic-15	07/12/2015	Soccorso in linea x alta temperatura.	600489	07/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico e disposizione ventola raffreddamento radiatore in modalità fissa.
140712	08-dic-15	08/12/2015	Mancorrente fuori sede.	509900	08/12/2015	Riparato mancorrente e rimesso in sede.
140831	12-dic-15	12/12/2015	Impianto elettrico fermata prenotata.	508030	12/12/2015	Credendino Service: Ripristino impianto elettrico + sostituzione pulsante richiesta fermata.
140842	14-dic-15	14/12/2015	Soccorso in linea.(Radiatore idroventola).	600489	15/12/2015	Credendino Service: Soccorso in linea e sostituzione radiatore idroventola, prelevato dalla u3259
140929	16-dic-15	16/12/2015	Perdita olio.	505310	16/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico. Radiatore idroventola rotto. Abolito radiatore con tubo diretto.
140935	17-dic-15	17/12/2015	Motore sporco d'olio.	540213	17/12/2015	Credendino Service: Lavaggio motore.
140939	18-dic-15	18/12/2015	Soccorso in linea.	600489	18/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico e sostituzione cinghia motore + cuscinetto tendicinghia.
141011	23-dic-15	23/12/2015	Braccio specchio retrovisore dx	572904	23/12/2015	Credendino Service: Riparato braccio specchio laterale dx.
141056	28-dic-15	28/12/2015	Ruoty bucata posteriore sx.	502503	28/12/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore sx.
141069	29-dic-15	29/12/2015	Copertura posteriore dx usurata.	502503	29/12/2015	Credendino Service: Sostituzione ruote posteriori lato dx (usate).
141131	02-gen-16	02/01/2016	Soccorso x temperatura alta olio cambio.	600489	02/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x temperatura olio cambio alta. (Solo controllo).
141201	07-gen-16	07/01/2016	Paraurti posteriore dx rotto.	571202	07/01/2016	Credendino Service: Riparazione paraurti posteriore dx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141353	14-gen-16	14/01/2016	Soccorso x alta temperatura motore.	600489	14/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Meta e sostituzione cinghia idroventola.
141387	15-gen-16	15/01/2016	Coperture anteriori consumate + staffa ancoraggio estintore rotta.	502503	15/01/2016	Credendino Service: Sostituzione ruote anteriori (fornit.Credendino, usate). Riparata staffa ancoraggio estintore.
141414	16-gen-16	16/01/2016	Soccorso x obliteratrice.	140015	16/01/2016	Soccorso in via degli Aranci Sorrento x sostituzione nastrino obliteratrice.
141434	18-gen-16	18/01/2016		140015	18/01/2016	Credendino Service: Soccorso e sostituzione obliteratrice.
141645	27-gen-16	27/01/2016	Soccorso a Vico stazione per mancato avviamento + perdita gasolio.	600489	27/01/2016	Credendino Service, Turno Ettore, Gargiulo Antonino: Intervento a Vico per sostituzione tubo ritorno dalla pompa A.P.
141768	02-feb-16	02/02/2016	Perdita acqua.	543200	02/02/2016	Credendino Service: Sostituzione tubo acqua lato testata compressore + rabbocco olio idraulico 4 litri.
141788	03-feb-16	03/02/2016	Soccorso in linea per perdita olio.	600489	03/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Massa e fissaggio compressore (perni mancanti).
142008	13-feb-16	13/02/2016	Coperture posteriori lisce.	502503	13/02/2016	Credendino Service: Sostituzione n.2 ruote posteriori (PID e PIS).
142113	17-feb-16	17/02/2016	faro sx fulminato	508005	17/02/2016	Credendino Service: Sostituzione lampadina faro.
142375	29-feb-16	29/02/2016	scarso rendimento	542004	29/02/2016	
142606	09-mar-16	09/03/2016	Rumorosità ANTERIORE.	600120	09/03/2016	Lubrificazione chioccia ant. dx.
142663	13-mar-16	13/03/2016	Eliminato biglietto incastrato	140015	13/03/2016	Soccorso piazzale stazione Sorrento per rimuovere biglietto incastrato .
142666		14/03/2016	Soccorso in linea per rumorosità ant.	600489	13/03/2016	
				501001	14/03/2016	Sostituito perno a sfera lato dx.
142753	15-mar-16	15/03/2016	Contr. fari.	508005	15/03/2016	Sostituzione lampada faro dx. più 2 lampade stop.
				140025	17/03/2016	
143070	31-mar-16	31/03/2016	Trasmissione,e ruota anteriore sinistra consumata.	502503	31/03/2016	Sostituzione ruota anteriore sinistra.
				505604	31/03/2016	Sostituzione albero di trasmissione.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
143153	03-apr-16	04/05/2016	Avantreno rumoroso + scarico.	150000	03/04/2016	Bus inviato a Credendino Service x lavorazione carrozzeria.
				150001	03/05/2016	
145064	19-giu-16	19/06/2016	Temperatura alta motore.	140001	19/06/2016	Rabbocco acqua radiatore motore.
145121	21-giu-16	21/06/2016	Alta temperatura.	600184	21/06/2016	Eseguito lavaggio radiatore.
145162	22-giu-16	22/06/2016	Perdita acqua.	543200	22/06/2016	Sost. manicotto acqua,altezza scambiatore cambio.
145550	06-lug-16	06/07/2016	Segnalatore acustico non funziona.	508010	06/07/2016	Sost. devios. rotto.
145738	13-lug-16	13/07/2016	Sedia autista instabile.	509907	13/07/2016	Sost. sedia.
146180	28-lug-16	28/07/2016	Pneumatici anteriori consumati.	502503	28/07/2016	Sostituzione ruote anteriori.
146767	16-ago-16	16/08/2016	Sospensioni ant.più controllo sedia autista.	600485	16/08/2016	Fissata sedia autista al pavimento, sost. membrana sospen. ant. sx.
146791	17-ago-16	17/08/2016	Usura 2 coperture posteriori dx.	502503	17/08/2016	Sostituzione 2 ruote posteriori sx.
146838	20-ago-16	20/08/2016	Alta temperatura.	543200	20/08/2016	Eliminata perdita acqua, ed eseguito lavaggio al radiatore.
146957	25-ago-16	25/08/2016	Ruote post sx.usurate.	502503	25/08/2016	Sostituiti n°2 pneumatici post.sx, ricoperti.
147305	06-set-16	06/09/2016	Soccorso piazzale stazione per oblitratrice.	140015	06/09/2016	Ripristino oblitratrice (biglietto icastrato).
148487	18-ott-16	18/10/2016	Perdita valvola ECAS.	501909	18/10/2016	S/R valvola ECAS. (revisionata).
148592	22-ott-16	22/10/2016	Soccorso per impianto ricarica aria.	140004	22/10/2016	Soccorso in via degli aranci per sistemazione tubicino aria.
148656	25-ott-16	25/10/2016	avarìa aria	502811	25/10/2016	soccorso piazza tasso
148666			Anta sx 1°porta non chiude.	570910	25/10/2016	Sostituito pistone porta.
148889	04-nov-16	04/11/2016	Intervento in linea per rabbocco olio idroguida.	140006	04/11/2016	A Vico Equense per rabbocco olio idroguida.
149084	14-nov-16	14/11/2016	Soccorso a Vico E.per alta temperatura.	140001	14/11/2016	Sul posto si riscontrava una perdita d'acqua,si rientrava in deposito per la riparazione.
				543200	14/11/2016	Sostituito manicotto acqua altezza scambiatore di calore.
149181	16-nov-16	16/11/2016	Sostituire cop.ant.+cop.post.	502501	16/11/2016	Sostituita cop.ant.dx.+copertura posteriore dx.int.
149301	23-nov-16	23/11/2016	Puzza di scarico interno vettura,ed eliminare perdita aria.	507101	23/11/2016	Sistemata tubazione scarico,ed eliminata la perdita aria,con sost del tubo in plastica.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
149477	01-dic-16	01/12/2016	Surriscaldamento motore.	506004	01/12/2016	Controllato impianto di raffreddamento,con rabbocco acqua
149633	08-dic-16	08/12/2016	Perdita acqua e gasolio.	506001	08/12/2016	Eliminata perdita acqua; eliminata perdita gasolio; sostituito filtro gasolio.
149690	09-dic-16	09/12/2016	Perdita acqua.	506001	10/12/2016	Sostituito manicotto acqua vicino stufa.
149830	15-dic-16	15/12/2016	Perdita aria.	500722	15/12/2016	Sostituita valvola regolazione e controllo.
149875	17-dic-16	17/12/2016	Forti vibrazioni interno vettura.	505604	17/12/2016	Sostituito albero di trasmissione (usato).
149877			Perdita acqua	543200	17/12/2016	Serraggio fascette tubo acqua sbrinatori.
150395	09-gen-17	09/01/2017	Avaria aria	600001	09/01/2017	Riparato tubo compressore
150748	22-gen-17	22/01/2017	Eliminare perdita olio idroventola altezza radiatore.	505310	22/01/2017	Eliminata perdita olio idroventola ,mediante il serraggio di alcuni raccordi .Eseguito lavaggio motore.
151166	05-feb-17	05/02/2017	Avaria impianto ricarica aria.	502801	05/02/2017	Sostituita valvola essiccatore.
151195	08-feb-17	08/02/2017	Alta temperatura cambio.	501603	08/02/2017	Sostituzione olio cambio + filtro.
151293	12-feb-17	12/02/2017		543104	12/02/2017	
151376	15-feb-17	15/02/2017	SCARSO RENDIMENTO	542004	15/02/2017	Sostituito nr. 02 filtri gasolio
151521	19-feb-17	19/02/2017	Perdita acqua.	543200	19/02/2017	Sostituito tubo in gomma post. lato sx.
151611	24-feb-17	24/02/2017	Non tira.	505108	24/02/2017	Serrate fescette intercooler+ sost. sedia autista.
151647	27-feb-17	27/02/2017	Sospensioni	502839	27/02/2017	Sost. sosp. ant. lato dx; sost. pattini post. e controllo anteriore.
151720	01-mar-17	01/03/2017	Avaria pneumatico	502506	01/03/2017	SOSTITUITO PNEUMATICO POST. SX. LATO INT.
151764	03-mar-17	03/03/2017	Faro dx non accende.	508005	03/03/2017	Sost.lampada faro.
151791	04-mar-17	07/03/2017	Soccorso a Meta per alta temperatura motore.	140001	04/03/2017	Rabboccato acqua e condotto in deposito per ulteriore controllo.
				543005	07/03/2017	Tagliante completo+nr. 02 silentblok lato sx. + nr.01. lato dx. + nr. 02 perni a sfera sx. e dx. lato superiore. +tappo fusione.
151894	07-mar-17		Pneumatici posteriori	502504	07/03/2017	Sost. 2 coperture post. nuove lato dx+ copertura post. interna usata.
151970	10-mar-17	10/03/2017	Soccorso a Vico E.per avaria porta centrale.	140026	10/03/2017	Riattivata linea elettrica porta centrale.
152330	24-mar-17	24/03/2017	Soccorso a Vico E. per controllo pneumatico.	600489	24/03/2017	Sostituito pneumatico post. sx.int.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
152413	25-mar-17	25/03/2017	Soccorso a Vico.	140025	25/03/2017	Soccorso a Vico per sost. lamoada faro sx.
152424	28-mar-17	28/03/2017	Illuminazione interna.	508006	28/03/2017	
152913	16-apr-17	16/04/2017	Soccorso a Moiano per avaria impianto pneumatico.	140004	16/04/2017	Ripristino impianto pneumatico.
153084	22-apr-17	23/04/2017	Avaria aria	502800	23/04/2017	Riparato tubo compressore + montata staffa regolazione sedia .
153215	27-apr-17	27/04/2017	Controllo freni post.	600475	27/04/2017	S-R pinza freni post. bloccata.
153309	28-apr-17	28/04/2017	Soccorso a Vico.	140001	28/04/2017	Soccorso a Vico e sostituita cinghia idroventola+cinghia alternatore.
153529	07-mag-17	07/05/2017	Avaria aria	600001	07/05/2017	Intervento in via degli aranci (Sorrento) per sostituzione tubo compressore prelevato dalla az. 3257.
154008	22-mag-17	22/05/2017	Eliminare perdita aria,controllare il fissaggio al pavimento della sedia autista.	502799	22/05/2017	Fissata sedia autista al pavimento.
154152	26-mag-17	26/05/2017	Aria condizionata	600110	26/05/2017	Ripristino alimentazione compressore aria condizionata+sostituzione nr. 04 pressostate.
154850	16-giu-17	16/06/2017	Alta temperatura olio cambio.	543104	16/06/2017	
154886	17-giu-17	30/06/2017	Avaria cambio(slitte).	505326	29/06/2017	S-R cambio per sostituzione.N.B. ricambio di recupero.
				543804	29/06/2017	Revisionata T.C.compressore.
				501911	30/06/2017	
155439	03-lug-17	03/07/2017	Soccorso in località Vico E. per avaria innesto marcia.	600488	03/07/2017	
155804	14-lug-17	14/07/2017	Avaria aria	543801	14/07/2017	Intervento a Vico equense x sost. tubo aria compressore.
155861	15-lug-17	20/07/2017	Radiatore motore forato.	506001	20/07/2017	Sostituzione radiatore (nuovo)
156114	22-lug-17	22/07/2017	soccorso in località Arola per avaria impianto pneumatico.	502811	22/07/2017	Sostituito valvola a quattro vie
156554	02-ago-17	03/08/2017	coppa cambio rotta	505330	03/08/2017	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>	
<i>TipoBUS:</i>	BREDABUS			<i>Targa:</i>	<u>DP082JL</u>	<i>Matr_AZ:</i>	<u>NU4013</u>
137257	02-lug-15	02/07/2015	01/07/2015 Sospensione posteriore dx.	600489	02/07/2015	Soccorso x rientro bus in deposito.	
				501911	02/07/2015	Cimep: Sostituzione sospensioni posteriori. (Fornit.EAV).	
137334	06-lug-15	06/07/2015	05/07/2015 Bus rientra in deposito inclinato a sx.	500703	06/07/2015	Cimep 05/07/2015: Sostituzione asta livellatrice posteriore sx.	
137341			Supporto braccio specchio laterale dx rotto.	572904	06/07/2015	Cimep: Sostituzione supporto + braccio + specchio laterale dx (fornit.EAV).	
137406	08-lug-15	08/07/2015	Riparazione aria condizionata.	573201	08/07/2015	Cimep: Riparazione impianto elettrico aria condizionata.	
137445	10-lug-15	10/07/2015	09/07/2015:Braccio specchio + specchio + coppa specchio dx rotti.	572904	10/07/2015	Cimep 09/07/2015: Sostituzione braccio specchio laterale dx completo di specchio (fornit.EAV).	
137477	11-lug-15	11/07/2015	10/07/2015:Soccorso in linea.	140027	11/07/2015	Cimep 10/07/2015: Sblocco sicurezza bus per far rientrare in officina a Sorrento. Intervento in officina: sistemazione asta livellatrice dx.	
137626	18-lug-15	18/07/2015	16/07/2015 Soccorso in linea.	600489	18/07/2015	Cradendino 16/07/2015: Soccorso a Piano; S/r sensore livellatrice per ripristino tirante livellatrice.	
137707	22-lug-15	22/07/2015	21/07/2015 Perdita aria in frenata.	502799	22/07/2015	Credendino service 21/07/2015: Controllo della vettura. Sostituzione valvola scarico rapido freno di stazionamento.	
137814	28-lug-15	01/08/2015	27/07/2015 Motore rotto.	600489	01/08/2015	30/07/2015 Credendino Service: Soccorso in linea a Vico Equense. Ripristino martelletti e punteria e riportato bus in deposito.	
				541205	01/08/2015	30/07/2015 Credendino service. Registrazioni punterie. Ripristino tubazione pneumatica da compressore a serpentina. Pulizia e sturatura tubazione aria pneumatica.	
				500699	01/08/2015	30/07/2015 Credendino Service: Sostituzione olio motore + olio cambio + filtro olio + filtro gasolio + lavaggio motore e radiatore.	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
138035	05-ago-15	07/08/2015	Soccorso in linea.	600489	05/08/2015	Credendino service: Soccorso a Vico Equense, controllo della vettura, eliminazione perdita aria sospensioni. Controllo della vettura,ok.
138078	07-ago-15			600489	07/08/2015	Credendino service: Soccorso in linea x perdita aria a Vico Equense e portata vettura in deposito.
				506402	07/08/2015	Credendino service: S/r elettrovalvola porte x revisione. S/r cilindro porta centrale anta 2 x pulizia interna e regolazione porta.
138084	08-ago-15	08/08/2015	Soccorso a Vico x mancato inserimento marce.	600489	08/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense, controllo della vettura. Ripristino bulbo aria tubazione valvola ecas.
138581	28-ago-15	28/08/2015	Soccorso in linea x problema innesto marce.	600489	28/08/2015	Credendino Service: Soccorso in linea e rabbocco olio cambio (1 litro).
138583	29-ago-15	29/08/2015	Alta temperatura motore.	600211	29/08/2015	Credendino Service: Sostituzione cinghia idroventola + modifica cuscinetto tendicinghia + riparazione manicotto acqua radiatore.
138585			Controllo settimanale.	500698	29/08/2015	Credendino Service: Rabbocco olio motore (3 litri). Controllo freni (anteriori e posteriori al 50%). Controllo meccanica ok.
138693	07-set-15	07/09/2015	Soccorso in linea per porta anteriore guasta.	140026	07/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense. S/r anta prima porta anteriore x estrazione perni spezzati staffa guida porta e sostituzione di questi. S/r binario guida x rifacimento + regolazione porta.
138820	10-set-15	10/09/2015	Mancato avviamento.	502908	10/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per mancato avviamento. Riparazione sensore portellone motore.
138824	12-set-15	12/09/2015	Perita acqua.	543200	12/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense. Sostituzione tubo acqua motore. (Ricambio fornito EAV).
138920	14-set-15	14/09/2015	Non frena + avaria sospensioni.	500709	14/09/2015	Credendino Service: Sostituzione livellatrice e manettino freno di stazionamento. (Materiale EAV). Sostituzione valvola 4vie (fornitura Credendino Service).

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
139011	16-set-15	16/09/2015	La vettura si limita.	505105	16/09/2015	Credendino Service: Sostituzione filtro aria e pulizia filtro gasolio.
139032	19-set-15	24/09/2015	Avaria elettronica motore.	150000	19/09/2015	Invio officina esterna Credendino Service.
				150001	24/09/2015	Ritiro da officina esterna dopo lavori.
139146	25-set-15	25/09/2015	Soccorso in linea x rottura tirantino sospensioni ant.	600489	25/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Moiano per riparazione tirantino della livellatrice anteriore.
139151			Soccorso in linea.	600489	25/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico e riparazione staffa attacco livellatrice.
139205	29-set-15	29/09/2015	Soccorso in linea x mancato avviamento.	600489	29/09/2015	Credendino Service: Soccorso in linea a Vico per mancato avviamento motore. Motorino avviamento da sostituire, la vettura resta ferma al capolinea in attesa del motorino.
139207	30-set-15	03/10/2015	Motorino avviamento guasto.	543610	30/09/2015	Credendino Service: Smontato motorino avviamento e inviato a revisione.
				543611	03/10/2015	Credendino Service: Montato motorino avviamento.
139336	03-ott-15	08/10/2015	Nuovo guasto motorino avviamento.	543610	08/10/2015	Credendino Service: Rimontato motorino avviamento.
139445	09-ott-15	09/10/2015	Non parte.	541401	09/10/2015	Credendino Service: Sostituzione regolatore di pressione pompa alta pressione del gasolio.(Materiale EAV).
139502	12-ott-15	11/11/2015	Mancato avviamento	150000	28/10/2015	Pulizia tubazione ritorno gasolio + valvolina by-pass + filtro gasolio. Ritirata da Credendino per completamento lavoro.
				150001	10/11/2015	Ritirata dalla ditta Credendino Service.
140297	17-nov-15	17/11/2015	Mancorrente da fissare.	579900	17/11/2015	Credendino Service: Fissato mancorrente.
140317	18-nov-15	18/11/2015	Perdita aria.	600488	18/11/2015	Credendino Service: Sistemata sospensione anteriore sx + asta livellatrice
140382	20-nov-15	20/11/2015	Rumore anteriore dx	501001	20/11/2015	Credendino Service: Sostituzione cuscinetto braccio oscillante superiore lato dx. (Materiale Credendino)

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
140415	23-nov-15	23/11/2015	Sospensione anteriore a terra.	500702	23/11/2015	Credendino Service: Sostituzione silent-block braccio oscillante anteriore sx + riparazione tirantino sospensione.
140567	29-nov-15	30/11/2015	Olio nella vaschetta dell'acqua.	543104	30/11/2015	Credendino Service: Sostituzione scambiatore motore.
140605	02-dic-15	02/12/2015	Avaria aria sospensione anteriore sx.	600488	02/12/2015	Credendino Service: Rimessa in sede sospensione anteriore sx + sistemato tirantino anteriore dx.
140623		03/12/2015	Soccorso x sospensioni.	140027	02/12/2015	Credendino Service: Recuperata da Vico ore 21:00 (tirantino sospensione anteriore dx scappato).
				500717	03/12/2015	Credendino Service: Smontati e saldati piatti inferiori sospensioni anteriori. Riparata piastra sospensione + tolta perdita olio idroguida.
140666	05-dic-15	05/12/2015	Sospensioni.	600489	05/12/2015	Credendino service: Soccorso a Vico x ripristino leva livellatrice anteriore.
140671	06-dic-15	06/12/2015	Perdita acqua.	543203	06/12/2015	Credendino service: Sostituzione manicotto acqua scambiatore.
140775	10-dic-15	10/12/2015	Soccorso in linea x rottura specchio retrovisore dx.	600489	10/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per rottura specchio retrovisore dx con sostituzione dello stesso.
140832	12-dic-15	12/12/2015	Soccorso x perdita aria.	600489	12/12/2015	Credendino Service: Soccorso a seiano x perdita aria. Riportato bus in deposito. Sostituzione valvola scarico rapido.
140836	13-dic-15	13/12/2015	Soccorso x avaria impianto riscaldamento.	600489	13/12/2015	Credendino Service: Soccorso in linea a vico e sostituzione bus con az:3265, in officina successivamente ripristinato il riscaldamento della vettura con spurgo.
140856	15-dic-15	15/12/2015	Ruota posteriore sx usurata.	502503	15/12/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore sx + pattini freni posteriori.
141039	27-dic-15	27/12/2015	Soccorso x sospensioni.	140027	27/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Pacognano, ripristino funzionalità sensore di livellamento sospensioni.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141068	29-dic-15	29/12/2015	Soccorso in linea x sospensioni.	140027	29/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico, (tirantino sospensione scappato) ripristino tirantino.
141125	01-gen-16	01/01/2016		600489	01/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico e ripristino livellatrice.
141159	04-gen-16	04/01/2016	Sospensione anteriore.	500701	04/01/2016	Credendino Service: Sostituzione n.2 testine livellatrice + regolazione astina.
141181	06-gen-16	06/01/2016	Sospensioni.	500717	06/01/2016	Rientra da Vico x problemi sospensioni. Credendino Service: Sostituzione valvola livellatrice (prelevata dalla U2107).
141200	07-gen-16	07/01/2016	Porta anteriore + telecamera.	600130	07/01/2016	Credendino Service: Riparata porta anteriore + revisione telecamera.
141244	09-gen-16	09/01/2016	Soccorso in linea per sospensioni.	140027	09/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico e sostituito tirantino sospensioni anteriori.
141354	14-gen-16	14/01/2016	Soccorso x avaria sospensioni.	140027	14/01/2016	Credendino Service: A Vico x sostituzione testine tirantini sospensioni posteriori.
141383	15-gen-16	15/01/2016	Sospensioni difettose.	500716	15/01/2016	Credendino Service: Controllo sospensioni, e ripristino linea blocco con porta aperta.
141416	17-gen-16	17/01/2016	Verifica batterie.	508002	17/01/2016	Credendino Service: Verifica batterie e ripristino livello acqua distillata.
141713	31-gen-16	31/01/2016	Lampada stop lato dx bruciata.	508005	31/01/2016	Credendino Service: Sostituita lampada.
141817	04-feb-16	04/02/2016	Porta anteriore fuori sede.	600247	04/02/2016	Credendino Service: Rimessa in sede porta anteriore.
141965	11-feb-16	11/02/2016	Malfunzionamento porta anteriore.	600130	11/02/2016	Credendino Service: Ripristino funzionamento porta.
142010	13-feb-16	13/02/2016	Infiltrazione acqua.	600484	13/02/2016	Credendino Service: Siliconata parte del parabrezza con riparazione guarnizione.
142042	15-feb-16	15/02/2016	Perdita acqua dall'imperiale + perdita aria porta anteriore.	600484	15/02/2016	Credendino Service: Sigillato imperiale.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
142042	15-feb-16	15/02/2016	Perdita acqua dall'imperiale + perdita aria porta anteriore.	502833	15/02/2016	Credendino Service: Sostituzione elettrovalvola porta anteriore.
142114	17-feb-16	17/02/2016	Faro sx fulminato.	508005	17/02/2016	Credendino Service: Sostituzione lampadina faro sx.
142320	25-feb-16	25/02/2016	Temperatura alta motore.	543222	25/02/2016	Controllo manicotti e tubazioni, rabbocco acqua radiatore motore + fissaggio sportello di chiusura.
142351	26-feb-16	26/02/2016	Perdita aria.	502820	26/02/2016	Sostituzione valvola moderabile, prelevata dalla az:622
142495	05-mar-16	08/04/2016	Avaria iniezione.	501910	11/03/2016	Smontaggio camera d'aria completesegue lavoro.
				541405	08/04/2016	Montate pompe gasolio.
143332	08-apr-16		Montate pompe gasolio,e provato su strada.	541401	08/04/2016	Eseguito montaggio pompe gasolio.
143325	10-apr-16	10/04/2016	Luce di posizione guasta	508005	10/04/2016	Sostituzione lampada di posizione.
143389	13-apr-16	13/04/2016	Soccorso in linea per avaria sospenioni.	600489	13/04/2016	Soccorso e sostituzione vettura con la 597
				500702	13/04/2016	
143590	21-apr-16	13/05/2016	Rumorosità cuscinetto ruota ant.Dx.	501020	12/05/2016	Smontato mozzo ruota ant.Dx. per sost. cuscinetto.
				501007	13/05/2016	Sost.cuscinetto mozzo ruota ant.Dx.
144395	25-mag-16	25/05/2016	Lampadina stop dx fulminata.	508005	25/05/2016	Sostituzione lampada stop dx.
144620	04-giu-16	09/06/2016	Turbina rotta.	542404	04/06/2016	Smontato turbo-compressore.
				542401	08/06/2016	Montata turbina ed eseguito tagliando.
144875	12-giu-16	12/06/2016	Perdita aria.	600488	12/06/2016	Sostituita valvola pressione posteriore sx (usata).
145001	16-giu-16	16/06/2016	Sedia autista + avaria ecas.	509907	16/06/2016	Riparata sedia autista + sostituzione amplificatore di segnale ecas.
145122	21-giu-16	21/06/2016	Perdita aria.	502799	21/06/2016	Eliminate varie perdite d'aria,registrata l'inquadratura della telecamera post.
145572	07-lug-16	07/07/2016	Sedia autista non si regola.	509910	07/07/2016	Ripristinato impianto pneumatico della sedia.
145674	11-lug-16	12/07/2016	Sostituire cinghia e tendicinghia alternatore,controllare livellamento autobus.	544007	14/07/2016	Sost.cinghia e tenditore alternatore,
145762	13-lug-16	13/07/2016	Avaria impianto pneumatico,control.ammortizzatori.	502801	14/07/2016	Bonifica impianto pneumatico,sostituito n°4 ammrizzatori.
145813	15-lug-16	15/07/2016	Sedia autista.	509907	15/07/2016	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
145874	17-lug-16	17/07/2016	Soccorso in linea pwer sospensioni.	140027	17/07/2016	Soccorso a Vico e riparato tirantino sospensioni ant.
145898	18-lug-16	18/07/2016	Avaria sospensioni.	600489	18/07/2016	Soccorso a Vico. Riparato tirantino sospensioni ant.dx e post.dx. Sostituzione valvola relé.
146270	31-lug-16	31/07/2016	N.2 coperture posteriori lisce.	502503	31/07/2016	Sostituzione di due ruote posteriori.(Usate).
146647	12-ago-16	12/08/2016	Eliminare varie perdite d'aria,riparare tubazione scarico.	507101	12/08/2016	S-R flessibile tubazione scarico per eseguire riparazione,sostituita membrana sospen. post.+ sost. rubinetto aria post.
146955	24-ago-16	24/08/2016	Portellone vano motore post.dx.da riparare.	600484	24/08/2016	Eseguita parziale riparazione del portellone,e ripristinato le regilari funzioni dello stesso.
147300	06-set-16	06/09/2016	Perdita aria.	600488	06/09/2016	Sostituzione tubo flessibile sospensione anteriore sx.
147354	07-set-16	07/09/2016	Tagliando completo + lavaggio motore.	500699	07/09/2016	
				540213	07/09/2016	
147508	12-set-16	12/09/2016	Perdita aria sospensione posteriore sx.	501911	12/09/2016	
147959	28-set-16	28/09/2016	Soccorso a Vico E. per avaria sospensioni,più specchio retrovisore dx ed interno,entrambi rotti.	140004	28/09/2016	L'autobus veniva condotto in deposito, dove veniva eseguita la cancellazione dei guasti alla centralina ecas, più la sostituzione dei due specchi.
148080	02-ott-16	02/10/2016	Alta temperatura motore.	140001	02/10/2016	Soccorso ad Alberi per rottura cinghia pompa acqua. Sostituita.
148128	04-ott-16	04/10/2016	Soccorso per alta temperatura.	140001	04/10/2016	Soccorso ad Arola, sostituzione cinghia rotta più rabbocco acqua.
148317	11-ott-16	12/10/2016	Controllo pneumatici ant. post.	502502	12/10/2016	Eseguita l' iversione dei pneumatici.
148369	13-ott-16	13/10/2016	Soccorso a Vico E.,2° porta fuori sede.	140026	13/10/2016	Rimessa nel proprio alloggio,l'anta della 2 porta.
148485	17-ott-16	17/10/2016	Specchio retrovisore destro lesionato.	140016	17/10/2016	Soccorso a Vico per sostituzione braccio specchio retrovisore destro.
148657	25-ott-16	25/10/2016	avarìa alternatore	544008	25/10/2016	sostituito alternatore
148908	05-nov-16	05/11/2016	Soccorso in località Ticciano per alta temperatura.	140001	05/11/2016	Sul posto si riscontrava l'assenza della cinghia idroventola,si provvedeva al montaggio della stessa, e alla messa in servizio dell'autobus.
149229	20-nov-16	20/11/2016	Copertura ant. destra consumata.	502506	20/11/2016	Sostituzione copertura anteriore destra con copertura usata.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
<i>TipoBUS:</i>	<i>BREDAMENARINIBUS M 231/E4 C</i>			<i>Targa:</i>	<i><u>FG885ZR</u></i>	
						<i>Matr_AZ:</i>
154245	10-apr-17	23/07/2017	Rispristino bus dopo reimmatricolazione	150001	23/07/2017	
156991	14-ago-17	14/08/2017	Mancato avviamento.	508004	14/08/2017	Sostituito alternatore inferiore prelevato dalla az. 806. + nr. 02 batterie.
157237	21-ago-17	21/08/2017	Pneumatico post.sx.usurato.	502505	21/08/2017	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: CACCIAMALI			Targa: <u>EZ171TE</u>	Matr_AZ: <u>597</u>		
137479	11-lug-15	11/07/2015	10/07/2015:Soccorso in linea.	600489	11/07/2015	Cimep 10/07/2015: Soccorso a Piano per avaria porta posteriore. Registrazione porta posteriore.
137612	18-lug-15	18/07/2015	15/07/2015 Porta posteriore guasta.	600130	18/07/2015	Credendino 15/07/2015: S/r cavo apertura emergenza porte e ripristino di questi. S/r tirante guida porte per ripristino e fissaggio con rifacimento filettatura.
137664	20-lug-15	04/08/2015	15/07/2015 Staffaggi ponte posteriore rotti.	150000	04/08/2015	29/07/2015 inviato bus all'officina esterna "Credendino Service" per lavoro di riparazione.
				150001	04/08/2015	Ritiro da officina estrna dopo lavori.
137996	05-ago-15	05/08/2015	04/08/2015 Commessa di lavorazioni da associare alla n. 137664.	501021	05/08/2015	04/08/2015 Credendino service: S/r mozzo post.dx S/r supporto ponte e barre di reazione. Estrazione perni spezzati supporto ponte e sostituzione di questi. Ripristino perni di centraggio ponte.
				501809	05/08/2015	04/08/2015 Credendino service: Sostituzione serie pattini posteriori. Sostituzione serie sensori freni.
				500699	05/08/2015	04/08/2015 Credendino service: Tagliando completo.
				500700	05/08/2015	04/08/2015 Credendino service: Diagnosi carica memoria guasti.
138304	19-ago-15	19/08/2015	Porta centrale difettosa.	502833	19/08/2015	Credendino Service: Sostituzione elettrovalvola valvola porta centrale + controllo sospensioni anteriori e posteriori.
138327	20-ago-15	20/08/2015	Rumorosità marmitta.	542402	20/08/2015	Credendino Service: S/r staffa marmitta per ripristino della stessa con saldatura. Ripristino connettore segnalatore usura freni.
138707	02-set-15	02/09/2015	Avaria porta centrale.	600130	02/09/2015	Credendino Service: Riparazione valvola porte + registrazione porta centrale.
138712	05-set-15	05/09/2015	Inclinazioni delle sospensioni.	600489	05/09/2015	Soccorso in linea (Piano) x regolazione livellatrice.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
138695	07-set-15	07/09/2015	Avaria sospensioni.	501911	07/09/2015	Credendino Service: Controllo cablaggio alimentazione centralina ecas e ripristino connettore sensore livellatrice ant. Sostituzione cella sospensione posteriore dx. (fornit.EAV).
138747	09-set-15	09/09/2015	Rumore anteriore.	500904	09/09/2015	Credendino Service: Sostituzione ammortizzatore dx (fornito EAV).
138821	11-set-15	11/09/2015	Avaria sospensioni.	500704	11/09/2015	Cerdendino Service: Sostituzione valvola livellatrice anteriore. (Fornit.EAV).
138826	12-set-15	12/09/2015	Perdita aria.	600489	12/09/2015	Cerdendino Service: Soccorso a Piano e sostituzione valvola ecas. (Ricambio fornito da Credendino Service).
139015	18-set-15	18/09/2015	Perdita aria porta centrale.	600488	18/09/2015	Credendino Service: Sostituzione guarnizioni pistone porta centale + elettrovalvola.
139030	22-set-15	24/09/2015	Rottura staffe ponte posteriore.	150000	22/09/2015	Inviata alla ditta Credendino Service per lavori di riparazione ponte posteriore.
				150001	24/09/2015	Ritiro da officina esterna dopo lavori.
139233	30-set-15	30/09/2015	Non livella.	600289	30/09/2015	Credendino Service: Riallineamento ponte posteriore.
139864	26-ott-15	26/10/2015	Riscaldamento non funzionante.	573101	26/10/2015	Credendino Service: Riattivato impianto di riscaldamento.
140440	24-nov-15	24/11/2015	Copertura posteriore dx usurata.	502503	24/11/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore (con quella di scorta del veicolo)
140706	07-dic-15	16/12/2015	Smontaggio ruote x sostituzione.	502501	07/12/2015	Credendino Service: Smontate ruote posteriori x sostituzione.
				501801	16/12/2015	Credendino Service: Montate quattro gomme nuove (fornitura Credendino).
141057	29-dic-15	29/12/2015	Differenziale rumoroso.	600108	29/12/2015	Credendino Service: Ingrassata trasmissione.
141329	13-gen-16	13/01/2016	Avaria alimentazione motore.	542011	13/01/2016	Credendino Service: Sostituzione filtro e prefiltro gasolio + pulizia filtro aria.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141355	14-gen-16	14/01/2016	Soccorso x porta posteriore.	600489	14/01/2016	Credendino Service: Soccorso a S.Agata x avaria porta posteriore. Riportato bus in officina dove successivamente veniva effettuata riparazione guasto.
141509	20-gen-16	20/01/2016	Soccorso a Piano x foratura ruota anteriore dx.	600489	20/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Piano x sostituzione ruota anteriore dx (forata).
141625	26-gen-16	26/01/2016	Trasmissione rumorosa.	600108	26/01/2016	Credendino Service: Ingrassaggio trasmissione.
141793	03-feb-16	03/02/2016	Lampada faro sx bruciata.	508005	03/02/2016	Credendino Service: Sostituzione lampada faro sx.
141819	04-feb-16	04/02/2016	Sterzo non si regola.	501301	04/02/2016	Credendino Service: Serraggio regolazione sterzo.
142012	14-feb-16	14/02/2016	Alternatore guasto.	544004	14/02/2016	Credendino Service: Sostituzione alternatore + cinghia alternatore.
142446	02-mar-16	02/03/2016	Rumorosità anteriore e posteriore.	500470	02/03/2016	Sostituzione n. 2 silent-block barra stabilizzatrice ant. + n.2 ammortizzatori + n.2 silent-block barra stab. post.
142507	06-mar-16	06/03/2016	Avaria freni ant	501201	06/03/2016	Contrrollo freni ant. + controllo cablaggiofreni.
142649	12-mar-16	12/03/2016	Lamiera pavimento staccata.	571601	12/03/2016	Fissata lamiera (altezza porta ant.)
142914	19-mar-16	19/03/2016	Mancato avviamento	140005	19/03/2016	Soccorso e messa in moto con ponte elettrico
143106	31-mar-16	31/03/2016	Sostituzione ruota anteriore sinistra.	502503	31/03/2016	Sostituzione ruota anteriore sinistra, nuova.
143392	13-apr-16	13/04/2016	Soccorso in linea per mancato avviamento	140005	13/04/2016	
143444	15-apr-16	15/04/2016	rumorosita anteriore	501907	15/04/2016	Sostituzione silent block barra di reazione,sistemato pannello porta.
144432	27-mag-16	05/06/2016	Ponte posteriore (alcuni perni spezzati).	150001	05/06/2016	Lautobus veniva ritirato dal deposito di Napoli il 04-06-2016.
145223	23-giu-16	23/06/2016	Ricarica aria condizionata.	573201	23/06/2016	Ricarica aria condizionata + ispezione freni.
145233	24-giu-16	24/06/2016	SOspensioni.	502839	24/06/2016	Riparazione tirantino sospensioni destro.
145434	01-lug-16	01/07/2016	Frenata lunga,control.sospensioni.	500719	01/07/2016	Eseguita diagnosi ,azzerato vari errori registrati,ispezzionato impianto frenante,provato su strada e rimesso in servizio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
145670	11-lug-16	11/07/2016	Il giorno 10/07/2016 fermo presso il deposito di Torre A. per avaria sospen. ant. più staffa di giunzione post.(altezza ponte) rotta.	140027	11/07/2016	Ritirata dalla ditta Creten. e riportata presso il deposito di Sorrento, dove veniva riparato il tirantino level.ant. ed eseguita saldatura staffa.
145737	12-lug-16	12/07/2016	Soccorso in linea per perdita aria.	600489	12/07/2016	Soccorso a S.Agata ed eliminata perdita aria + sostituzione lampada faro dx.
145870	16-lug-16	16/07/2016	Mancato avviamento.	508004	16/07/2016	
145926	20-lug-16	08/08/2016	Rottura perni fissaggio ponte posteriore.	150000	20/07/2016	
				150001	08/08/2016	
146766	16-ago-16	16/08/2016	Sospensioni.	500702	16/08/2016	Riparato tirantino post.dx.
147011	26-ago-16	26/08/2016	Soccorso a S.Agata per perdita aria.	140004	26/08/2016	Riparato tubo aria altezza cambio.
147307	06-set-16	06/09/2016	Copertura posteriore sx consumata.	502503	06/09/2016	Sostituzione ruota.
147365	08-set-16	08/09/2016	Rumorosità differenziale	600489	08/09/2016	Soccorso a Piano e sostituita con vettura aziendale 718.
				501704	08/09/2016	
147581	14-set-16	14/09/2016	Ruote lisce.	502503	14/09/2016	Sostituzione treno gomme (6 nuove).
147795	22-set-16	14/10/2016	Differenziale rumoroso.	501708	22/09/2016	Smontato differenziale.
				501707	14/10/2016	Sostituiti cuscinetti del pignone,più paraolio,ed eseguito montaggio del differenziale.
148965	08-nov-16	08/11/2016	Sospensione posteriore sinistra perde aria.	500701	08/11/2016	Sostituita sospensione posteriore anteriore sinistra.
149017	10-nov-16	10/11/2016	Soccorso in linea per avaria sospensioni.	600489	10/11/2016	Soccorso a Vico e recuperata vettura. In officina veniva raddrizzato il tirantino sospensione posteriore deformato + sostituzione valvola RC + sostituzione valvola 4vie.
149086	14-nov-16	24/11/2016	Controllo ammortizzatori.	500901	14/11/2016	Smontato ammortizzatore post.sx ant.rotto.
				500907	24/11/2016	Rimontato ammort.post.sx.ant.
149422	29-nov-16	29/11/2016	Perdita aria.	502799	29/11/2016	Eliminata la perdita d'aria dal gruppo valvole, ed eseguita saldatura ad un pannello int. vettura.
149906	18-dic-16	18/12/2016	Specchio retrovisore sx rotto.	572906	18/12/2016	Sostituito con specchio adattato.
150175	30-dic-16	30/12/2016	Controllo olio motore.	140003	30/12/2016	Controllo olio motore e rabbocco.
151292	11-feb-17	11/02/2017	Porta anteriore non apre.	570901	11/02/2017	Sostituito raccordo rapido pistone porta.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
152410	27-mar-17	27/03/2017	Mancorrente porta centrale.	570901	27/03/2017	Fissato e saldato mancorrente porta centrale.
152456	29-mar-17	29/03/2017	Spia freni ed ABS accesa.	500700	29/03/2017	Eseguita diagnosi, dalla quale si evince un guasto di comunicazione tra i componenti, ripristinata linea elettrica.
152875	14-apr-17	24/05/2017	Soccorso a Napoli per mancato avviamento	140005	14/04/2017	Riavviato il motore e condotto in deposito per individuare la causa dell'anomalia.
				501008	23/05/2017	
				500901	23/05/2017	Sostituito nr. 04 ammortizzatori post.
				502839	24/05/2017	Sost.membrana sosp.ant dx-sx.
144432	27-mag-16	05/06/2016	Ponte posteriore (alcuni perni spezzati).	150000	29/05/2017	
154423	03-giu-17	08/06/2017	Rumorosità lato ant.	500471	03/06/2017	Smont. barra completa di braccetti per revisione.
				500472	08/06/2017	Sost. boccole barra stab. ; N° 2 silent block, N° 4 silent block braccetti barra anter.
154742	13-giu-17	19/06/2017	Rottura staffa supporto ammortizzatore ant.dx.	150000	14/06/2017	inviata a Credendino per riparazione staffe di ancoraggio ammortizzatori ant.
				150001	19/06/2017	Riparata staffa di ancoraggio ammortizzatore ant.dx.
155437	03-lug-17	03/07/2017	Controllo ammortizzatori.	600194	03/07/2017	Sostituiti ammort. ant.dx-sx.
156106	22-lug-17	23/07/2017	Fermo al capolinea di Vico E.per perdita olio.	502799	23/07/2017	Sost.valvola a 4 vie.
156184	24-lug-17	24/07/2017	Avaria aria condizionata.	543802	24/07/2017	Sostituito cinghia compressore aria condizionata.
156210	25-lug-17	29/07/2017	Avaria tubazione scarico.	507101	29/07/2017	Sostituito flessibile tubo scarico (nuovo)
156475	01-ago-17	09/08/2017	Avaria ammortizzatori ant.	500901	09/08/2017	Sostituito nr. 02. ammortizzatori ant. (nuovi)
157134	19-ago-17		piantone posteriore lato sx rotto.	150000	23/08/2017	Inviato presso la ditta Credendino per rottura staffa di ancoraggio carroz.- ponte.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS:	FIAT AUTO CITY 21 A		Targa:	<u>FA090MV</u>	Matr_AZ:	<u>U820</u>
139029	21-set-15	21/09/2015	Soccorso in linea x mancato avviamento.	600489	21/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense per riparazione cavo batterie.
139655	17-ott-15	17/10/2015	Lampada faro dx bruciata.	508001	19/10/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada faro dx
139799	22-ott-15	22/10/2015	Lampada fanale sx fulminata.	579900	22/10/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada H7 faro sx
139829	24-ott-15	12/12/2015	Soccorso in linea problemi cambio.	600489	24/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Seiano per problemi al cambio, recuperato a traino.
				150000	27/10/2015	Invio officina Credendino
				150001	12/12/2015	Ritiro da officina esterna "Credendino Service" dopo lavori.
141441	18-gen-16	18/01/2016	Lampada faro anteriore sx.	508005	18/01/2016	Credendino Service: Sostituzione lampada faro sx
141476	19-gen-16	19/01/2016	Ruota bucata.	502503	19/01/2016	Credendino Service: Sostituzione ruota anteriore dx + lampada faro dx
141601	25-gen-16	03/02/2016	Perdita gasolio.	543199	25/01/2016	Credendino Service: Smontata cannetta gasolio,segue lavoro. Il giorno 03/02/2016 rimontata cannetta gasolio (nuova) e rimessa in servizio.
141920	09-feb-16	09/02/2016	Lampada freccia ant.sx fulminata.	508005	09/02/2016	Credendino Service: Sostituzione lampada freccia sx.
142508	06-mar-16	06/03/2016	Bracciolo sedia autista mal fermo.	600485	06/03/2016	Riparato bracciolo vicino sedia autista.
142675	13-mar-16	13/03/2016	Soccorso in linea per perdita olio.	600489	13/03/2016	Soccorso a Vico per ritiro vettura
				505310	13/03/2016	Eliminata perdita olio idroguida con sostituzione rondella altezza scatola guida
				508005	13/03/2016	Sostituzione lampada h7 lato dx.
143215	03-apr-16	04/04/2016	Soccorso.	140006	03/04/2016	
				501807	04/04/2016	Sost.pastiglie freni post. +cambio olio motore.
143431	14-apr-16	14/04/2016	Lampadina faro dx fulminata	508005	14/04/2016	Sost lampadina

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
144259	18-mag-16	18/05/2016	Soccorso a Vico per mancato avviamento.	140005	18/05/2016	Sul posto si provvedeva alla sost. di un valvolino bruciato.
144495	29-mag-16	29/05/2016	Infiltrazione dei gas di scarico nell'bitacolo.	507104	29/05/2016	S-R per saldatura.
144578	01-giu-16	01/06/2016	Pneumatici ant.usurati.	120300	01/06/2016	Sostituiti n°2 pneumatici ant. nuovi.
144863	13-giu-16	12/07/2016	Giunti omocinetic- Perno a sfera sx- Revisione frizione.	150001	12/07/2016	
145922	19-lug-16	19/07/2016	Specchio retrovisore laterale dx rotto.	572904	19/07/2016	Sostituzione specchio.
146182	28-lug-16	28/07/2016	Ventilazione sbrinatori fuori uso.	573101	28/07/2016	Riparato motore sbrinatori.
146584	11-ago-16	11/08/2016	Copertura posteriore dx bucata.	502503	11/08/2016	Sostituzione ruota posteriore dx.
146646	12-ago-16	13/08/2016	Rumorosità cinghie.	573107	13/08/2016	Sostituita cinghia A.C.
146765	17-ago-16	17/08/2016	Controllo ruota ant.dx.	502503	17/08/2016	S-R ruota per riparare pneumatico.
147148	01-set-16	02/09/2016	Soccorso a M.Grande per avaria al cambio.	600489	01/09/2016	Soccorso a Marina Grande e riportato bus in deposito.
				500700	02/09/2016	Cancellazione errori centralina.
148084	02-ott-16	02/10/2016	Porta difettosa.	600130	02/10/2016	
148239	08-ott-16	20/10/2016	Revisionare barra stabilizzatrice,braccio oscillante dx ed eliminare la perdita d'olio idroventola.	500471	19/10/2016	Sostituite n°2 biellette barra stabilizzatrice ant.,n°2 bracci oscillanti dx sx,n°2 perni a sfera dx-sx.
				501809	19/10/2016	Smontato freni a disco post .,per rev.
				501806	20/10/2016	Rimontato dischi e pastiglie freni post.
				501013	20/10/2016	Sostituiti n°2 pneumatici ant.
148560	21-ott-16	21/10/2016	Porta, in avaria.	600130	21/10/2016	Ripristino linea elettrica fine corsa .
149307	23-nov-16	23/11/2016	Avaria specchio retrovisivo	572906	23/11/2016	specchio retrovisore sx.
149475	01-dic-16	23/01/2017	Vetro laterale post.dx rotto.	150000	01/12/2016	Inviato presso la ditta Credendino per lavori di carrozzeria
				150001	23/01/2017	
150976	28-gen-17	28/01/2017	Lampada faro sx. fulminata.	508001	28/01/2017	Sostituita lampada faro sinistro.
151165	06-feb-17	06/02/2017	Malfunzionamento porta passeggeri.	570901	06/02/2017	Fissaggio anta destra e regolazione.
151289	11-feb-17	11/02/2017	Fumo allo scarico.	540201	11/02/2017	Sostituito filtro sfiato motore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
151608	24-feb-17	24/02/2017	Idroguida	600489	24/02/2017	A Vico per rabbocco olio idroguida.
151802	04-mar-17	04/03/2017	Avaria freni	600193	04/03/2017	Sostituito pattini freno.ant. (nuovi)
151813	05-mar-17	05/03/2017	Soccorso a Vico E.per verificare la rumorosità ant.	140003	05/03/2017	Rabboccato olio idroguida.
152574	03-apr-17	03/04/2017	Segnalatore acustico e visivo di fermata non funzionanti.	508201	03/04/2017	Ripristinata linea elettrica.
153757	14-mag-17	14/05/2017	Controllo fluidità olio motore.	543004	14/05/2017	Senza filtro,manca ricambio.
153767			Mancato avviamento.	140005	14/05/2017	Rimesso in moto con batteria supplementare.
153943	20-mag-17	09/06/2017	Rottura vetro lat.post.sx.	150000	20/05/2017	Inviato presso l'officina Credendino per lavori.
				150001	09/06/2017	sost. vetro post dx da credendino
155399	01-lug-17	15/09/2017	Non rende,control.innesto marcia.	150000	01/07/2017	Credendino
				505202	07/07/2017	
				150001	15/09/2017	ritirato da off. Credendino a seguito lavori di riparazione del cambio e revisione frizione. il tachigrafo è guasto.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS:	FIAT AUTO CITY 21 A		Targa:	<u>FA091MV</u>	Matr_AZ:	<u>U1054</u>
139231	30-set-15	30/09/2015	Lampada stop dx fulminata.	579900	30/09/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada stop dx
139740	21-ott-15	21/10/2015	Soccorso x foratura ruota.	600489	21/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per sostituzione ruota.
140241	14-nov-15	14/11/2015	Lampada faro dx fulminata.	508005	14/11/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada H7 faro (fornit.Credendino).
140337	19-nov-15	19/11/2015	Vetro laterale anteriore sx rotto.	570904	19/11/2015	Sostituzione vetro laterale porta autista + sostituzione alzacristalli.
140672	06-dic-15	06/12/2015	Pattini freno.	600193	06/12/2015	Credendino service: Sostituzione pattini freni anteriori e posteriori.
140834	13-dic-15	18/12/2015	Scatola sterzo.	501318	18/12/2015	Credendino Service: Sostituzione silent-block bracci oscillanti, + chiocciola dx, + testina di sterzo lato dx, + rip. stabilizzatrice.
141589	24-gen-16	24/01/2016	Soccorso in linea x avaria cambio.	600489	24/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico e sostituita vettura con az:820. Controllata vettura non riscontrando nessuna anomalia.
141678	28-gen-16	28/01/2016	Lampada faro dx bruciata.	508005	28/01/2016	Credendino Service: Sostituzione lampada faro dx.
141864	06-feb-16	06/02/2016		508005	06/02/2016	Credendino Service: Sostituzione lampada faro dx.
142536	07-mar-16	07/03/2016	Lamda faro sx fulminata	508005	07/03/2016	Sost.lampada lato sx.
142648	12-mar-16	12/03/2016	Sost. lampada faro	508005	12/03/2016	Sostituita lampada faro H7 lato dx.
143308	11-apr-16	17/04/2016	Dischi e paticche; ammortizzatori; gomme usurate.	150000	11/04/2016	Il bus é stato mandato all'officina esterna CREDENDINO SERVICE ieri 10/04/2016 alle ore 16:00.
				150001	17/04/2016	L'autob u1054 veniva cosegnato dalla ditta Credendino,il 16/04/2016 alle ore 17°°.
144690	06-giu-16	06/06/2016	Soccorso per foratura ruota ant.sx.	600489	06/06/2016	Soccorso a Vico per sostituzione ruota anteriore sx.
144811	10-giu-16	10/06/2016	Perdita acqua.	600489	10/06/2016	Soccorso a Vico e riparata perdita d'acqua.
145394	30-giu-16	30/06/2016	Soccorso a M.G.per mancata accensione.	140005	30/06/2016	Riattivata linea elettrica e rimesso in servizio.
145430	01-lug-16	01/07/2016	Mancato avviamento.	543604	01/07/2016	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
145665	11-lug-16	15/07/2016	Avaria condizionatore.	573201	11/07/2016	Smontato tubo alta pressione A.C.
				600317	15/07/2016	Sostituito tubo,ed eseguita ricarica.
146100	26-lug-16	26/07/2016	Avaria aria condizionata.	573201	26/07/2016	Riparazione e ricarica AC
146104			Soccorso per climatizzatore.	600489	26/07/2016	Soccorso a Vico per sistemazione fili elettrici pulsante aria condizionata.
146145	27-lug-16	27/07/2016	Soccorso per mancato avviamento.	140005	27/07/2016	Sostituzione di un fusibile.
146305	02-ago-16	03/08/2016	Avaria aria condizionata.	573201	03/08/2016	Sost. cinghia compressore aria condizionata.
146771	16-ago-16	16/08/2016	Faro ant sx non funziona.	508005	16/08/2016	Sostituita lampada faro sx.
147008	26-ago-16	27/08/2016	Perdita olio.	501304	27/08/2016	Eliminata la perdita,rabocato olio,eseguito lavaggio parziale del motore.
147363	07-set-16	07/09/2016		543226	07/09/2016	
147397	08-set-16	08/09/2016	Soccorso per avaria cambio	600489	08/09/2016	Soccorso in linea a Montechiaro, si riteneva opportuno portarla in deposito per verifica cambio. In officina si riscontrava una interruzione alla linea elettrica centralina.
147458	10-set-16	10/09/2016	Perdita olio idroguida.	501304	10/09/2016	
147575	13-set-16	14/09/2016	Perdita olio.	501306	13/09/2016	Smontaggio scatola sterzo. Il giorno 14/9/2016, rimontata scatola sterzo + sostituzione pattini freni anteriori.
148541	20-ott-16	20/10/2016	Controllo freni posteriori.	501203	20/10/2016	Sostituite pastiche freni post.
148924	05-nov-16	05/11/2016	Lampada faro destro da sostituire.	140000	05/11/2016	Sostituita lampada faro sinistro.
149085	14-nov-16	14/11/2016	Infiltrazione d'acqua interno vettura.	600484	14/11/2016	Eseguita parziale sigillatura dell'imperiale.
149108	15-nov-16	15/11/2016	Avaria pneumatico	502504	15/11/2016	Sostituito pneumatico post. dx.
149230	20-nov-16	20/11/2016	Perdita olio idroguida:	140000	20/11/2016	Soccorso a Vico per rabbocco olio idroguida.
149758	13-dic-16	13/12/2016	Rumorosità ant.nello sterzare.	501020	13/12/2016	Sostituito giunto omocinetico ant.sx.
149829	15-dic-16	15/12/2016	Rottura specchio retrovisore sinistro.	140016	15/12/2016	Specchio retrovisore sinistro parzialmente rotto.
				140000	16/12/2016	Specchio retrovisore rotto lato sinistro. Parzialmente riparato.
150068	27-dic-16	27/12/2016	Sost. olio motore.	543004	27/12/2016	Sostituito olio motore.
150446	10-gen-17	21/01/2017	Mancato avviamento.	540200	20/01/2017	S-R centralina motore per riparare alcuni PIN tranciati.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
150749	22-gen-17	04/02/2017	Nell'effettuare il ciclo della rigenerazione,emana molto fumo dallo scarico.	150000	23/01/2017	
				150001	04/02/2017	
152187	18-mar-17	18/03/2017	Soccorso per porta.	140026	18/03/2017	Soccorso a Vico e riparata porta.
				140000	18/03/2017	Intervento a Vico e riparata porta.
152328	24-mar-17	24/03/2017	Eliminare perdita gasolio.	543199	24/03/2017	Riparato tappo serbatoio gasolio.
152457	29-mar-17	29/03/2017	Soccorso a Vico E per pneumatico post dx forato.	600489	29/03/2017	S-R pneumatico post. dx per riparazione.
152601	04-apr-17	07/05/2017	Vetro laterale dx. post. rotto.	150000	05/04/2017	Inviato presso l'officina Credendino per sost. vetro laterale dx. rotto.
				150001	07/05/2017	
154007	22-mag-17	23/05/2017	Soccorso in località vico E, per perdita olio idrog.	140003	22/05/2017	Rabboccato olio e rientrati in deposito per lavori.
				501309	23/05/2017	S-R scatola guida per eliminare perdita olio,
154951	19-giu-17	22/06/2017	Soccorso a Vico E.per mancato avviamento.	140005	19/06/2017	Sul posto si provvedeva allo smontaggio del motorino avviam.per revisionarlo,al momento l'autobus resta fermo presso il capolinea di Vico E.
				543611	19/06/2017	Rientrati in deposito per ulteriori controlli.
155160	25-giu-17	25/06/2017	mancato avviamento	508004	25/06/2017	Sostituito batteria usurata
155865	15-lug-17	15/07/2017	Porta non funzionante.	600219	15/07/2017	Riattivata linea elettrica.
155866	16-lug-17	18/07/2017	Freni post.usurati.	501809	18/07/2017	
157459	29-ago-17	29/08/2017	Controllare rumorosità ant.nello svoltare a dx.	501020	29/08/2017	Sostituito giunto omocinetico ant dx.
157620	04-set-17	11/09/2017	Rottura vetro laterale post.	150000	05/09/2017	Inviato presso l'officina Credendino per rottura vetro lat.post.
				150001	11/09/2017	Sostituito vetro laterale sx

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS:	INP3.36KE4.A2.2.10 MILLEMIGLIA		Targa:	<u>DPI35JL</u>	Matr_AZ: <u>721</u>	
139800	22-ott-15	22/10/2015	Non accendono le luci interno veicolo.	508030	22/10/2015	Credendino Service: Verifica impianto elettrico.
139882	28-ott-15	30/10/2015	Invio officina esterna Eurobus pwer intervento in garanzia.	150003	28/10/2015	Invio officina esterna Eurobus x intervento in garanzia.
				150001	30/10/2015	Ritiro bus dall'officina esterna Eurobus D.D.T.n.1161 a seguito di lavoro in garanzia.
140016	31-ott-15	31/10/2015	Lampada direzionale sx bruciata.	508031	31/10/2015	Credendino Service: Sostituita lampadina direzionale sx.
140017	01-nov-15	01/11/2015	Pinze freni da registrare.	501202	01/11/2015	Credendino Service: Registrazione pinze freni.
140149	10-nov-15	07/12/2015	Soccorso in linea x sospensioni posteriori	140027	10/11/2015	Credendino Service: Soccorso a S.Agata, verificata la rottura del braccio ponte posteriore.
				150003	10/11/2015	Il bus é stato ritirato dalla ditta esterna Cimep. Lavorazione in garanzia.
				150001	07/12/2015	Ritirato bus dall' officina esterna EUROBUS, riferimento D.D.T n. 1322
140828	12-dic-15	12/12/2015	Porta posteriore.	506402	12/12/2015	Credendino Service: Sostituzione elettrovalvola porta posteriore.
140937	17-dic-15	17/12/2015		600219	17/12/2015	Credendino Service: Ripristino pulsante sicurezza.
140938	19-dic-15	19/12/2015	Spazzola tergivetro.	505200	19/12/2015	Sostituzione n.1 spazzola tergivetro.
140997	23-dic-15	23/12/2015	Sedile autista	509910	23/12/2015	Riparazione sedia autista.
141036	26-dic-15	27/12/2015	Ruota posteriore sx forata.	502503	27/12/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore sx .
141107	30-dic-15	31/12/2015	Rottura bloccasterzo.	501301	31/12/2015	Credendino Service: Modificato blocchetto chiavi avviamento.
141157	04-gen-16	04/01/2016	Avaria porta anteriore.	600130	04/01/2016	Fissato tirantino porta anteriore.
141173	05-gen-16	05/01/2016	Porta anterire difettosa.	600130	05/01/2016	Registrazione porta anteriore.
141180	06-gen-16	06/01/2016	Gomme anteriori usurate.	502501	06/01/2016	Credendino Service: Sostituzione n.2 ruote (anteriori)

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141220	08-gen-16	08/01/2016	Specchio dx rotto.	572904	08/01/2016	Sostituzione braccio completo di specchio retrovisore dx.
141226	09-gen-16	10/04/2016	Incidente.	150000	09/01/2016	Inviata officina esterna "Credendino Service"
				150001	09/04/2016	
143428	14-apr-16	14/04/2016	Avaria porta post.	600130	14/04/2016	Registrato filo emergenza porta post.+ piombo maniglia emergenza.
143618	21-apr-16	21/04/2016	Soccorso a Piano per specchio rotto.	600489	21/04/2016	A Piano si provvedeva alla sost. dell'autobus con az. 597, in officina si eseguiva la riparazione dello specchio.
143625			Illuminazione est.	508005	21/04/2016	Sost.lampada faro.
143747	24-apr-16	24/04/2016	Fianchetto.	571201	24/04/2016	Fissato fianchetto post-
144175	14-mag-16	15/05/2016	Avaria freni posteriori.	501801	14/05/2016	Nel verificare si riscontrava la ruota post.Sx.leggermente frenata,si provvedeva allo smontaggio e alla verifica del corretto funzionamento dell'apparato frenante.Rimontato il tutto,l'autobus veniva provato su strada e rimesso in servizio.
144288	19-mag-16	19/05/2016	Soccorso a Piano per alta temperatura.	140001	19/05/2016	Sul posto si provvedeva al rabbocco dell'acqua,e si rientrava in deposito,dove veniva effettuata la pulizia del radiatore.
144534	30-mag-16	30/05/2016	Mancato avviamento,contr.perdita aria.	600115	30/05/2016	Sost.relais motorino avviamento, effettuata pulizia valvola doppio comando.
144647	05-giu-16	05/06/2016	Pneumatico post.sx forato.	502504	05/06/2016	Eseguita inversione dei pneumatici,e rimontati n°2 pneumatici nuovi ant.
145008	17-giu-16	17/06/2016	Porta anteriore.	570901	17/06/2016	Sostituzione perno a sfera + tirantino + registrazione.
145225	23-giu-16	23/06/2016	Aria condizionata.	573201	23/06/2016	Ricarica aria.
				501603	23/06/2016	Rabbocco 2 litri olio cambio.
145235	24-giu-16	24/06/2016	Cambio difettoso piu scarso rendimento.	505301	24/06/2016	Riparazione impianto tachigrafo e prova su strada.
145431	01-lug-16	01/07/2016	Ferma al deposito Torre A.ruota ant forata.	502504	01/07/2016	
146079	25-lug-16	25/07/2016	Avaria elettrica.	508030	25/07/2016	Riparazione impianto elettrico + sostituzione di alcune luci di ingombro + lampade stop
146102	26-lug-16	26/07/2016	Soccorso per avaria impianto elettrico.	600489	26/07/2016	Soccorso sui Colli e sostituzione fusibile. Rientro bus in deposito.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
146102	26-lug-16	26/07/2016	Soccorso per avaria impianto elettrico.	573201	26/07/2016	Riparazione e ricarica AC + sostituzione ammortizzatore portellone motore.
146107			Pneumatici posteriori consumati.	502503	26/07/2016	Sostituzione dei quattro pneumatici posteriori.
146139	27-lug-16	27/07/2016	Perdita aria.	600488	27/07/2016	Eliminata perdita aria anteriore + sostituzione soffietto posteriore sx.
146269	30-lug-16	30/07/2016	Soccorso per spegnimento motore durante la marcia.	140002	30/07/2016	Soccorso a Piano via Trinità. Rimorchiato il bus e portato al deposito di Torre.
146272	01-ago-16	03/08/2016	Avaria alimentazione. Bus ricoverato presso il deposito di Torre (vedi commessa n.146269)	150000	01/08/2016	Invio officina EUROBUS
				150001	03/08/2016	DDT EUROBUS n.573
146384	04-ago-16	11/08/2016	Vetro posteriore laterale dx staccato e rotto.	509900	07/08/2016	Pulizia cornice vetro posteriore, rimosso silicone sigillante.
				150000	08/08/2016	Inviato alla ditta Credendino per montaggio vetro lat.post.Dx.
				150001	11/08/2016	
146731	16-ago-16	17/08/2016	Vetro laterale post.dx rotto.	150000	16/08/2016	Inviato presso la ditta Credendino per lavori di carroz.
				150001	17/08/2016	Bus messo in condizione di uso, ma per il vetro da sostituire i tempi di attesa sono lunghi.
146930	23-ago-16	23/08/2016	Specchio retrovisore dx lento.	572904	23/08/2016	Fissaggio specchio.
147301	06-set-16	06/09/2016	Appronto autobus per revisione annuale.	500697	06/09/2016	Commessa di revisione + ripristino apertura emergenza porte.
147351	07-set-16	07/09/2016	N.2 sedie passeggeri rotte.	600485	07/09/2016	Riparate n.2 sedie passeggeri.
147625	16-set-16	16/09/2016	Illuminazione esterna.	508005	16/09/2016	Sost. n°1 lampada fanalino ant. sx.
148409	15-ott-16	15/10/2016	Aperte botole emergenza con maniglie.	600485	15/10/2016	Ripristino botole emergenza.
148694	26-ott-16	26/10/2016	Soccorso a S.Agata per alta tempertatura motore.	140001	26/10/2016	Sul posto si provvedeva al rabbocco dell'acqua,e condotto in deposito.
				543200	26/10/2016	Sostituito tubo acqua compressore.
148798	31-ott-16	31/10/2016	Porta ant.guasta.	570906	31/10/2016	Riparato tirante porta ant. con il rifacimento delle filettature.
148923	05-nov-16	05/11/2016	Lampada faro destro fulminata.	508005	05/11/2016	Sostituita lampada faro destro.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
149020	10-nov-16	10/11/2016	Avaria porta ant.	570906	10/11/2016	SALDATO STAFFA TIRANTE PORTA
149132	16-nov-16	21/11/2016	Avantreno rumoroso + ammortizzatori.	150000	16/11/2016	
				150001	17/11/2016	Il bus non é stato riparato poiché deve essere riparato da EUROBUS in garanzia.
149245	21-nov-16	29/11/2016		150000	21/11/2016	Inviata il giorno 21/11/2016 a EUROBUS per intervento in garanzia.
				150001	29/11/2016	
149524	02-dic-16	02/12/2016	Lampada post. non funziona.	508001	03/12/2016	Sostituita lampada posteriore. (luce di arresto).
149529	03-dic-16	03/12/2016	Soccorso per perdita aria.	140004	03/12/2016	Soccorso a Piano per forte perdita aria valvola 6 vie. Riportata in deposito per riparazione .
149576	05-dic-16	05/12/2016	Sbrinatori non funziona bene.	506001	05/12/2016	Sostituite valvole termostatiche.
149692	09-dic-16	09/12/2016	Sostituire varie lampade post.	508005	09/12/2016	Sostituite lampade dir. destra e sinistra + lampada post.
149689	10-dic-16	10/12/2016	Non parte.	508001	10/12/2016	Sostituito pulsante avviamento.
149765	13-dic-16	15/02/2017	Soccorso a Piano di sorrento ,le ruote pos dx.esercitano una rotazione anomala.	501601	19/12/2016	Inizio smontaggio ponte,per sost.dello stesso. Giorno 20/12/16 finito lavoro smontaggio ponte.Il giorno 09/02/2017 montato ponte.
				501809	10/02/2017	Inizio revisione freni post.
151399	16-feb-17	16/02/2017	Soccorso a Meta per avaria porta ant.	140026	16/02/2017	Riportato in deposito e sost.tasto A-C porta.
151401			Spazzole tergivetro usurate.	505200	16/02/2017	Sost.n°2 spazzole tergivetro.
151614	25-feb-17	25/02/2017	Tastiera cruscotto.	600489	25/02/2017	Soccorso a Piano per sistemazione tastiera cruscotto centrale.
151732	28-feb-17	28/02/2017	Soccorso per avaria porta centrale.	140026	28/02/2017	Soccorso a Piano e riparata porta centrale.
151931	08-mar-17	08/03/2017	Sportello vano batterie.	140000	08/03/2017	Soccorso a Piano e sistemato vano batterie. In deposito poi completato lavoro.
152019	12-mar-17	12/03/2017	Controllo pneumatici post.	600261	12/03/2017	Sostituito pneumatico post .dx.est. ricoperto.
152188	18-mar-17	18/03/2017	Soccorso	140005	18/03/2017	Soccorso a Piano e messa in moto con cavi. Successivamente sostituita con la U3242.
152200	19-mar-17	19/03/2017	non parte	508004	19/03/2017	sostituite n 2 batterie
152350	25-mar-17	25/03/2017	Soccorso a Piano di S. per perdita aria.	140004	25/03/2017	Verificata la causa, si provvedeva al rientro in deposito per lavori.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
152350	25-mar-17	25/03/2017	Soccorso a Piano di S. per perdita aria.	600489	25/03/2017	S-R pneumatici post. per controllo freni, con sost. cilindro freni post.sx. e n °4 pneumatici post.
152353		27/03/2017	Vetro laterale dx.,più parabrezza ant.rotti.	600484	27/03/2017	Per mananza di ricambi il vetro laterale e' stato sigillato e fissato. N.B.appena possibile sarà sostituito.
153411	03-mag-17	03/05/2017	Avaria pneumatico	502506	03/05/2017	Sostituito pneumatico ant. sx. (usato)
153521	07-mag-17	07/05/2017	Sist.tenda parasole.	600485	07/05/2017	Fissato parasole.
153966	21-mag-17	21/05/2017	Eliminare perdita aria, lato ant.	502799	21/05/2017	Sost. membrana soffietto freni ant.sx.lubrificata pinza freni ant.sx.con sost. pastiglie freni ant.dx.sx. Sost. pneumatici ant. sx.dx.
154020	22-mag-17	22/05/2017	PERDITA DI ACQUA	506007	22/05/2017	sostituito vaschetta rabbocco acqua per rottura.
154480	04-giu-17	04/06/2017	Mancato avviamento.	543604	04/06/2017	Sost. con uno di recupero.
155222	26-giu-17	06/07/2017	Eliminare perdita acqua.	150000	28/06/2017	Inviato presso l'officina Credendino per :aria condizionata non funzionante,ed eliminare perdita acqua.
				150001	06/07/2017	Ripristinato impianto d'aria condizionata.
155541	06-lug-17	08/07/2017		543805	08/07/2017	
156287	27-lug-17	11/08/2017	Impianto aria condizionata non funzionante.	150000	27/07/2017	Inviato presso l'officina Credendino per A/Cond. non funzionante.
				150001	11/08/2017	
157591	03-set-17	03/09/2017	1°e 2° porta da registrare.	600247	03/09/2017	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS:	INP3.36KE4.A2.2.10 MILLEMIGLIA			Targa:	<u>DS936KC</u>	Matr_AZ: <u>718</u>
137428	09-lug-15	09/07/2015	08/07/2015 Soccorso in linea.	600489	09/07/2015	Cimep 08/07/2015: Soccorso in linea per rifornimento acqua motore.
137543	15-lug-15	15/07/2015	14/07/2015 Aria nel circuito di raffreddamento.	543805	15/07/2015	Credendino 14/07/2015: S/r compressore aria con sostituzione testata. Pulizia e sturatura impianto pneumatico
				502799	15/07/2015	Credendino 14/07/2015: Eliminata perdita aria + controllo olio differenziale.
137613	18-lug-15	18/07/2015	16/07/2015 Perdita olio mozzo posteriore dx. Perdita aria sedia autista.	501606	18/07/2015	Credendino 16/07/2015: S/r mozzo posteriore dx per sostituzione paraolio.
				509909	18/07/2015	Credendino 16/07/2015: S/r sedia autista per ripristino tubazione aria.
137799	28-lug-15	28/07/2015	27/07/2015 Controllo della vettura.	500698	28/07/2015	27/07/2015 Credendino Service: Controllo e rabbocco di 5 litri di olio motore.
137894	31-lug-15	31/07/2015	27/07/2015, Scarico rumoroso.	507101	31/07/2015	Credentino Service, 27/07/2015: Controllo della vettura. Ripristino serraggio curva collettore scarico. Lavaggio motore e radiatore. Controllo e rabbocco acqua batterie.
137895			28/07/2015, Aria nel circuito di raffreddamento.	508202	31/07/2015	Credentino Service, 27/07/2015: Controllo della vettura. Sostituzione compressore aria. Sostituzione separatore di condensa. Pulizia impianto pneumatico. Ripristino tensione cinghia motore.
137921	01-ago-15	01/08/2015	31/07/2015 Manutenzione.	500699	01/08/2015	31/07/2015 Credendino Service: Sostituzione olio motore. Sostituzione filtro gasolio e decantatore. Sostituzione filtri olio.
138273	18-ago-15	18/08/2015	Perdita acqua.	507502	18/08/2015	Credendino Service: S/r mascherina anteriore per sostituzione radiatore riscaldamento.
138612	02-set-15	02/09/2015	Perdita acqua + non accendono gli stop.	543200	02/09/2015	Credendino Service: Serraggio con fascette manicotto valvola termostatica, e sostituzione lampade stop + lampada fanale anteriore dx.
138718	07-set-15	07/09/2015	Perdita aria.	500723	07/09/2015	Credendino Service: Sostituita valvola scarico freni + sostituzione n.2 lampade posteriori.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
138827	12-set-15	12/09/2015	Perdita gasolio.	543199	12/09/2015	Cerdendino Service: Riparazione tubo webasto. (Ricambio fornito EAV).
139087	24-set-15	24/09/2015	Avaria sbrinatoro	573101	24/09/2015	Credendino Service: Riparazione sbrinatoro.
139157	27-set-15	27/09/2015	Perdita d'aria	502852	27/09/2015	Credendino Service: Controllo generale della vettura con rabbocco di 3 litri olio motore. Sostituzione valvola aria sul serbatoio. Pulizia valvola + filtro essiccatore.
139238	01-ott-15	01/10/2015	Soccorso in linea.	600489	01/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Piano x rabbocco acqua motore e controllo manicotti motore.
139337	04-ott-15	04/10/2015	Avaria porta posteriore.	600130	04/10/2015	Credendino Service: Ripristino perni con rifacitura fori e filettatura staffa porta.
139348	06-ott-15	06/10/2015	Perdita acqua.	543200	06/10/2015	Credendino Service: Eliminata perdita acqua manicotto motore + lavaggio radiatore.
139442	08-ott-15	08/10/2015	Cinghia alternatore rotta.	544007	08/10/2015	Credendino Service: Sostituzione cinghia alternatore.
139674	18-ott-15	21/10/2015	Avaria compressore.	543802	21/10/2015	Credendino Service: Sostituzione testata compressore.
140436	22-ott-15	30/07/2016	Incidente a Napoli piazza Garibaldi.	140101	22/10/2015	Incidente stradale a Napoli piazza Garibaldi. Bus ricoverato al deposito di Napoli.
				150000	26/10/2015	Invio officina esterna Eurobus per lavorazione fondi Pac.
				150001	30/07/2016	
146482	07-ago-16	07/08/2016	Soccorso in località S.Agata per avaria freni post.	140006	07/08/2016	Sul posto si provvedeva alla messa in sicurezza dell'autobus,(impia. frenante),e al rientro in deposito.
				600488	07/08/2016	Eliminata perdita aria, verifica impianto frenante e prova su strada, ok.
146777	18-ago-16	29/08/2016	Cuscinetti compressore aria condizionata rumorosi.	573206	23/08/2016	Smontaggio compressore aria condizionata.
				573201	29/08/2016	Montata puleggia compressore aria condizionata.
147645	17-set-16	17/09/2016	Soccorso a Piano per alta temperatura.	140001	17/09/2016	Controllato l'impianto di raffreddamento,rabboccato acqua e rimesso in servizio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
147700	19-set-16	19/09/2016	Perdita acqua.	543200	19/09/2016	Eliminata perdita acqua altezza radiatore.
148236	08-ott-16	03/11/2016	Controllo dell'eccessivo rumore del compressore dell'aria condizionata.	573201	08/10/2016	Smontata la puleggia del compressore,per eseguire la sost. del cuscinetto della stessa.
				573202	03/11/2016	Rimontata puleggia completa di cuscinetti,(usata). S-R soffietto freni ant. sx. revisionato.
148891	04-nov-16	04/11/2016	Mancato avviamento.	160001	04/11/2016	Smontato e rimontato motorino avviamento.
148907	05-nov-16	07/11/2016	Mancato avviamento	508001	07/11/2016	Sostituito motorino avviamento (revisionato)
149253	21-nov-16	21/11/2016	Avaria porta ant.	600484	21/11/2016	Riparato tirantino porta ant.
149523	02-dic-16	02/12/2016	Sostituire ruota post. int. sin.	502503	02/12/2016	Stacco e riattacco ruota post. int. destra.
149553	04-dic-16	04/12/2016	Da sostituire faretto lato destro.	508005	04/12/2016	Sostituito faretto lato destro completo.
149718	11-dic-16	15/12/2016	Fermo al deposito di T. Annunziata per rottura graffiti di ancoraggio all'assale post.	600293	13/12/2016	Rientrato dal deposito di T. Annunziata,dove sono stati sost.i perni di fissaggio dell'asse post.
149971	21-dic-16	21/12/2016	Cantonale post.dx staccato.	600484	21/12/2016	Riparato cantonale.
151337	14-feb-17	14/02/2017	Non rende in salita.	507503	14/02/2017	Sostituito manicotto aspirazione intercooler.
151398	16-feb-17	16/02/2017	Perdita aria Sedia autista.	509909	16/02/2017	
151431	17-feb-17	17/02/2017	Soccorso in via trinità,per avaria impianto pneumatico.	502853	17/02/2017	Sostituito essiccatore completo di filtro.
151633	26-feb-17	02/07/2017	Fermo al deposito di Napoli G.Ferraris per mancato avviamento.	150001	30/06/2017	Revisionato motore.
				501801	02/07/2017	s.r. per. verifica freni.
				501299	02/07/2017	s.r. ruote post. per verifica freni.
155568	07-lug-17	12/07/2017	Fermo presso l'impianto di Napoli G.Ferraris ,per mancato avviamento.	140005	12/07/2017	Ripristino impianto avviamento.
157042	16-ago-17	17/08/2017	Rumorosità compressore aria condiz.,sostituire tubo acqua(altezza compres.aria).	543202	17/08/2017	Sosituito cinghia motore nuova.
157594	03-set-17	03/09/2017	Soccorso in località S. Agata per eccessivo fumo.	501299	03/09/2017	s.r. ruote post. x controllo anomalia.si riscontrata pinza post. sx. bloccata.(SBLOCCATA E REGISTRATA)
157749	08-set-17	08/09/2017	Pneumatico post.dx.est. forato,seduta passeggeri rotta,ed eliminare perdita acqua.	502506	08/09/2017	S-R pneumatico post dx. per sost.,S-R poltrona passeggeri per sost.,S-R tubo acqua per eseguire saldatura.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS:	IRISBUS 203E.9. 24/U87			Targa:	<u>CM722GM</u>	Matr_AZ: <u>434</u>
137272	03-lug-15	03/07/2015	02/07/2015 Coppa olio cambio rotta.	505330	03/07/2015	Cimep giorno 02/07/2015: Sostituzione coppa olio cambio (vecchia e già saldata)+guarnizione coppa (vecchia). Sostituzione olio cambio.
137446	10-lug-15	10/07/2015	09/07/2015: Soccorso in linea.	600489	10/07/2015	Cimep 09/07/2015: Soccorso a Meta x alta temperatura acqua motore. Sostituzione manicotto (inferiore radiatore) acqua motore + 2 fascette + rabbocco acqua.
137476	11-lug-15	11/07/2015	10/07/2015 Perdita acqua motore.	543200	11/07/2015	Cimep 10/07/2015: Sostituzione vaschetta + sostituzione 2 metri di tubazione diametro 08 + 5 fascette 9x16 (fornit.Cimep). Pulizia massa radiante.
137627	18-lug-15	18/07/2015	17/07/2015 Soccorso in linea per mancato avviamento.	140005	18/07/2015	Cradendino 16/07/2015: Soccorso a Meta; Diagnosi con tester easy edc carica memoria guasti. Sostituito motorino avviamento.
137681	21-lug-15	21/07/2015	20/07/2015 Controllo della vettura.	540209	21/07/2015	Credendino service 20/07/2015: Lavaggio motore e radiatore + regolazione porte (anteriore e posteriore).
137706	22-lug-15	22/07/2015	21/07/2015 Mancato avviamento.	500700	22/07/2015	Credendino service 21/07/2015: Diagnosi con tester. Sostituzione pompa alta pressione gasolio (usato EAV). Pulizia tubazione gasolio. Eliminazione corto circuito cavo. Alimentazione sensore temperatura gasolio.
137931	03-ago-15	03/08/2015	31/07/2015 Soccorso in linea.	600489	03/08/2015	31/07/2015 Credendino Service: Soccorso a Meta x mancato avviamento. Sostituzione n.2 batterie. Eliminazione corto circuito.
138024	05-ago-15	06/08/2015	Soccorso in linea per mancato avviamento.	600489	05/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Piano di Sorrento e portata vettura in deposito.
				500700	05/08/2015	Controllo connettori centralina EDC e impianto elettrico, non riscontrando anomalie.
138079	07-ago-15	07/08/2015	Soccorso in linea.	600489	07/08/2015	Credendino service: Soccorso a Massa Lubrense, sostituzione cinghia idroventola, rabbocco acqua e portata in deposito.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
138234	13-ago-15	13/08/2015	Soccorso in linea per perdita gasolio + perdita aria.	600489	13/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Massa Lubrense. Controllo della vettura Sostituzione filtro gasolio e portata vettura in deposito.
				502833	13/08/2015	Credendino Service: Sostituzione elettrovalvola porta centrale (usata).
138233	14-ago-15	14/08/2015	Mancato avviamento, luci spie sempre accese.	500700	14/08/2015	Credendino Service: Diagnosi con tester carica memoria guasti. Sostituiti n.4 iniettori motore. Regolazione punterie.
				543610	14/08/2015	Credendino Service: Sostituito motorino avviamento (usato). Controllo cablaggio alimentazione TEQ. S/r cruscotto e ripristino connettore x3 e x1 quadro strumenti(TEQ).
				600159	14/08/2015	Credendino Service: Sostituzione cerniere portello laterale ester.sopra batterie.
138580	27-ago-15	27/08/2015	Serreatura portellone motore rotta.	600159	27/08/2015	Credendino Service: Sostituzione serratura portellone motore.
139012	18-set-15	18/09/2015	Avaria retarder.	501603	18/09/2015	Credendino Service: Rabbocco 2 litri olio cambio + sostituzione elettrovalvola inferiore e superiore.
139201	29-set-15	29/09/2015	Cinghia idroventola rotta.	600211	29/09/2015	Sostituzione cinghia idroventola. (Ricambio fornito dalla ditta Credendino Service).
139880	27-ott-15	27/10/2015	Centralina motore non va bene.	540200	27/10/2015	Credendino Service: Sostituzione regolatore di pressione sulla pompa + riparata linea contagiri.
140007	30-ott-15	30/10/2015	Quattro ruote da sostituire.	502501	30/10/2015	Credendino Service: Sostituzione n.4 ruote (ant.sx nuova; ant.dx nuova; Post.est.sx; post.est.dx)
140020	03-nov-15	03/11/2015	Alta temperatura	543101	03/11/2015	Credendino Service: Pulizia scambiatore + controllo ritorno tubazione acqua radiatore.
140219	14-nov-15	14/11/2015	Avaria pavimentazione interna in vicinanza porta centrale.	572305	14/11/2015	Credendino Service: Ricostruzione piccola parte di pavimentazione mancante interno bus.
140269	16-nov-15	16/11/2015	Porta centrale	600130	16/11/2015	Credendino Service: Registrazione porta

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
140298	17-nov-15	17/11/2015	Lampada faro anteriore sx fulminata.	508005	17/11/2015	Credendino Service: Sostituita lampada faro anteriore sx
140559	28-nov-15	28/11/2015	Controllo olio idroventola.	543226	28/11/2015	Credendino Service: Rabbocco 2 litri olio idroventola.
140931	17-dic-15	17/12/2015	Riscaldamento insufficiente.	573101	17/12/2015	Credendino Service: Ripristino pompa di circolazione + sostituzione stufetta autista.
140969	21-dic-15	21/12/2015	Soccorso in linea x perdita acqua stufetta autista + avaria oblitteratrice.	600489	21/12/2015	Credendino Service: Soccorso in via degli Aranci e sostituzione bus. In deposito sostituita la stufetta autista (materiale EAV), e tolto biglietto incastrato nell'oblitteratrice.
141031	25-dic-15	25/12/2015	Perdita aria.	600488	25/12/2015	Credendino Service: Sostituzione flessibile freni anteriore dx. Per avaria impianto elettrico, sostituito alternatore inferiore + cinghia.
141102	30-dic-15	30/12/2015	Soccorso in linea	140015	30/12/2015	Credendino Service: Soccorso stazione centrale x sostituzione oblitteratrice + lampada faro dx.
141126	01-gen-16	01/01/2016	Perdita acqua e olio motore.	543200	01/01/2016	Credendino Service: Abolita stufetta pass. Sostituzione filtro olio motore + rabbocco 3 litri olio motore.
141133	02-gen-16	02/01/2016	Sospensione anteriore dx.	500704	02/01/2016	Credendino Service: Sostituzione livellatrice + valvola freno.
141176	05-gen-16	05/01/2016	Perdita aria sospensioni.	600488	05/01/2016	Modifica raccordo aria su ecas e riparato tubo aria sospensione.
141203	07-gen-16	07/01/2016	Soccorso x sostituzione bus(buca al pavimento porta centrale).	600489	07/01/2016	Credendino Service: Soccorso x sostituzione bus. Sostituzione con vettura az: u3249
141219	08-gen-16	08/01/2016	Pianale sfondato.	600485	08/01/2016	Credendino Service: Riparazione pianale vicino porta centrale.
141225			Specchio retrovisore dx rotto.	572904	08/01/2016	Credendino Service: Sostituzione braccio specchio laterale dx completo di specchio.
141243	09-gen-16	09/01/2016	Perdita acqua stufetta autista.	543200	09/01/2016	Credendino Service: Riparata perdita acqua stufetta autista.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141274	11-gen-16	11/01/2016	Soccorso in linea x alta temperatura.	600489	11/01/2016	Credentino Service: Soccorso a Massa x alta temperatura, rabbocco acqua radiatore motore. Al rientro in officina veniva sostituito manicotto acqua lato posteriore.
141293	12-gen-16	12/01/2016	Soccorso per pannello dietro sedia autista sganciato.	600489	12/01/2016	Credentino Service: Soccorso in linea e sigillato pannello dietro sedia autista con nastro isolante. Al rientro in officina sono stati sostituiti i lucchetti.
141327	13-gen-16	13/01/2016	Retarder non funzionante.	505321	13/01/2016	Credentino Service: Controllo olio cambio, rabbocco e prova su strada.
141593	25-gen-16	25/01/2016	Alcuni neon interno vettura bruciati.	508006	25/01/2016	Credentino Service: Sostituiti n. 3 neon interno vettura.
141626	26-gen-16	26/01/2016	Idroguida.	501304	26/01/2016	Credentino Service: Rabbocco olio idroguida.
141789	03-feb-16	03/02/2016	Rumorosità interna x mancorrente malfermo.	600485	03/02/2016	Credentino Service: Fissato mancorrente.
141856	05-feb-16	05/02/2016	Copertura PIS consumata.	502503	05/02/2016	Credentino Service: Sostituzione ruota posteriore interno sx.
141861	06-feb-16	06/02/2016	Avaria claxon	579900	06/02/2016	Credentino Service: Sostituzione claxon prelevato dalla vettura az:616
141992	12-feb-16	12/02/2016	Avaria motorino tergivetri.	505200	12/02/2016	Credentino Service: Sostituzione motorino tergivetro.
142237	23-feb-16	23/02/2016	Avaria porta centrale.	600130	23/02/2016	Riparazione staffa porta.
142275	25-feb-16	25/02/2016	Porta centrale.	600130	25/02/2016	Controllo e registrazione della porta.
142447	03-mar-16	03/03/2016	Perdita aria.	600488	04/03/2016	Sostituzione essiccatore +sostituzione valvola 4 vie + raccordo rapido da 08
142467	04-mar-16	04/03/2016	Perdita aria	600488	04/03/2016	Accorciato tubo vicino valvola scarico condensa .
142470	05-mar-16	05/03/2016	Soccorso in linea x specchio retrovisore dx.	140016	05/03/2016	Sostituzione braccio specchio completo dx.
142510	06-mar-16	06/03/2016	Rumorosità finestrini posto guida.	600484	06/03/2016	Ripristino guide scorrevoli finestrino.
143105	31-mar-16	31/03/2016	P'erdita d'aria.	502800	31/03/2016	Ripristino tubazione con l'uso di innesti rapidi.
143167	02-apr-16	02/04/2016	Perdita acqua+guarnizione scarico	543200	02/04/2016	Sostituzione tubo ritorno acqua vaschetta-motore,piu sostituzione guarnizione tubo scarico

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
143214	03-apr-16	03/04/2016	Braccio specchio.	572904	03/04/2016	Eseguito serraggio braccio specchio.
143324	11-apr-16	13/05/2016	Inviata ditta Credendino per lavori.	150000	11/04/2016	Invio officina Credendino per riparazione pavimentazione interno bus.
				150001	13/05/2016	L'autobus viene consegnato dalla ditta Credendino, lo stesso viene lavato e rimesso in linea.
144410	26-mag-16	26/05/2016	Rumorosità ant.dx,pneumatici ant.usurati.	501616	26/05/2016	Revisionato braccio oscillante ant.dx.inferiore, sostituiti n°2 pneumatici ant. nuovi, ed approntato per la revisione.
144472	27-mag-16	27/05/2016	Soccorso x alta temperatura	600489	27/05/2016	Soccorso in linea x alta temperatura acqua motore, con sostituzione cinghia idroventola.
144477	28-mag-16	28/05/2016	assale anteriore.	500908	28/05/2016	Sostituito perno a sfera superiore destro.
144853	11-giu-16	11/06/2016	Alimentazione gasolio + perdita aria porta anteriore.	542001	11/06/2016	Ripristino impianto gasolio + sostituzione filtro gasolio +revisione valvola porta anteriore.
145132	21-giu-16	21/06/2016	Tagliando	500699	21/06/2016	Tagliando + sostituzione cinghia motore e filtro cambio.
145221	23-giu-16	23/06/2016	aria condizionata	573201	23/06/2016	ricarica aria condizionata.
145875	18-lug-16	18/07/2016	Avaria oblitteratrice (biglietto incastrato).	600489	18/07/2016	Soccorso su via degli aranci per sbloccare biglietto incastrato nell' oblitteratrice.
145954	20-lug-16	20/07/2016	Avaria cambio.	600489	20/07/2016	Soccorso con sostituzione vettura.
				501603	20/07/2016	Verifica e rabbocco olio cambio e prova su strada, ok.
				508301	20/07/2016	Sostituzione tachigrafo.
146183	28-lug-16	28/07/2016	Porta posteriore.	570901	28/07/2016	Riparata linea elettrica sulla valvola porta.
146790	17-ago-16	17/08/2016	Copertura posteriore esterna sx consumata.	502503	17/08/2016	Sostituzione ruota PES
147004	26-ago-16	26/08/2016	Mancato avviamento	543604	26/08/2016	Sostituito motorino avviamento, prelevato da az.432 già f.s.
147149	01-set-16	05/09/2016	Mancato avviamento.	505306	01/09/2016	Smontato cambio per sostituire corona dentata.
				502524	05/09/2016	Sostituita corona volano, e rimontato cambio.
147302	06-set-16	06/09/2016	Copertura PIS (posteriore interna sinistra)consumata.	502503	06/09/2016	Sostituzione ruota PIS
147398	08-set-16	08/09/2016	Controllo batterie	508007	08/09/2016	
147785	21-set-16	21/09/2016	Obblitteratrice	140015	21/09/2016	Ripristino oblitteratrice bloccata.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
148125	02-ott-16	02/10/2016	Specchio laterale dx lento.	572904	02/10/2016	Fissaggio piastra supporto braccio specchio con bulloni nuovi.
148287	10-ott-16	10/10/2016	Pinza anteriore destra bloccata.	501210	10/10/2016	Smontata pinza anteriore destra e revisionata. Montata.
148539	20-ott-16	20/10/2016	Tergicristalli non funzionano.	577601	20/10/2016	Eseguito serraggio bielletta motorino terg.
148581	22-ott-16	22/10/2016	Perdita aria	502852	22/10/2016	
				502801	22/10/2016	Sostituita valvola riduttrice di pressione.
149139	16-nov-16	16/11/2016	Perdita olio cambio,controllo sospensioni post.	505330	16/11/2016	S\R coppa olio cambio per sostituzione,più sost.olio cambio.
				501911	16/11/2016	Sost.membrana sospensione post.sx.
149618	07-dic-16	16/12/2016	Controllare l'usura dei pneumatici ant.	501013	16/12/2016	sostituire ruote anteriore
150067	27-dic-16	27/12/2016	Perdita aria compressore.	543201	27/12/2016	Sostituita testatina compressore; tubo acqua; ripristino tubi alimentazione.
150464	11-gen-17	11/01/2017	Eliminare perdita gasolio,porta centrale in avaria.	543199	11/01/2017	eliminata perdita gasolio
150720	21-gen-17	21/01/2017	Perdita aria.	502853	21/01/2017	S-R essiccatore per sost.
151517	20-feb-17	20/02/2017		600488	20/02/2017	Tolta perdita aria lato post. Sx. Sost. tubo 8mm con raccordo.
151585	24-feb-17	24/02/2017	Soccorso in località (Marano)Sorrento, per avaria impianto pneumatico.	140004	24/02/2017	Sul posto veniva sost. la membrana sospen. ant.sx. forata.
151863	07-mar-17	07/03/2017	Avaria idroventola	600211	07/03/2017	Intervento a Piano di Sorrento x sostituzione cinghia idroventola
151939	09-mar-17	10/03/2017	Rumorosità int.vettura,control.sospensioni ant.e post,frenata irregolare.	500716	10/03/2017	Ripristino linea elettrica Retarder,riparata staffa di fissaggio livellatrice ant. provata su strada e rimessa in servizio.
152025	12-mar-17	12/03/2017	Non cambia le marcie.	505313	12/03/2017	
152037	13-mar-17	13/03/2017	Avaria alimentazione	542011	13/03/2017	Sostituito nr. 02. filtri gasolio+pulizia filtro aria
152383	27-mar-17	27/03/2017	Spie plancia cruscotto spente.	572202	27/03/2017	Riparato modulo spie,ed eliminata perdita aria 2° asse.
152395			Avaria pneumatici.	120300	27/03/2017	Sostituito nr. 02 pneumatici post. dx. nuovi.
152546	01-apr-17	01/04/2017	Rottura staffa porta.	600484	01/04/2017	Saldato staffa guida porta lato inferiore.
153057	19-apr-17	19/04/2017	Sost. in linea per porta ant.	600484	19/04/2017	Sostituita in linea e in deposito saldata testina porta anteriore lato inf.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
153070	21-apr-17	14/06/2017	Attualmente è ferma presso l'impianto di Torre A.per lavori di carrozzeria.	150001	14/06/2017	Lavori di carrozzeria e varie.
155180	25-giu-17	28/07/2017	Battito motore.	150000	28/06/2017	Inviato presso l'officina Credendino per: battito motore.
				150001	28/07/2017	
156470	31-lug-17	03/08/2017	Avaria motore	505310	03/08/2017	Sostituzione tappi fusione testata motore.
156613	03-ago-17	11/08/2017	monoblocco rotto	150000	05/08/2017	Credendino
				150001	11/08/2017	
157103	18-ago-17	18/08/2017	Motore non rende.	541401	18/08/2017	Pulito impianto alimentazione,con sost.DEBIMETRO.
157626	04-set-17	04/09/2017	Avaria avviamento.	140005	04/09/2017	Intervento a meta per sostituzione motorino avv. nuovo.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS:	IRISBUS 203E.9.24/U87			Targa:	<u>CM723GM</u>	Matr_AZ: <u>436</u>
137576	16-lug-15	16/07/2015	13/07/2015 Alta temperatura motore.	543105	16/07/2015	Credendino 13/07/2015: S/r scambiatore cambio per pulizia con acido. Prova vettra su strada.
138025	05-ago-15	06/08/2015	Soccorso in linea per alta temperatura.	600489	06/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Meta, eliminata perdita acqua e rabbocco. Prova vettura ok.
138235	15-ago-15	15/08/2015	Perdita aria.	600488	15/08/2015	Credendino Service: Riparazione tubo aria con attacco rapido da 12.
138589	29-ago-15	29/08/2015	Alta temperatura motore.	600489	29/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Piano x rottura cuscinetto cinghia alternatore + cinghia altern.
138591	30-ago-15	30/08/2015	Cinghia pompa acqua rotta.	543206	30/08/2015	Credendino Service: Sostituzione pompa acqua + tendcinghia. Sostituzione cinghia aria cond. Sostituzione cinghia motore + 3 cuscunetti tendcinghia.
138818	10-set-15	10/09/2015	Foratura gomma posteriore sx.	502501	10/09/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore sx (fornit. EAV).
139084	22-set-15	22/09/2015	Soccorso in linea	600489	22/09/2015	Credendino Service: Soccorso x riparazione manicotto acqua.
139155	26-set-15	26/09/2015	Controllo vettura per rumorosità posteriore.	500718	26/09/2015	Credendino Service: Controllo sospensioni + pattini freni + rabbocco olio cambio 2 litri.
139327	02-ott-15	02/10/2015	Soccorso x avaria oblitratrice.	140015	02/10/2015	Credendino Service: Soccorso x sostituzione oblitratrice.
139513	11-ott-15	11/10/2015	Braccio specchio lato dx rotto.	572904	11/10/2015	Credendino Service: Sostituzione braccio specchio lato dx.
139542	12-ott-15	12/10/2015	Copertura posteriore interna sx consumata.	502503	12/10/2015	Credendino Service: Sostituita ruota posteriore int.sx
139826	24-ott-15	24/10/2015	Perdita aria.	502831	24/10/2015	Credendino Service: Sostituzione tubo freni posterire dx. (Fornitura Credendino)
140147	10-nov-15	10/11/2015	Soccorso in linea	600489	10/11/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada indicatore di direzione posteriore sx. Intervento effettuato a Meta S.Maris

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
140267	16-nov-15	16/11/2015	Soccorso in linea x alta temperatura motore e cambio.	600489	16/11/2015	Credendino Service: Soccorso in linea, rabbocco acqua radiatore motore, riportato bus in deposito. Lavaggio interno scambiatore cambio con acido.
140538	27-nov-15	27/11/2015	Soccorso x oblitratrice.	140015	27/11/2015	Credendino Service: Tolto biglietto incastrato nell'oblitratrice (piazzale stazione Circumvesuviana Sorrento).
140560	29-nov-15	29/11/2015	Lampada faro dx bruciata.	508005	29/11/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada faro dx.
140708	07-dic-15	07/12/2015	Lampada faro dx fulminata.	508005	07/12/2015	Credendino Service: sostituita lampada faro dx
140777	10-dic-15	10/12/2015	Porta posteriore + buco pavimento.	600247	10/12/2015	Credendino Service:Riparazione porta + riparazione buco pavimento e controllo olio differenziale.
140787	11-dic-15	11/12/2015	Tirante sterzo dx.	501008	11/12/2015	Credendino Service: Sostituzione tirante sterzo dx.
140829	12-dic-15	12/12/2015	Rotazione ruota.	502503	12/12/2015	Credendino Service: Invertita ruota anteriore dx con posteriore dx.
140996	22-dic-15	22/12/2015	Rumore idroguida + indicatore di direzione laterale sx non funzionante.	501304	22/12/2015	Credendino Service: Rabbocco olio idroguida + sostituzione lampada indicatore di direzione laterale sx.
141013	23-dic-15	23/12/2015	Lampada indicazione direzione laterale dx non funziona.	508005	23/12/2015	Credendino Service: Sostituzione lampadina freccia.
141029	24-dic-15	24/12/2015	Soccorso in linea x sostituzione specchio retrovisore dx	600489	24/12/2015	Credendino Service: Soccorso in via degli aranci Sorrento per sostituzione braccio specchio dx (preso dalla vettura az:434).
141033	26-dic-15	26/12/2015	Soccorso x oblitratrice.	140015	26/12/2015	Credendino Service: Soccorso per sostituzione oblitratrice. (Stazione Sorrento).
141177	05-gen-16	05/01/2016	Finestrino laterale scorrevole (autista).	572409	05/01/2016	Credendino Service: Sostituzione finestra laterale autista.
141292	12-gen-16	12/01/2016	Soccorso in linea x specchio allentato.	140016	12/01/2016	Credendino Service: Soccorso in linea e sostituzione braccio specchio completo di specchio laterale dx.
141415	16-gen-16	16/01/2016	Pneumatico posteriore sx usurato.	502503	17/01/2016	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore sx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141474	19-gen-16	19/01/2016	Copertura posteriore dx consumata + scarso rendimento impianto di riscaldamento interno vettura.	502503	19/01/2016	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore dx + controllo olio cambio con rabbocco di 3 litri.
141508	20-gen-16	20/01/2016	Alta temperatura motore.	540209	20/01/2016	Credendino Service: Lavaggio motore
				600184	20/01/2016	Credendino Service: Lavaggio radiatore.
141531	21-gen-16	22/01/2016	Non rende.	542004	21/01/2016	Credendino Service: Sostituzione basetta e prefiltro gasolio. Giorno 22/01/2016 Sostituita pompa di regolazione e riparata linea di regolazione regolatore.
141621	26-gen-16	26/01/2016	Motore che sale di temperatura.	506001	26/01/2016	Credendino Service: Eliminata valvola termostatica + sostituzione filtro gasolio.
141649	27-gen-16	27/01/2016	Sedia autista malferma.	509907	27/01/2016	Credendino Service: Riparata sedia autista.
141679	28-gen-16	28/01/2016	Mancorrente + botola interna malferme.	600485	28/01/2016	Credendino Service: Fissaggio mancorrente + botola.
141706	29-gen-16	29/01/2016	Verifica olio cambio + maniglia apertura pedana disabile rotta.	501603	29/01/2016	Credendino Service: Controllo olio cambio con rabbocco di tre litri+ riparata maniglia apertura pedana.
141813	04-feb-16	04/02/2016	Rumorosità vetro autista.	572409	04/02/2016	Credendino Service: Montaggio guarnizione su vetro laterale autista x attenuare vibrazioni.
141863	06-feb-16	16/02/2016	Gomme usurate.	502503	06/02/2016	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore esterna dx + posteriore esterna sx.....segue lavoro. Giorno 16/02/2016 Sostituzione ruote anteriori.
142487	05-mar-16	05/03/2016	Sostituzione in linea per finestrino rumoroso.	600489	05/03/2016	Soccorso in linea con sostituzione bus aziendale 624
				600484	05/03/2016	Eliminata vibrazione dal finestrino con innesto di strisce di gomma.
142573	08-mar-16	08/03/2016	Soccorso in linea per perdita gasolio.	600489	08/03/2016	Soccorso in linea per condurre Il bus in deposito.
				542010	08/03/2016	Riparato tubo gasolio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
142634	11-mar-16	11/03/2016	Controllo generale per collaudo.	500697	11/03/2016	Sost. estintore sost. luci stop post. sx. 2 luci ingombro posizionato 1 martelletto riparato mancorrente. risistemato paraurti ant.
142749	15-mar-16	15/03/2016	Rumorosità interna.	600485	15/03/2016	Fissato mancorrenti e pannelli vari.
142951	23-mar-16	23/03/2016	Supporti motore + perni rotti del monoblocco	505701	23/03/2016	Sostituiti supporti motore + svitati perni rotti con sostituzione
143331	08-apr-16	08/04/2016	Lampada faro.	508005	08/04/2016	Sost.lampada faro Sx
143619	21-apr-16	21/04/2016	Perdita acqua.	543200	21/04/2016	Sostituiti n3 tappi di fusione testata e motore.
144124	10-mag-16	10/05/2016	Pneumatico post.	502506	12/05/2016	Sost.pneumatico post.int.
144153	12-mag-16	12/05/2016	pavimento int.vettura.	600485	13/05/2016	Fissata lamierino altezza porta centrale.
144289	19-mag-16	19/05/2016	Soccorso in via dei Platini per perdita gasolio.	140002	19/05/2016	Sostituita cannetta gasolio.
144439	26-mag-16	26/05/2016	Motorino avviamento difettoso.	543604	26/05/2016	Sostituito motorino avviamento. (Prelevato dal bus az:3264 fuori esercizio)
144442			Lampada faro dx bruciata.	508005	26/05/2016	Sostituita lampada faro dx.
144473	27-mag-16	27/05/2016	Temperatura alta olio cambio.	600489	27/05/2016	Soccorso x rabbocco olio cambio + sostituzione coperchio valvola termostatica. (Coperchio valvola bucato).
144535	30-mag-16	30/05/2016	Freni post.usurati.	501809	30/05/2016	Eseguita revisione freni post.con la sost.di dischi e pattini.
144805	01-giu-16	01/06/2016	Tagliando	500699	01/06/2016	Tagliando completo + sostituzione cilindro porta posteriore.
144810	10-giu-16	10/06/2016	Pavimento interno sotto porta centrale rotto.	600485	10/06/2016	Riparato pavimento interno sotto porta cenntrale rafforzato con tubolari di sostegno saldati al telaio.
144857	12-giu-16	12/06/2016	Soccorso x foratura ruota.	600489	12/06/2016	Soccorso e sostituzione ruota posteriore interna sx perché bucata e sostituzione anche della ruota posteriore esterna sx perché consumata.
145068	19-giu-16	19/06/2016	Portellone protezione quadro elettrico non chiude.	600485	19/06/2016	Sostituzione lucchetto portellone quadro elettrico.
145226	23-giu-16	23/06/2016	Soccorso per perdita acqua.	140001	23/06/2016	Eliminata perdita acqua.
145228			Aria condizionata.	573201	23/06/2016	Ricarica aria condizionata.
145237	24-giu-16	24/06/2016		573201	24/06/2016	Verifica perdita impianto aria condizionata.
145391	30-giu-16	30/06/2016	Perdita acqua	543200	30/06/2016	Sost.manicotto sulla valvola termostatica.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
146080	25-lug-16	25/07/2016	Perdita acqua.	600489	25/07/2016	Recupero bus da via degli Aranci.
				543200	25/07/2016	Sostituzione tubo in rame.
146142	27-lug-16	27/07/2016	Si spegne il motore frequentemente.	541401	27/07/2016	Controllo impianto alimentazione con prova su strada.
146487	07-ago-16	07/08/2016	Soccorso a Meta per mancato avviamento.	140005	07/08/2016	Messo in moto con batterie supplementari, condotto in deposito per sost. batterie, prelevate da az.432 già F.S.
146928	22-ago-16	22/08/2016	Ruote anteriori lisce.	502503	22/08/2016	Sostituzione ruote anteriori.
147572	14-set-16	14/09/2016	Temperatura alta motore.	543222	14/09/2016	Sostituita la vettura per controllo impianto di raffreddamento. Sostituito tubicino rifiuto vaschetta acqua.
147599	15-set-16	15/09/2016	RETARDER.	505316	15/09/2016	Verifica e rabbocco olio + fissaggio frontalino lato autista + fissaggio lamiera pavimento centrale.
147784	21-set-16	21/09/2016	Avaria alimentazione.	140002	21/09/2016	Soccorso in linea e sostituzione vettura. Mancanza gasolio nella 436.
147819	22-set-16	22/09/2016	Soccorso per obliteratrice.	140015	22/09/2016	Soccorso in via degli Aranci e tolto biglietto incastrato dall'obliteratrice.
148130	04-ott-16	04/10/2016	Specchio retrovisore dx rotto.	572906	04/10/2016	
148159	06-ott-16	06/10/2016	Rumorosità intrno vettura.	600485	06/10/2016	Fissato mancorrente.
				543219	06/10/2016	Sostituita cinghia idroventola ,e cinghia motore,più sost. membrana sospensione post.dx.
148754	29-ott-16	29/10/2016	Faro ant. dx.non accende.	508005	29/10/2016	Sostituita lampada faro, intervento eseguito nel piazzale della stazione di Sorrento.
148769	30-ott-16	30/10/2016	Soccorso per avaria impianto ricarica aria.	140004	30/10/2016	Soccorso a S.Agnello per rottura tubo aria scarica condensa serbatoio 8mm.
149015	10-nov-16	10/11/2016	Soccorso a Meta spiaggia, per mancato avviamento.	140005	10/11/2016	Sul posto si provvedeva alla sost.del motorino avviamento,eal rientro in deposito per ulteriori controlli.
149760	13-dic-16	13/12/2016	Perdita gasolio.	543199	13/12/2016	Sostituito filtro gasolio forato, completo di supporto..
150984	30-gen-17	30/01/2017	Ruota consumata.	502506	30/01/2017	Sostituita ruota posteriore destra con ruota usata.
151129	06-feb-17	06/02/2017	Soccorso in località corso Italia(Sorrento) per perdita aria.	140004	06/02/2017	Sostituito tubo in rame(uscita dell'aria dal compressore),e rimesso in servizio.
151342	13-feb-17	13/02/2017	Porta posteriore.	570900	13/02/2017	Fissaggio guarnizione porta post. lato destro.
151496	20-feb-17	20/02/2017	Avaria illuminazione esterna.	508005	20/02/2017	Ripristino impianto elettrico.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
151649	27-feb-17	27/02/2017	Soccorso per alta temperatura.	140001	27/02/2017	Soccorso a Meta per imp. raffreddamento. Rabboccata.
151809	05-mar-17	05/03/2017	Anta sx 3°porta rotta.	570906	05/03/2017	Riparata testa a snodo 3° porta.
151896	06-mar-17	06/03/2017	Tergivetro.	140000	06/03/2017	Intervento piazzale stazione e sost. spazzola tergivetro+registrazione bracci.
151938	09-mar-17	09/03/2017	Alta temperatura motore.	506008	09/03/2017	bulbo acqua
152329	24-mar-17	24/03/2017	Soccorso in Viale degli Aranci per perdita acqua.	140001	24/03/2017	Sost. manicotto acqua, rabboccato acqua e rientrati in deposito per riparare staffa di fissaggio scambiatore di calore.
				543101	24/03/2017	Riparata staffa di fissaggio.
152390	27-mar-17	27/03/2017	Avaria pneumatici.	120300	27/03/2017	Sostituito nr. 02 pneumatici ant. nuovi. + nr. 01. post. dx. est. usato.
153052	21-apr-17	21/04/2017	Perdita acqua.	505109	21/04/2017	Sostituzione manicotto scambiatore+fissaggio staffa.
154009	22-mag-17	22/05/2017	Soccorso nel piazzale della stazione di sorrento per perdita aria.	140004	22/05/2017	Ripristinata tubazione aria.
154424	03-giu-17	03/06/2017	Sedia autista non si registra.	509910	03/06/2017	Riparata e lubrificata.
154849	16-giu-17	16/06/2017	Portellone vano motore int.rotto	600485	16/06/2017	Sost.cerniera portellone.
155179	25-giu-17	06/07/2017	Surriscaldamento motore.	543104	06/07/2017	Sostituito scambiatore di calore con usato.
156656	04-ago-17	07/09/2017	Temperatura alta al motore	304603	22/08/2017	
				504605	31/08/2017	
				502504	07/09/2017	Sostituito nr. 02 pneumatici ant. nuovi
157783	09-set-17	09/09/2017	Alta temp.	304603	09/09/2017	Sostituito testata motore (REVISIONATA)+turbina motore + valvola a quattro vie.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: IVECO A50C 19 H				Targa: <u>EZ170TE</u>		Matr_AZ: <u>I1035</u>
137590	17-lug-15	31/07/2015	13/07/2015 Porta passeggeri rotta.	150000	17/07/2015	13/07/2015 Invio officina "Credendino" per riparazione porta passeggeri.
				150001	31/07/2015	Ritirato bus da Credentino Service. Lavorazione riferimento bolla n.148 (bolla di Cerdentino)
139069	23-set-15	23/09/2015	Spia olio motore accesa.	504406	23/09/2015	Credentino Service: Sostituzione sensore olio motore.
139830	25-ott-15	25/10/2015	Soccorso al capolinea di Vico x mancato avviamento.	600489	25/10/2015	Credentino Service: Soccorso al capolinea di Vico Equense per sostituzione batteria (prelevata dalla Palio).
140171	11-nov-15	11/11/2015	Sospensione posteriore bassa.	500703	11/11/2015	Credentino Service: Registrata livellatrice posteriore.
140176	12-nov-15	12/11/2015	Mancato avviamento.	508004	12/11/2015	Credentino Service: Sostituzione batteria.(Fornit.EAV).
140785	11-dic-15	16/12/2015	rumore di ferraglia ai freni.	501209	16/12/2015	sostituzione dischi e pastiglie freni ant. sostituzione batteria
141085	30-dic-15	05/01/2016	avaria sospensione	500702	05/01/2016	ripristino funzionamento liv. post. ditta Eurobus
141322	13-gen-16	20/01/2016	socc. monte di procida	501603	13/01/2016	sul posto si riscontrava frizione usurata al massimo,perato si chiedeva l'intervento della ditta Scarpatope per il traino.
				505204	20/01/2016	sostituzione disco, spingidisco, reggispinta e volano Ditta Eurobus
141758	02-feb-16	02/02/2016	ruota ant. dx forata	502503	02/02/2016	sost. ruota ant. dx con usata Eurobus
142097	18-feb-16	18/02/2016	non rende	505107	18/02/2016	Eurobus
142314	25-feb-16	08/03/2016	non frena	501299	02/03/2016	sost. pompa freni sost. pastiglie freni eurobus
				150000	04/03/2016	Eurobus
				150001	08/03/2016	Eurobus
				506005	08/03/2016	ditta Eurobus
				502504	08/03/2016	4 posteriori. ditta Eurobus

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
142314	25-feb-16	08/03/2016	non frena	501601	08/03/2016	S.R. pèonte per riparazione. ditta Eurobus
				500472	08/03/2016	Revisione. ditta Eurobus
				501903	08/03/2016	ditta Eurobus
				508004	08/03/2016	ditta Eurobus
143030	29-mar-16	29/03/2016	predellino a ribalta, salita viaggiatori guasto	570901	29/03/2016	sr predellino salita viaggiatori riparazione molla di ritenuta pedana e ripristino guide e leve comando della stessa. eurobus
143393	14-apr-16	14/04/2016	Mancato avviamento motore	502908	14/04/2016	Messa in moto con cavi elettrici
143768	26-apr-16	26/04/2016	staffa grappone ponte post rotta.	572005	26/04/2016	saldato staffa grappone ponte +ripristino impianto elettrico usura freni.
145120	21-giu-16	21/06/2016	Porta passeggeri rotta.	600130	21/06/2016	Riparata.
145163	22-giu-16	22/06/2016	Motore non rende.	541401	22/06/2016	Ripristinata linea elettrica sensore motore.
146050	23-lug-16	23/07/2016	Temperatura alta.	506011	23/07/2016	Ripristino tubicino ritorno vicino testata motore.
148079	02-ott-16	02/10/2016	Spazzola rotta.	505200	02/10/2016	Sostituzione spazzola tergivetro.
				140017	02/10/2016	Sostituzione spazzola tergivetro.
148286	10-ott-16	12/10/2016	Frenata irregolare.	501203	12/10/2016	S-R dischi freni dopo rettifica,più sost. pastiglie ant.
148518	19-ott-16	08/11/2016	Attacco asse posteriore,(ponte)dissaldato.	150000	22/10/2016	Inviato presso l'officina Credendino per riparare l'asse post.(ponte) dissaldato.
				150001	08/11/2016	Riparazione ponte posteriore con varie saldature.
149045	12-nov-16	07/12/2016	Vetro posteriore staccato.	600484	07/12/2016	Incollaggio vetro posteriore.
149610	07-dic-16		Lunotto scollato.	572406	07/12/2016	Montato lunotto posteriore.
150555	14-gen-17	27/01/2017	Avaria porta lato passeggeri	150001	27/01/2017	ritirata da off Credendino (riparazione porta passeggeri)
151077	04-feb-17	04/02/2017	Perdita di acqua	505108	04/02/2017	Riparato manicotto radiatore
151766	03-mar-17	03/03/2017	Perdita acqua.	543200	03/03/2017	Sostituito manicotto acqua.
152253	21-mar-17	21/03/2017	Motore non rende.	542004	21/03/2017	Sost.filtro gasolio,con pulizia impianto alimentazione.
152292	23-mar-17	24/03/2017	Controllare freni post.	501808	24/03/2017	Sostituite ganasce freno di stazionamento, più pastiglie freni post.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
152292	23-mar-17	24/03/2017	Controllare freni post.	502502	24/03/2017	Sostituiti pneumatici post. dx.-sx.
154622	09-giu-17	15/06/2017	Centralina sospensioni fuori uso .	150000	13/06/2017	Inviato presso la ditta Credendino per avaria sospens. post.
				150001	15/06/2017	Ricostruito cablaggio sospensioni post.,incollato lunotto post.
154848	16-giu-17	16/06/2017	Controllo freni ant.	501202	16/06/2017	Sost. pastiglie freni ant.
155757	13-lug-17	31/07/2017	Avaria porta passeggeri(INCIDENTE STRADALE)	150000	25/07/2017	
				150001	31/07/2017	ritirata da off credendino a seguito rip di carrozzeria
157083	17-ago-17	17/08/2017	Avari pneumatico	502504	17/08/2017	Intervento a Piano di Sorrento per sostituire pneumatico ant. dx.(USURATO)
157453	29-ago-17	29/08/2017	Controllo usura freni ant.	501203	29/08/2017	Sostituite pastiglie freni ant.
				508006	29/08/2017	Ripristinato impianto elettrico.
157542	01-set-17	04/09/2017	Soccorso in località Piano di Sorrento per mancato avviamento.	140005	04/09/2017	Sost.motorino avviamento.
157619	04-set-17	13/09/2017	Controllare usura freni post.	150000	07/09/2017	Inviato presso l'officina credendino per ripristino fissaggio asse post.
				150001	13/09/2017	effettuata revisione freni posteriori più riparata staffa balestra posteriore dx con sostituzione grapponi di fissaggio

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: M 231 CS			Targa: <u>BG794FL</u>		Matr_AZ: <u>608</u>	
137475	11-lug-15	11/07/2015	27/06/2015 Perdita acqua radiatore.	506005	11/07/2015	Cimep 10/07/2015: Sostituita massa radiante radiatore (fornit.Cimep).
137655	20-lug-15	20/07/2015	17/07/2015, ore 22:00 a Vico Equense Soccorso in linea.	600489	20/07/2015	Credendino 17/07/2015: Soccorso in linea x rottura specchio laterale. Sostituzione specchio sul posto.
137914	01-ago-15	01/08/2015	28/07/2015 Porta ant.guasta,+ perdita acqua.	500698	01/08/2015	28/07/2015 Credentino Service: Controllo vettura: Ripristino connessioni cavi alimentazione microinterruttore porta anteriore e regolazione. Sostituzione manicotto acqua radiatore e rabbocco. rabbocco 3 litri olio motore.
				600184	01/08/2015	28/07/2015 Sfascettatura cablaggio motore x controllo eventuali corti e connessioni con ripristino passaggi cavi. Lavaggio motore e radiatore.
				600277	01/08/2015	28/07/2015 Sostituzione sospensione posteriore dx e sx + 1 anteriore dx. Sostituzione cantonale anteriore dx e sx.
138080	06-ago-15	06/08/2015	Tagliando.	500699	06/08/2015	Credendino service: Tagliando. Sostituzione olio motore + filtro olio + filtro gasolio.
138085	08-ago-15	08/08/2015	Sospensioni.	600194	08/08/2015	Credendino Service: Sostituzione n.2 ammortizzatori posteriori con due usati. Montaggio ventilatore lato autista interno vettura.
138146	11-ago-15	11/08/2015	Rumorosità sospensioni posteriori.	600194	11/08/2015	Credendino Service: Controllo della vettura, sostituzioneammortizzatore posteriore sx. Prova vettura su strada, ok.
138232	14-ago-15	14/08/2015	Soccorso x mancato avviamento.	600489	14/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense. Sostituzione bus in linea e portato in deposito. Controllo cablaggio motore ok.
				500700	14/08/2015	Credendino Service: Diagnosi motore, non trovati guasti in memoria. Sostituzione centralina motore , centralina tec x gestione motore. Non si riscontrano anomalie.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
138564	26-ago-15	26/08/2015	Ferma per perdita gasolio.	543199	26/08/2015	Credendino Service: Sostituzione tappo segnalatore gasolio.
138566	27-ago-15	27/08/2015	Fanalino posteriore dx rotto.	544900	27/08/2015	Credendino Service: Sostituzione fanalino posteriore dx.
138587	29-ago-15	29/08/2015	Controllo settimanale.	500698	29/08/2015	Credendino Service: Controllo meccanica ok. Controllo freni (ant.post. al 50%). Aggiunta olio motore (2 litri).
138614	02-set-15	02/09/2015	Filtro aria sporco.	600313	02/09/2015	Credendino Service: Sostituzione filtro aria.
139017	19-set-15	19/09/2015	Perdita d'aria.	502839	19/09/2015	Credendino Service: Sostituzione membrana sospensione anteriore sx. (Fornitura EAV).
139161	28-set-15	28/09/2015	Non livella.	502839	28/09/2015	Credendino Service: Sostituzione membrana sospensione anteriore sx + sostituzione sedia autista. (Materiale EAV).
139421	07-ott-15	07/10/2015	Lampada faro sx fulminata.	579900	07/10/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada H7 fanale sx
139506	10-ott-15	10/10/2015	Infiltrazione acqua dalla guarnizione del parabrezza.	572405	10/10/2015	Credendino Service: Siliconata guarnizione parabrezza per infiltrazione d'acqua.
139630	14-ott-15	14/10/2015	Perdita aria.	501911	14/10/2015	Credendino Service: Sostituzione n.1 sospensione posteriore sx
139713	20-ott-15	20/10/2015	Non si innestono le marce.	502599	20/10/2015	Credendino Service: Sostituzione sensore moderabile marce.
139828	24-ott-15	09/12/2016	Rientra per fumosità eccessiva.	150000	07/11/2015	Inviata aoll'officina esterna Credendino.
				150001	09/12/2016	
149759	13-dic-16	13/12/2016	IL volante non si regola.	502800	13/12/2016	Ripristinato impianto pneumatico per la regolazione del volante.
149994	22-dic-16	22/12/2016	Perdita d'aria.	502799	22/12/2016	
150106	28-dic-16	29/12/2016	Soccorso a Massa L.per forti vibrazioni della vettura.	600489	28/12/2016	L'autobus rientrava in deposito per avaria alimentazione.
				541404	29/12/2016	Sost. pompa iniezione N 4+ controllo ETC.°
150266	04-gen-17	04/01/2017	Riscaldamento interno non sufficiente.	573104	04/01/2017	Sost.stufetta int.,registrata velocità idroventola motore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
150768	23-gen-17	23/01/2017	Avaria cambio.	505301	23/01/2017	Cambiata programmazione cambio.
150861	26-gen-17	26/01/2017	Avaria cambio	505301	26/01/2017	Sostituito centralina cambio
151156	07-feb-17	07/02/2017	Frenata irregolare.	502801	07/02/2017	Sost. parte superiore della valvola moderabile.
151339	13-feb-17	14/02/2017	Pedale freno.	501201	14/02/2017	Sostituita valvola moderabile.
152827	12-apr-17	13/04/2017	Avaria cambio.	505314	12/04/2017	
				505301	13/04/2017	Rimontato cambio ,recuperato da autobus alienato.
153176	26-apr-17	27/04/2017	1° porta in avaria.	600219	27/04/2017	Ripristinata linea elettrica.
153307	28-apr-17	28/04/2017	Porta.	502833	28/04/2017	Sost. centralina TGQ + sost. valvola porta anteriore.
153764	14-mag-17	14/05/2017	Verifica freni ant. e post.	501203	14/05/2017	S-R ruote ant. e post. per controllo usura e funzionamento dell'impianto frenante.
153831	16-mag-17	16/05/2017	Alta temperatura motore,	600117	16/05/2017	Lavaggio radiatore,sost. filtro aria, controllo parziale della tubazione di raffreddamento.
155664	10-lug-17	11/07/2017	eliminare perdita acqua ed aria.	502822	11/07/2017	Sostituito valvola riduttrice aria ponte post.+ manicotto acqua scambiatore.
155806	14-lug-17	14/07/2017	Mancato avviamento.	70006	14/07/2017	Intervento x. sostituzione centralina TEQ.
155826	15-lug-17	15/07/2017	Impianto elettrico in avaria (avviamento).	543604	15/07/2017	Ripristinato impianto elettrico,con sost.motorino avv.
155883	16-lug-17	17/07/2017	Mancato avviamento.	543604	17/07/2017	sostituito motorino avv.
155903	17-lug-17		Avaria ant.	501302	17/07/2017	Sostituito cuscinetto rinvio sterzo lato dx.
156141	23-lug-17	23/07/2017	Pneumatico post.dx.lesionato.	502506	23/07/2017	
156289	27-lug-17	27/07/2017	Eliminare perdita aria.	600488	27/07/2017	Sostituito manettino freno di stazionamento.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: M 231 CS				Targa: <u>BH094MZ</u>		Matr_AZ: <u>610</u>
137301	04-lug-15	04/07/2015	02/07/2015 Perdita aria freni posteriori sx.	501801	04/07/2015	Cimep 02/07/2015: Sostituzione cilindro freno posteriore sx. (Fornit.EAV, vecchio).
137305			03/07/2015 Perdita aria e forte rumorosità ruota posteriore sx.	501911	04/07/2015	Cimep 03/07/2015: Sostituzione membrana sospensione posteriore dx (fornit.EAV).
				501907	04/07/2015	Cimep 03/07/2015: Sostituzione barra di reazione superiore post.dx (smontata da un bus da rottamare).
				544900	04/07/2015	Cimep 03/07/2015: Sostituito indicatore di direzione anteriore dx completo (fornito EAV).
137919	01-ago-15	01/08/2015	30/07/2015 Avaria ecu motore + avaria ecas.	500700	01/08/2015	30/07/2015 Credendino Service: Diagnosi. Controllo cablaggio motore e pulizia connettore. Regolazione potenziometro acceleratore. Ripristino connettore alimentazione sensore livellatrice ant.dx. Prova su strada ok.
138326	19-ago-15	19/08/2015	Soccorso in linea.	600489	19/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per sostituzione cinghia alternatore - pompa acqua.
138919	14-set-15	14/09/2015		140001	14/09/2015	Credendino service: Soccorso a Moiano per rabbocco acqua radiatore motore.
139014	18-set-15	18/09/2015	Vetro anteriore laterale sinistro rotto.	571706	18/09/2015	Credendino Service: Montaggio vetro laterale anteriore sx.
139024	20-set-15	20/09/2015	Controllo sistema frenante.	505316	20/09/2015	Credendino Service: Controllo retarder. Rabbocco olio cambio 1.5 litri Rabbocco olio motore 1.5 litri
139066	22-set-15	30/10/2015	Retarder + staffa braccio specchio lato dx.	572904	22/09/2015	Credendino Service: Fissaggio braccio specchio laterale dx + sostituzione pattini freno anteriore(usati). Sostituzione ruota ant.dx
				501020	30/09/2015	Credendino Service: Smontaggio mozzo anteriore dx per rottura perno a sfera + cono dell'asse anteriore sx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
139247	01-ott-15	09/10/2015	Rumorosità anteriore.	500701	09/10/2015	Credendino Service: Completato montaggio sospensione anteriore sx.
139518	12-ott-15	12/10/2015	Perdita aria.	600488	12/10/2015	Credendino Service: Sostituito cilindro porta centrale + eliminata perdita aria porta centrale.
139540			Campanello di fermata non funziona.	505199	12/10/2015	Credendino Service: Ripristino linea elettrica campanello di fermata.
139628	13-ott-15	13/10/2015	Ruota anteriore dx bloccata	600475	13/10/2015	Credendino Service: Sostituzione pinza freni anteriore dx. (Ricambio EAV).
139661	18-ott-15	18/10/2015	Soccorso in linea x alta temperatura.	600489	18/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Moiano per temperatura alta acqua radiatore motore.
140343	19-nov-15	19/11/2015	Ruota posteriore dx usurata.	502503	19/11/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore dx.
140417	23-nov-15	23/11/2015	Spazzola tergivetro lato autista consumata.	505200	23/11/2015	Credendino Service: Sostituzione spazzola tergivetro lato sx (fornitura EAV).
140434	24-nov-15	24/11/2015	Soccorso x bucatatura pneumatico anteriore sx.	600489	24/11/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico stazione per sostituzione ruota anteriore sx (bucata).
140640	03-dic-15	03/12/2015	Ammortizzatore rotto ant.lato sx	500906	03/12/2015	Credendino Service: Sostituzione ammortizzatore prelevato dalla vettura az:622 + lubrificazione stelo.
140649	04-dic-15	04/12/2015	Sospensioni anteriori.	500901	04/12/2015	Credendino Service: Sostituzione n.2 ammortizzatori anteriori.
140934	17-dic-15	17/12/2015	Soccorso in linea x rottura cantonale anteriore dx.	600489	17/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico e riparato cantonale anteriore dx (Rivettato).
140942	18-dic-15	18/12/2015	Sedia autista.	600489	18/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico e raddrizzato binario sedia autista.
140994	22-dic-15	22/12/2015	Ruota anteriore dx bucata.	502503	22/12/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota anteriore dx.
141224	08-gen-16	08/01/2016	Piastra braccio specchio retrovisore dx rotta.	572904	08/01/2016	Credendino Service: Ripristinata piastra braccio specchio laterale dx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141251	10-gen-16	10/01/2016	Rottura plastico freccia laterale dx anteriore.	508031	10/01/2016	Credendino Service: Sostituzione plastico indicatore di direzione laterale anteriore dx + lampada, prelevata dalla 622.
141417	17-gen-16	17/01/2016	Soccorso x alta temperatura.	600489	17/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Massaquano(Vico) e ripristinato livello acqua radiatore motore. Al rientro in officina la vettura é stata ispezionata, non ha evidenziato perdite.
141440	18-gen-16	18/01/2016		600489	18/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico stazione x alta temperatura motore. Rabbocco acqua. Rabbocco gasolio.
141484	19-gen-16	19/01/2016	Radiatore.	506016	19/01/2016	Credendino Service: Sostituzione radiatore(prelevato dalla 622)
141506	20-gen-16	20/01/2016	Soccorso a Vico x perdita acqua.	600489	20/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x serraggio manicotti acqua.
141528	21-gen-16	21/01/2016	Soccorso x foratura ruota posteriore.	600489	21/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione ruota posteriore.
141584	23-gen-16	23/01/2016	Volante rotto.	501301	23/01/2016	Credendino Service: Sostituzione volante, prelevato dalla az:622
141588	24-gen-16	24/01/2016	Soccorso in linea x rabbocco gasolio.	600489	24/01/2016	Credendino Service: Soccorso a vico x rabbocco gasolio (litri 25).
141590			Tastiera cambio marce difettosa.	505199	24/01/2016	Credendino Service: Sopstituzione tastiera cambio marce.
141710	31-gen-16	31/01/2016	Radiatore.	506016	31/01/2016	Credendino Service: Sostituito il radiatore.(Prelevato dalla vettura az:616).
141792	03-feb-16	03/02/2016	Sospensione anteriore.	500701	03/02/2016	Credendino Service: Sostituzione tirantino sospensione anteriore.
141816	04-feb-16	04/02/2016	Soccorso x oblitratrice.	600489	04/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x biglietto incastrato nell'oblitratrice.
141818			Copertura posteriore sx liscia più alcune lampadine fulminate.	502503	04/02/2016	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore sx + n.3 lampade di posizione.
142109	17-feb-16	17/02/2016	Soccorso in linea x ripristino oblitratrice.	600489	17/02/2016	Credendino Service: Soccorso x ripristino oblitratrice (biglietto incastrato).
				508005	17/02/2016	Credendino Service: Sostituzione n.2 lampadine h7(faro).

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
142119	18-feb-16	18/02/2016	Fianchetto anteriore dx + faro, rotti.	600484	18/02/2016	Credendino Service: Sostituzione fianchetto anteriore dx completo di faro. (Preso dalla az:622)
142211	22-feb-16	22/02/2016	Mancato avviamento.	508008	22/02/2016	Avviamento con robot.
142264	24-feb-16	24/02/2016	Commessa di revisione.	500697	24/02/2016	Effettuata commessa di revisione.
142448	03-mar-16	03/03/2016	Copertura anteriore usurata.	502503	03/03/2016	Sostituzione ruota anteriore dx.
142491	05-mar-16	05/03/2016	Sportello anteriore ammaccato	600484	05/03/2016	Risagomatura pannello e staffa supporto pannello.
142593	09-mar-16	09/03/2016	Soccorso in linea per avaria porta centrale .	600489	09/03/2016	Soccorso a Vico per registrazione porta centrale
142594			Infiltrazione acqua posto guida	600484	09/03/2016	Effettuata sigillatura vetro laterale.
143029	29-mar-16	29/03/2016	Controllare sospensioni	500717	29/03/2016	Eseguita diagnosi con tester Wabco,si riscontrava perdita aria sosp. post.sx. si provvedeva alla sostituzione.
143063	30-mar-16	30/03/2016	Specchio lato destro si muove.	140016	30/03/2016	Soccorso in linea per serraggio specchio.
143110	31-mar-16	22/04/2016	Braccio specchio malfermo.	600489	31/03/2016	Soccorso e fissaggio braccio specchio dx.
143322	11-apr-16	11/04/2016	Perdita aria porta.	506402	11/04/2016	Sostituita valvola porta(con usata).
143623	21-apr-16	21/04/2016	Paraurti post.sganciato.	600484	21/04/2016	Fissato paraurti post. Dx.
143743	23-apr-16	23/04/2016	Soccorso in linea x foratura ruota ant dx	600489	23/04/2016	Soccorso a vico x sost ruota ant dx
144403	26-mag-16	09/06/2016	Sistemare portellone vano motore,sedia autista non si regola,perdita aria dalla moderabile,controllare usura tirante sterzo,sistemare botole pavimento,motore non rende.	600485	04/06/2016	Riparato pavimento int.+ sedia autista,fissato portellone vano motore.
				600198	09/06/2016	Sost.lampada faro ant.dx,eliminata perdita aria moderabile,contr.tiranteria sterzo,autobus provato su strada e rimesso in servizio.
144808	10-giu-16	10/06/2016	Avaria batterie.	508004	10/06/2016	Prese dalla vettura az:423
144913	15-giu-16	16/06/2016	Perdita acqua.	543104	16/06/2016	Sostituzione scambiatore + filtro gasolio
				508005	16/06/2016	Sostituzione lampadina stop sx.
145533	05-lug-16	05/07/2016	Perdita aria.	502799	05/07/2016	Ripristino tubazione compressore.
145899	18-lug-16	18/07/2016		501911	18/07/2016	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
146108	26-lug-16	26/07/2016	Freni.	501203	26/07/2016	Sostituzione pattini (prelevati dalla az:432 ferma).
146188	28-lug-16	28/07/2016	Perdita aria.	600488	28/07/2016	Eliminata perdita vicino alla valvola di regolazione sterzo con raccordo da 06.
146538	09-ago-16	09/08/2016		502823	09/08/2016	S-R valvola Duplex per revisione.
146956	24-ago-16	24/08/2016	Sistemare cantonale ant.dx.	600484	24/08/2016	Forato e rivettato cantonale ,per eseguire un corretto fissaggio.
147500	12-set-16	12/09/2016	Controllo pneumatici,più spazzola tergivetro.	502502	12/09/2016	Sostituiti pneumatici ant. nuovi, sost. pneumatici post.usati, più sost. spazzola tergivetro.
147781	21-set-16	21/09/2016	Soccorso in linea per cantonale anteriore sx staccato.	600489	21/09/2016	Soccorso in linea a Vico per riattacco fianchetto anteriore sx, lavoro rifinito in serata al rientro in officina.
147821	22-set-16	22/09/2016	Fianchetto anteriore sx staccato.	600484	22/09/2016	Fissaggio fianchetto anteriore sx con rivetti.
148082	02-ott-16	02/10/2016	Perdita acqua.	543201	02/10/2016	Sostituzione manicotto vicino scambiatore.
148484	17-ott-16	17/10/2016	Controllo batterie.	508007	18/10/2016	Rabbocco acqua batterie.
148624	24-ott-16	24/10/2016	avaria batterie	140005	24/10/2016	soccorso a vico x sostituzione batterie usate.
148863	03-nov-16	25/11/2016	Il 02/11/2016 è stato soccorso in località S. Andrea per forte perdita aria. Sul posto si riscontrava la rottura del tubo in rame dell'impianto pneumatico.Riportato in deposito per la sost.del tubo.	140004	03/11/2016	Sostit. tubo in rame, sost.valvola essiccatrice,smontato compressore aria per la sost.
				543810	25/11/2016	Rimontato compressore aria,
				600167	25/11/2016	Sostituite pastiglie freni ant.
149503	02-dic-16	22/12/2016	Soccorso a Vico per alta temperatura.	140001	02/12/2016	Sul posto si riscontrava l'infiltrazione di aria nell'impianto di raffreddamento,L'autobus rientrava in deposito per ulteriori controlli.
				543802	21/12/2016	S-R testa compressore per sost. guarnizioni.
				543203	22/12/2016	Ripristinata tubazione acqua raffreddamento TC compressore.
150022	23-dic-16	23/12/2016	Perdita aria , piazzale di Vico.	543802	23/12/2016	Sostituzione guarnizioni testata compressore al piazzale di Vico.
150107	28-dic-16	27/01/2017	Avaria T.C.compressore.	543802	03/01/2017	S-R TC compressore per revisione.
				502501	24/01/2017	Sostituzione ruote posteriori dx e sx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
150107	28-dic-16	27/01/2017	Avaria T.C.compressore.	600484	24/01/2017	Sostituzione cantonale dx (usato).
				500697	24/01/2017	Approntata per revisione annuale.
				140300	26/01/2017	Revisione annuale MCTC
151257	10-feb-17	21/02/2017	Perdita acqua.	543200	17/02/2017	Smontata pompa acqua per sost.
				543204	21/02/2017	Sostituita pompa acqua; prova su strada; collegata ventola al sensore.
152000	11-mar-17	12/03/2017	Deviolux non funzionante.	508032	12/03/2017	S-R deviolux (riparato).
152056	13-mar-17	13/03/2017	Perdita acqua.	505199	13/03/2017	Sistemato tubo gomma (ritorno radiatore).
152092	14-mar-17	14/03/2017	Soccorso a Vico E.per perdita acqua.	140001	14/03/2017	Sost.tubo acqua T.C. compressore,rabocato acqua e rimesso in servizio.
152154	17-mar-17	17/03/2017	Avaria deviolece	600486	17/03/2017	Sostituito devio luce prelevato dalla az. 2107.
152408	26-mar-17	26/03/2017	Perdita aria.	502800	26/03/2017	Eliminata perdita aria+gasolio con sost. 1m tubo.
152414	27-mar-17	27/03/2017	Lampada + specchio.	508001	27/03/2017	Sost. lampada fermata prenotata + serraggio specchio interno .
152669	06-apr-17	07/04/2017	Infiltrazione d'aria nell'acqua.	543804	07/04/2017	
153059	19-apr-17	19/04/2017	Perdita aria.	501299	19/04/2017	Sostituito manettino freno a mano .
153236	24-apr-17	24/04/2017	Faro ant. dx. non accende.	508005	24/04/2017	Sost. lampada faro destro.
153496	06-mag-17	06/05/2017	Porta centrale in avaria.	506402	06/05/2017	Sost . elettrovalvola.
153735	13-mag-17	15/05/2017	Motore non rende.	542001	15/05/2017	Eliminata perdita acqua, ripristinata linea elettrica del segnalatore acustico di fermata.
154538	06-giu-17	06/06/2017	Soccorso in località Vico E.per mancato avviamento.	543604	06/06/2017	N.B. ricambio di recupero.
156803	08-ago-17	08/08/2017	Avaria pneumatici	502506	08/08/2017	Sostituito nr. 02. pneumatici ant. prelevati dalla az. 621.
157234	21-ago-17	21/08/2017	Eliminare perdita aria.	600488	21/08/2017	S-R n°2 valvole a scarico rapido per revisione.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: M 231 CS			Targa: <u>BH098MZ</u>		Matr_AZ: <u>609</u>	
145319	27-giu-16	27/06/2016	Si spegne d'urante la marcia.	508901	27/06/2016	Sost. commutatore quadro, ripristinato cablaggio elettrico.
145532	05-lug-16	05/07/2016	Soccorso a Meta per mancato avviamento.	140005	05/07/2016	Riattivata linea elettrica e condotta in deposito, dove si provvedeva al fissaggio del connettore alla centralina.
145764	13-lug-16	13/07/2016	Perdita d'olio.	505310	14/07/2016	Eliminata perdita olio idroguida,
145923	19-lug-16	19/07/2016	Braccio specchio retrovisore laterale dx deformato.	572904	19/07/2016	Raddrizzatura braccio specchio laterale dx.
145951	20-lug-16	20/07/2016	Porta centrale guasta.	600489	20/07/2016	Soccorso a Meta, sostituzione bus con az:423. In officina veniva riparata la linea elettrica porta (interrotta).
146083	25-lug-16	25/07/2016	Temperatura alta	140001	25/07/2016	
146101	26-lug-16	26/07/2016	Avaria aria condizionata.	573201	26/07/2016	Riparazione e ricarica AC
146181	28-lug-16	28/07/2016	Mancato avviamento.	600154	28/07/2016	Montata linea ausiliaria sul circuito avviamento.
146672	13-ago-16	13/08/2016	Soccorso in località Faito, per forte perdita aria.	140004	13/08/2016	SUI posto si provvedeva a minimizzare al massimo la perdita d'aria, e a condurre l'autobus in deposito.
				600488	13/08/2016	S-R valvola regolatrice di pressione, per revisione (parziale).
147077	29-ago-16	29/08/2016	Indicatori di direzione non funzionano.	508005	29/08/2016	Sostituite n°2 lampade indicatore di direzione post. sx. e lat. sx.
147507	12-set-16	12/09/2016	Avaria luci posizione posteriori.	508005	12/09/2016	Riparazione linea luci posteriori.
147782	21-set-16	21/09/2016	Soccorso in linea per alta temperatura motore.	140001	21/09/2016	Soccorso in linea con sostituzione tubo acqua motore e inserimento acqua radiatore motore.
147787	22-set-16	22/09/2016	Sbrinatori.	507501	22/09/2016	Riparato sbrinatori.
147830	23-set-16	23/09/2016	Soccorso a Vico E. per surriscaldamento motore.	140001	23/09/2016	Sul posto si riscontrava, l'immissione di aria nell'impianto di raffreddamento, per tale motivo l'autobus veniva condotto in officina per lavori.
				543804	23/09/2016	Eseguita revisione testa compressore.
148129	04-ott-16	04/10/2016	Avaria cambio.	600489	04/10/2016	Soccorso a Vico e riparazione tubo scambiatore.
148150	05-ott-16	05/10/2016	Scarso rendimento.	542004	05/10/2016	
149276	22-nov-16	22/11/2016	Soccorso a Vico E. per porta in avaria.	140026	22/11/2016	Eseguito allineamento 2° porta.
149361	27-nov-16	27/11/2016	Nell'accendere i fari il motore si spegne.	70006	27/11/2016	S-R centralina "F" per sostituzione.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
149828	15-dic-16	15/12/2016	Rotto specchio lato sinistro.	140016	16/12/2016	Soccorso e sostituito specchio retrovisore lato sinistro.
149894	18-dic-16	19/12/2016	Tubazione scarico rumorosa,	542402	19/12/2016	Sostituzione marmitta + idroventola.
150174	30-dic-16	30/12/2016	Avaria porta anteriore.	140000	30/12/2016	Soccorso a Vico per ripristino alimentazione pulsante porta anteriore.
150346	07-gen-17	12/01/2017	Soccorso a Vico E.per perdita olio cambio.	150000	07/01/2017	Ritirato da Vico E. alle ore 16,30 dalla ditta Scarpato, ed inviato presso l'officina Credendino.
				150001	12/01/2017	D.D.T. n.15 del 11/01/2017 CREDENDINO VINCENZO SERVICE.
150776	23-gen-17	23/01/2017	Soccorso in località Vico E.per perdita gasolio.	140002	23/01/2017	Ripristinata tubazione gasolio.
151092	04-feb-17	08/03/2017	Motore bloccato.	504605	08/03/2017	Montata testata motore+sostituzione olio motore; testata compressore; sost. olio idroventola.
				505199	09/03/2017	Riparata testata motore; testata compressore aria; pulizia impianto idroventola+rabbocco olio idroventola; sostituzione olio motore
151929	09-mar-17	09/03/2017	perdita aria.	500701	09/03/2017	Sostituita sospensione posteriore destra.
151940		10/03/2017	D'urante la marcia si spegne.	542004	10/03/2017	Pulito impianto aspirazione gasolio,con sost. filtri. Provato su strada e rimesso in servizio.
152061	11-mar-17	11/03/2017	Soccorso	140005	11/03/2017	Soccorso a Marina Piccola e ripristino alimentazione.
152018	12-mar-17	12/03/2017	Eliminare perdita olio idroventola.	505310	12/03/2017	Sost.tubo olio alta pressione idrov. e rabboccato olio.
152059	13-mar-17	13/03/2017	Non rende.	505199	13/03/2017	Pulita pesca serbatoio+sost. pompa gasolio+sost. tops post. sx.
152074	14-mar-17	14/03/2017	Avaria vetro	570904	14/03/2017	SOSTITUITO VETRO PARASOLE AUTISTA prelevato dalla az. 624.
152368	26-mar-17	26/03/2017	Avaria aria	600001	26/03/2017	Sostituito tubo compressore prelevato dalla az.613.
152403			Soccorso a Vico per aria.	140004	26/03/2017	Soccorso a Vico e riparato tubo aria uscita compressore.
152381	27-mar-17	27/03/2017	Soccorso a Vico E. per perdita acqua.	140001	27/03/2017	Sostituito manicotto acqua altezza scambiatore di calore, rabboccato acqua e rimesso in servizio.
153056	20-apr-17	20/04/2017	Porta anteriore.	600489	20/04/2017	Soccorso a Vico e ripristinata funzionalita porta.
153055	21-apr-17	21/04/2017	Tira a destra.	509900	21/04/2017	Sostituito specchio; gonfiate ruote a sinistra; sost. sospensione post. ant. destra; sost. elettrovalvola porta anteriore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
153352	01-mag-17	01/05/2017	Pneumatico ant.sx. forato.	502502	01/05/2017	S-R ruote ant. dx. e sx.per sostituzione.
153625	10-mag-17	10/05/2017	Bassa pressione olio motore.	504406	10/05/2017	S-R sensore per sost.,più sost.olio motore.
154730	12-giu-17	12/06/2017	Avaria pneumatico	502505	12/06/2017	Sostituito nr. 02. pneumatici post.
154887	17-giu-17	17/06/2017	Eliminare perdita aria.	502800	17/06/2017	Sostituita valvola a scarico rapido.
155663	10-lug-17	12/07/2017	Soccorso in località Vico E.per surriscaldamento motore.	506001	12/07/2017	Intervento a Vico per montaggio testatina compressore aria (REVISIONATA)
155816	14-lug-17	15/07/2017	Fermo al capolinea di Vico E.per avaria impianto frenante.	501801	15/07/2017	Sostituito pattini posteriore dx. e sx. + sblocco pinza post. sx.
156804	08-ago-17	08/08/2017	Avaria pneumatico	502506	08/08/2017	Sostituito nr. 01 pneumatico ant. dx.
156925	11-ago-17	11/08/2017	Soccorso in località M.chiaro per avaria impianto pneumatico.	140004	11/08/2017	Sostituita valvola moderabile,e rimesso in servizio.
156990	14-ago-17	14/08/2017	Eliminare perdita aria.	543804	14/08/2017	Revisionata testata compressore + sost. flessibile aria.
157239	21-ago-17	21/08/2017	Faro ant.sx non accende.	508005	21/08/2017	Sost. lampada faro.
157275	22-ago-17	23/08/2017	Soccorso in località M./CHIARO per surriscaldamento motore.	140001	23/08/2017	S-R pompa acqua per sostituzione.
157309	24-ago-17		Infiltrazione d'acqua nell'impianto di lubrificazione motore.	543101	28/08/2017	S-R scambiatore per sost. tappo di fusione.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: M 231 MS				Targa: BH096MZ		Matr_AZ: 614
137495	13-lug-15	13/07/2015	11/07/2015:Soccorso in linea per avaria compressore.	600489	13/07/2015	Cimep 11/07/2015: Soccorso in linea, recupero bus in officina. NB. Pistone cilindro n.2 grippato (manca ricambio).
137784	27-lug-15	27/07/2015	06/07/2015 Soccorso in linea.	600489	27/07/2015	Cimep il giorno 06/07/2015: Soccorso in linea x avaria compressore. Bus messo in condizioni di raggiungere il deposito.
137787			24/07/2015 Soccorso in linea.	600489	27/07/2015	24/07/2015 Credendino service: Soccors ad Arola, controllo della vettura e ripristino momentaneo per portare la vettura in deposito.
				543808	27/07/2015	24/07/2015 Credendino service: S/r testata compressore per sostituzione guarnizioni + controllo tubazione impianto pneumatico+ controllo e sostituzione tubazione acqua compressore.
				571705	27/07/2015	24/07/2015 Credendino service: Sostituzione portellone motore con cerniere e molla a gas con modifica fissaggio.
137796	28-lug-15	28/07/2015	26/07/2015 Soccorso in linea per foratura ruota posteriore dx.	600489	28/07/2015	26/07/2015 Credendino Service: Soccorso a Vico Equense e sostituzione ruota posteriore dx perché forata.
137985	05-ago-15	05/08/2015	01/08/2015 Scarico rumoroso + avaria porta centrale.	540705	05/08/2015	01/08/2015 Credendino Service: Sostituzione tubo flessibile scarico prelevato da vettura fuori uso. Sostituzione staffa guida porta anteriore anta1 prelevata da vettura fuori uso. Regolazione porta anteriore.
138022		06/08/2015	Perdita aria.	502799	05/08/2015	Credendino Service: eliminata perdita d'aria porta anteriore. S/r porta anteriore x revisione. Controllo cablaggio alimentazione porta centrale ed eliminato corto circuito.
				543004	05/08/2015	Credendino Service: Sostituzione olio motore, filtro olio e filtro gasolio.
138158	12-ago-15	12/08/2015	Mancata ricarica alternatore.	544004	12/08/2015	Credendino Service: Sostituzione alternatore ed eliminazione corto circuito dai cavi alternatore + sostituzione cinghia alternatore. Sostituzione cinghia pompa acqua.
				502501	12/08/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore sx + due colonnine. Controllo e rabbocco acqua batterie.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
138231	14-ago-15	17/08/2015	Mancato avviamento.	600115	17/08/2015	Credendino Service: Controllo cablaggio alimentazione motore ed eliminazione corto circuito. Sostituzione cavo cinquanta motorino avviamento e cavi spia alternatore + cavi vari motore. Sostituzione alternatore (usato).
				507101	17/08/2015	Sostituzione flessibile scarico. S/r collettore scarico per sostituzione perni spezzati.
138393	20-ago-15	20/08/2015	Soccorso in linea per foratura.	600489	20/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per sostituzione ruota posteriore forata.
138396	22-ago-15	22/08/2015	Soccorso in linea per pannello esterno rotto.	600489	22/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per ripristino e fissaggio pannello ispezione vano motore.
138397			Soccorso in linea per specchio laterale dx rotto.	600489	22/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per sostituzione specchio laterale dx.
138723	08-set-15	08/09/2015	Ruota posteriore dx forata.	502503	08/09/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore dx.
138918	15-set-15	15/09/2015	Perdita aria.	600488	15/09/2015	Credendino Service: Pulizia barilotti e sostituzione gruppo RC.
139004				600488	15/09/2015	Credendino Service: Sostituzione gruppo regolazione e controllo e pulizia barilotti.
139005			Si limita.	505105	15/09/2015	Credendino Service: Sostituzione filtro aria motore + pulizia filtro gasolio.
139065	22-set-15	22/09/2015	Varie valvole da sostituire.	500723	22/09/2015	Credendino Service: Sostituita valvola doppio comando + limitatrice aria + scricco rapido.
139158	27-set-15	27/09/2015	Perdita d'aria	502799	27/09/2015	Credendino Service: Sostituito tubo di rame tra barilotto e serpentina + barilotto. Materiale EAV
139318	01-ott-15	01/10/2015	Lampada fanale dx fulminata.	579900	01/10/2015	Credendino Service: Sostituita lampadina fanale dx

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
139329	02-ott-15	03/08/2016	Soccorso x alta temperatura.	600489	02/10/2015	Credendino Service: Soccorso ad Alberi per alta temperatura + assenza di aria nel circuito. Successivamente il bus è stato rimorchiato (Ditta Scarpato) e portato all'officina esterna "Credendino Service".
				150001	03/08/2016	
146524	08-ago-16	14/06/2017	Motore non rende,aria condizionata non funziona.	541405	10/08/2016	Sostituzione pompe di iniezione + sensore turbocompressore.
				150000	30/08/2016	Bus riportato da Credendino per lavorazione in garanzia.
				150001	14/06/2017	Lavori fondi PACK.
155559	06-lug-17	07/07/2017	non rende fa fumo	507107	07/07/2017	Da revisione annuale si evince che l'autobus è risultato idoneo alla circolazione.
155860	15-lug-17	15/07/2017	Controllare freni ant.	501203	15/07/2017	
155940	18-lug-17	29/08/2017	Avaria alimentazione	600200	29/08/2017	Sost.Debimetro. Controllo impianto frenante con pulizia pastiglie ant.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: M 231 MS				Targa: <u>BH103MZ</u>		Matr_AZ: <u>613</u>
137625	18-lug-15	18/07/2015	16/07/2015 Avaria sospensioni.	500905	18/07/2015	Cradendino 16/07/2015: Sostituzione ammortizzatore posteriore dx prelevato da altra vettura fuori uso.
137703	22-lug-15	22/07/2015	20/07/2015 Non rende.	600285	22/07/2015	Credendino service 20/07/2015: Controllo della vettura. Tagliando completo. Sostituzione olio e filtro olio + filtro gasolio. Pulizia filtro aria. Lavaggio motore e radiatore.
137704			21/07/2015 avaria sospensioni.	500700	22/07/2015	Credendino service 21/07/2015: Diagnosi + programmazione centralina x calibrazione sospensioni. Prova vettura su strada ok.
137913	01-ago-15	01/08/2015	28/07/2015 Soccorso in linea.	600489	01/08/2015	28/07/2015 Credentino Service: Soccorso a Vico Equense. Controllo e ripristino cablaggio alimentazione centralina porta posteriore.
137932	03-ago-15	03/08/2015	01/08/2015 Non rende.	500700	03/08/2015	01/08/2015 Credentino Service: Diagnosi, regolazione pedale acceleratore, sostituzione turbina con una usata. Sostituzione tubo intercooler + lavaggio motore e radiatore.
138145	11-ago-15	11/08/2015	Non rende,più rumorosità avantreno.	500700	11/08/2015	Cerdendino Service: Diagnosi motore, ripristino cavi alimentazione sensore sovralimentazione. Controllo avantreno. Sostituzione testina braccio oscillante lato inferiore ant.dx. (prelevato da vettura fuori uso).
				502501	11/08/2015	Cerdendino Service: Sostituzione ruote anteriori. Controllo e rabbocco acqua batterie. Prova vettura su strada.
138269	17-ago-15	17/08/2015	Soccorso in linea per perdita gasolio.	600489	17/08/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico Equense. Controllo della vettura. Sostituzione filtro gasolio.
138399	24-ago-15	24/08/2015	Rumore posteriore.	501907	24/08/2015	Credendino Service: Sostituzione barra reazione ponte.
138570	27-ago-15	27/08/2015	Perdita aria.	501910	27/08/2015	Credendino Service: Sostituita sospensione anteriore dx.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
138615	02-set-15	02/09/2015	Alta temperatura.	543217	02/09/2015	Credendino Service: Controllo tubazioni circuito e rabbocco olio idroventola.
138717	07-set-15	07/09/2015	Soccorso in linea x alta temperatura motore.	600489	07/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Moiano x alta temperatura motore. Rabbocco acqua.
138825	12-set-15	12/09/2015	Soccorso in linea per mancato avviamento motore.	600489	12/09/2015	Cerdendino Service: Soccorso a Vico Equense x rabbocco gasolio.
138834	13-set-15	13/09/2015	Soccorso in linea.	600489	13/09/2015	Cerdendino Service: Soccorso a Vico per rabbocco acqua radiatore motore.
139007	15-set-15	15/09/2015	Controllo generale della vettura + cambio olio motore e filtro olio motore.	600136	15/09/2015	Credendino Service: Controllo generale della vettura + cambio olio motore e filtro olio motore.
138948	16-set-15	16/09/2015	Soccorso x alta temperatura.	600489	16/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Piano x rabbocco acqua radiatore motore.
138950	17-set-15	17/09/2015	Soccorso in linea.	600489	17/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico per controllo tubazione acqua.
139013	18-set-15	18/09/2015	Soccorso in linea	600489	18/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Piano per sostituzione pompa acqua e controllo manicotto.
139023	20-set-15	20/09/2015	Controllo vettura.	500698	20/09/2015	Credendino Service: Ricostruzioni staffe di fissaggio involucro filtro aria. Sostituzione tappi vaschetta acqua. Pulizia radiatore. Sostituzione filtro gasolio.
139018	19-set-15	19/09/2015	Soccorso per alta temperatura.	140001	22/09/2015	Credendino Service: Soccorso a S.M.Del Castello per alta temperatura motore. Sostituzione guarnizione testa compressore.
139090	24-set-15	24/09/2015	Soccorso in linea.	140002	24/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Seiano e sostituzione pompa alimentazione sul motore.
139148	26-set-15	26/09/2015	Soccorso in linea x mancato avviamento.	600489	26/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Monte Faito x sostituzione cinghia pompa alta pressione gasolio.
139160	27-set-15	27/09/2015	Perdita olio.	505310	27/09/2015	Credendino Service: Sostituzione rondelle flessibile tubo servosterzo.
139204	29-set-15	29/09/2015	Soccorso in linea.	600489	29/09/2015	Credendino Service: Soccorso in linea a Vico per rabbocco gasolio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
139237	30-set-15	30/09/2015	Soccorso in linea x rabbocco gasolio.	600489	30/09/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico x rabbocco gasolio.
139340	04-ott-15	04/10/2015	Soccorso x perdita acqua.	600489	04/10/2015	Credendino Service: Soccorso a monte Fauto x mancanza d'acqua (perdita dal manicotto).
139346	05-ott-15	05/10/2015	Soccorso in linea x rabbocco gasolio.	600489	06/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico x rabbocco gasolio, al rientro in officina ripristinato impianto elettrico indicatori di direzione (anteriori).
139541	12-ott-15	12/10/2015	Soccorso in linea.	600489	12/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico x rabbocco gasolio.
139647	17-ott-15	17/10/2015	Soccorso x braccio specchio.	600489	17/10/2015	Credendino Service: Sostituzione braccio specchio a Vico Equense (capolinea). Sostituzione spazzola tergivetro. (materiale EAV).
139656	18-ott-15	18/10/2015	Soccorso in linea	140016	18/10/2015	Credendino Service: Sostituzione specchio laterale dx.
139660			Soccorso in linea x rabbocco gasolio.	600489	18/10/2015	Credendino Service: Soccorso a vico x rabbocco gasolio.
139711	20-ott-15	20/10/2015	Avaria tergicristalli.	577604	20/10/2015	Credendino Service: Sostituzione tiranteria tergicristalli.
139738	21-ott-15	21/10/2015	Soccorso in linea x rottura tergicristallo.	140017	21/10/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione spazzola tergivetro (fornit.EAV).
139794	22-ott-15	22/10/2015	Riscaldamento interno non funziona.	507504	22/10/2015	Credendino Service: Riparato impianto di riscaldamento.
139802	23-ott-15	23/10/2015	Soccorso in linea	600489	23/10/2015	Credendino Service: Ritirata da Vico x avaria riscaldamento. Montata termostatica + silicinata botola vano motore.
139806	24-ott-15	11/04/2016	Motore rotto (giorno 23/10/2015).	150000	24/10/2015	Invio officina esterna Credendino. Rimorchio tramite ditta Scarpato verso le 21:30 del giorno 23/10/2015.
				150001	11/04/2016	Ritiro da officina esterna Credendino service, DDT di riferimento n.306
143485	17-apr-16	18/04/2016	Perdita d'olio, segnalatore acustico non funziona.	505310	17/04/2016	Sostituito bocchettone vaschetta olio, riattivata linea elettrica claxson.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
143632	19-apr-16	19/04/2016	Perdita olio .	505310	19/04/2016	Riparato tubo rabbocco olio ventola.
143617	21-apr-16	21/04/2016	Soccorso a Massa per perdita gasolio.	600489	21/04/2016	A Massa l'autobus veniva sost. con la 3264 , condotto in deposito si provvedeva alla sost. del filtro gasolio forato.
143767	25-apr-16	25/04/2016	infiltrazione acqua.	600484	25/04/2016	sigillatura sopra porta ant e centrale.
144396	25-mag-16	25/05/2016	Soccorso in linea x illuminazione esterna.	140025	25/05/2016	Soccorso a Vico per sostituzione lampada faro dx.
144454	27-mag-16	27/05/2016	Soccorso a Vico, vetro specchio retrovisore dx. lesionato.	140016	27/05/2016	Sost. specchio retrovisore dx. prelevato dalla 610 fuori servizio.
144687	06-giu-16	06/06/2016	Copertura posteriore dx consumata.	502503	06/06/2016	Sostituzione ruota posteriore dx.
144802	10-giu-16	10/06/2016	Pneumatico post.sx.da controllare.	502505	10/06/2016	Sostituito pneumatico post.sx usurato.
145009	17-giu-16	18/06/2016	Soccorso x perdita aria.	600489	17/06/2016	Soccorso in linea a Seiano con riparazione provvisoria per spostare il bus al capolinea di Vico.
				502853	18/06/2016	Sostituzione essiccatore.
145052	19-giu-16	19/06/2016	Soccorso in linea x mancato avviamento.	600489	19/06/2016	Soccorso al capolinea di Vico x mancato avviamento. Non é stato possibile riparare il guasto, manca ricambio motorino avviamento.
145053	20-giu-16	20/06/2016	Motorino avviamento rotto.	543604	20/06/2016	Sostituzione motorino avviamento a Vico stazione.
145085			Motorino avviamento guasto.	140005	20/06/2016	Soccorso a Vico E.per sost. motorino avviam.
145320	27-giu-16	27/06/2016	Porta ant.guasta.	506402	27/06/2016	Riparata elettrovalvola porta ant.
145489	04-lug-16	04/07/2016	Soccorso a Vico per braccio specchio rotto.	140016	04/07/2016	Sost. specchio retr.dx.
145602	08-lug-16	08/07/2016	Soccorso a Vico E.per mancato avviamento.	140005	08/07/2016	S-R motorino avviamento e rimesso in servizio.
145919	19-lug-16	19/07/2016	Eccessivo giuoco sterzo.	600343	19/07/2016	
145987	21-lug-16	21/07/2016	Perdita aria.	600489	21/07/2016	Soccorso a Vico per sostituzione valvola scarico rapido.
146049	23-lug-16	23/07/2016	Soccorso per alta temperatura.	600489	23/07/2016	Soccorso a Vico e riparato tubicino ritorno vaschetta (otturato).
146085	25-lug-16	25/07/2016	Lampadina stop lato dx fulminata.	508005	25/07/2016	Sostituzione lampadina.
146523	08-ago-16	09/08/2016	Spia ECO MOTORE accesa,ed impianto aria condizionata non funzionante.	540200	09/08/2016	Sostituito sensore turbina,dopo aver eseguito diagnosi.
146670	13-ago-16	15/08/2016	Motore non rende.	540200	14/08/2016	Sostituito sensore sovralimentazione, dopo aver eseguito diagnosi alla centralina ECU motore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
146670	13-ago-16	15/08/2016	Motore non rende.	600219	15/08/2016	Ripristino impianto elettrico porta centr.
146921	23-ago-16	24/08/2016	Spia ecu motore accesa.	540200	24/08/2016	Sostituito sensore di pressione.
147630	16-set-16	16/09/2016	Control.specchio retrovisore dx.	572904	16/09/2016	Riparata staffa di fissaggio braccio specchio.
147701	19-set-16	19/09/2016	Motore non rende.	543005	19/09/2016	Sost.olio motore con filtri,filtri gasolio ed aria,ed eseguita pulizia impianto di alimentazione.
147820	22-set-16	22/09/2016	Pneumatici posteriori consumati.	502503	22/09/2016	Sostituzione n.2 ruote posteriori.
147927	26-set-16	26/09/2016	Rottura staffa e cinghia alternatore.	544007	26/09/2016	Sostituzione cinghia alternatore + staffa di supporto.
148482	17-ott-16	17/10/2016	Avaria impianto elettrico.	508001	18/10/2016	Avaria impianto elettrico. L'autobus va in allarme. Sostituito a Vico con la 3082.
148538	20-ott-16	20/10/2016	Spia ECU motore accesa.	500700	20/10/2016	Eseguita diagnosi con tester, accertatosi dell'anomalia,si provvedeva alla sost. del debimetro.
148629	22-ott-16	25/10/2016	Specchio laterale destro rotto.	600484	22/10/2016	Riparata piastra supporto specchio.
148601	23-ott-16	23/10/2016	Specchio retrovisore dx rotto.	600484	23/10/2016	S-R specchio retr. dx per sostituzione.
148809	31-ott-16	31/10/2016	fari	600486	31/10/2016	
148921	04-nov-16	04/11/2016	Pannello vicino porta centrale rotto.	573701	06/11/2016	Sostituito pannello interno vicino porta centrale.
148928	06-nov-16	06/11/2016	devioluci	600486	06/11/2016	
149016	10-nov-16	10/11/2016	Cattivo odore interno vettura.	600485	10/11/2016	Eseguita sigillatura botola vano motore int.vettura.
149197	18-nov-16	18/11/2016	Soccorso a Vico , non rende.	140002	18/11/2016	Soccorso a Vico e sostituito debimetro.
149207			Motore non rende.	600142	18/11/2016	Eseguita pulizia impianto alimentazione,con sostituzione filtro gasolio.
149312	24-nov-16	24/11/2016	Perdita aria.	501911	24/11/2016	Sostituita membrana sospensione post.sx.post. forata.
149423	29-nov-16	29/11/2016	Spia olio motore accesa.	508034	29/11/2016	Sostituito bulbo olio motore.
149699	10-dic-16	10/12/2016	Da sostituire devioluce.	508001	10/12/2016	S/R devioluce.
149736	12-dic-16	13/12/2016	ferma x organi sterzanti	500908	12/12/2016	Smontato perno a sfera ant. dx. per sostituzione.
149970	21-dic-16	21/12/2016	Illuminazione esterna.	508032	21/12/2016	Sostituito deviolux.
150099	28-dic-16	28/12/2016	Accensione difettosa.	508001	28/12/2016	Sistemati fili cablaggio.
150231	02-gen-17	02/01/2017	Pneumatici ant.	502504	02/01/2017	Sostituito nr. 02 pneumatici nuovi
150943	29-gen-17	29/01/2017	Eccessivo gioco scatola guida.	501616	29/01/2017	Sostituito scatola sterzo.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
151455	18-feb-17	18/02/2017	Soccorso in località -Fornacelle-,pneumatico ant.forato.	600489	18/02/2017	Sostituita ruota ant.dx.e rimesso in servizio.
151469	19-feb-17	19/02/2017	Pneumatico ant sx usurato.	502504	19/02/2017	
				502506	19/02/2017	Sost.pneumatico post.sx.
151525			Lampada fulminata.	508001	19/02/2017	Sost. lamoada faro destro.
151519	20-feb-17	20/02/2017	Illuminazione esterna.	508005	20/02/2017	Ripristinato impianto elettrico esterno.
				140025	20/02/2017	Ripristinato imp. elettrico esterno.
151651	27-feb-17	27/02/2017	Soccorso a Vico.	140004	27/02/2017	Soccorso a Vico e riparato tubicino aria regolazioe sterzo.
151841	06-mar-17	06/03/2017	Temperatura alta al motore	543400	06/03/2017	Serraggio tubo vicino valvola termostatica
152119	15-mar-17	15/03/2017	Frenata lunga.	501203	15/03/2017	Dopo un'accurato controllo dei freni ant e post,si riscontrava una mancanza d'olio al retarder,si provvedeva al rabbocco.
152217	20-mar-17	06/04/2017	turbina rotta	542404	20/03/2017	Inizio smontaggio turbo-compressore.
				540201	06/04/2017	Sostituita turbina (prel. dalla 624), + sost. tubo lubrificazione turbina.
152755	09-apr-17	09/04/2017	Avaria pneumatici	120300	09/04/2017	Sostituito nr. 02. pneumatici post.
152762	10-apr-17	10/04/2017	Soccorso a Vico E.per specchio retrov.dx.rotto.	140016	10/04/2017	Sost.braccio specchio retr. dx.
152967	18-apr-17	18/04/2017	Eliminare perdita olio dal coperchio punterie,controllare perni di fissaggio collettore scarico.	505310	18/04/2017	Sostituita guarnizione coperchio punterie.S-R collettore scarico per sost. perni spezzati.
153242	27-apr-17	27/04/2017	Trombe.	508205	27/04/2017	Ripristinato impianto elettrico con sost. centralina trombe.
153317	30-apr-17	30/04/2017	Soccorso a Vico per fissare specchio retr. dx.	140016	30/04/2017	Ricostruite filettature di fissaggio del supporto dello specchio all'autobus, e rimesso in servizio.
153423	01-mag-17	01/05/2017	Soccorso.	140016	01/05/2017	Soccorso a Vico e sost. specchio retrov. destro. Successivamente riparato al banco.
153567	08-mag-17	10/05/2017	Rumorosità mozzo post. sx.	501606	08/05/2017	N.B. sost. mozzo completo di cuscinetti ,recuperato da autobus alienato.
153858	17-mag-17	17/05/2017	Sterzo duro.	501314	17/05/2017	
153882	18-mag-17	18/05/2017	Soccorso .	140001	18/05/2017	Soccorso a Moiano per alta pemperatura. Rabboccata.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
153912	19-mag-17	19/05/2017	Soccorso a Vico E.per bassa pressione olio motore.	543012	19/05/2017	
153967	21-mag-17	12/06/2017	Infiltrazione d'acqua nei cilindri.	304603	24/05/2017	
				504605	12/06/2017	S/R testata motore con sostituzione guarnizione.
155220	26-giu-17	28/06/2017	Impianto aria condizionata non funzionante,ammortiz.e sospens.insufficienti. N.B.per mancanza di personale addetto alla movimentazione, l'autobus resta fermo al capolinea di Vico E.	140004	27/06/2017	Eliminata perdita aria e rimesso in servizio.
155366	30-giu-17	30/06/2017	Soccorso in località Faito per ruota post.dx forata.	600489	30/06/2017	Sost.pneumatico post.dx.
155539	06-lug-17	06/07/2017	Soccorso in località Vico E.per perdita aria 2°porta.	140004	06/07/2017	Sost.pistone porta.
155625	09-lug-17	09/07/2017	Fermo in località Vico E.per avaria impianto alimentazione. N.B.L'autobus è fermo nel piazzale della stazione EAV dal 08/07/2017.	140002	09/07/2017	Eseguita la pulizia dell'impianto,e rimesso in servizio.
157050	16-ago-17	16/08/2017	frenata irregolare.	501202	16/08/2017	Sostituiti N°2 cilindri freni ant.
157238	21-ago-17	21/08/2017	Pneumatico post.sx usurato.	502505	21/08/2017	
157616	04-set-17	04/09/2017	Soccorso in località S.maria al castello per rottura turbo-compressore.	542401	04/09/2017	Sostituito in località S. M. al castello turbina motore.
157667	05-set-17	05/09/2017	Turbina rotta.	600278	05/09/2017	Turbina motore prelevata dalla az:614 e sostituita sulla az:613

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: M 231 MS			Targa: BH104MZ		Matr_AZ: 621	
149420	29-nov-16	29/11/2016	Scarso rendimento motore,e registrare fari.	140201	29/11/2016	Eseguita regolazione pedale acceleratore, e fari.
149526	03-dic-16	03/12/2016	Perdita aria.	502801	03/12/2016	Sostituita valvola scarico rapido.
149716	11-dic-16	11/12/2016	Controllare ruota post.dx.usurata.	502503	11/12/2016	Sost.ruota post .dx. con usato.
149907	18-dic-16	18/12/2016	Spia gasolio + stufa autista.	573101	18/12/2016	Sostituzione stufa autista + sostituzione galleggiante gasolio.
150173	29-dic-16	29/12/2016	Ruote consumate.	502503	29/12/2016	Sostituite ruote posteriori.
150306	06-gen-17	09/01/2017	Eliminare perdita gasolio,controllare fissaggio compressore aria condizionata,aria calda int.vettura insufficiente.	543199	06/01/2017	Eliminata perdita gasolio,serrato compressore aria condizionata,sost. radiatore stufa.
				600488	09/01/2017	Sotituito tubo aria serpentina.
				505301	09/01/2017	Eliminata perdita olio cambio.
150531	13-gen-17	13/01/2017	Gioco sterzo	600198	13/01/2017	Sostituzione rinvio lato sx (prelevato da autobus da alienare).
150915	28-gen-17	28/01/2017	Soccorso per alta temperatura.	505301	28/01/2017	Controllo livelli olio e acqua. Prova su strada. OK.
150941	29-gen-17	29/01/2017	Motore non rende.	505109	29/01/2017	Ripristinata tubazione intercooler.
150975			Lampada faro destro fulminata.	508001	30/01/2017	Sostituita lampada faro destro.
151216	09-feb-17	09/02/2017	Soccorso a Massaquano per avaria cambio.	600489	09/02/2017	Con l'utilizzo della centralina d'emergenza l'autobus viene condotto in deposito,dove si provvedeva al ripristino della linea elettrica del cambio.
151268	11-feb-17	11/02/2017	Soccorso a Vico E. Motore non rende.	600489	11/02/2017	S-R manicotto in gomma del turbo compres. per sost.
151341	13-feb-17	13/02/2017	Rumore anteriore.	505199	13/02/2017	Registrazione porta anteriore; verifica rumore anteriore; rabbocco olio cambio.
151421	16-feb-17	16/02/2017	Non rende.	543004	16/02/2017	Sost. olio motore + sost. filtro aria.
151518	20-feb-17	20/02/2017	Soccorso a Vico.	140000	20/02/2017	A Vico per regolazione porta.
151730	28-feb-17	28/02/2017	Pannello fuori sede	509900	28/02/2017	FISSAGGIO PANNELLO LATO DESTRO POSTERIORE.
151765	03-mar-17	03/03/2017	Soccorso a Vico E.per specchio retrovisore sx.	600484	03/03/2017	Serrato piastra d'alloggio braccio specchio.
153111	24-apr-17	24/04/2017	Avaria perdita di acqua	543200	24/04/2017	Soccorso a massa per serraggio fascette manicotto acqua radiatore

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
154262	29-mag-17	29/05/2017	Il cambio strappa,ed eliminare perdita aria.	501909	29/05/2017	Revisionata.
				505304	29/05/2017	
154509	05-giu-17	05/06/2017	Porta centrale in avaria.	600130	05/06/2017	sost tasto porta
154722	12-giu-17	26/06/2017	Controllare rumorosità ant.,contr.cambio strappa.	150000	17/06/2017	Inviato presso la ditta Credendino per avaria cambio.
				150001	26/06/2017	
155213	26-giu-17		Controllare pneumatici ant.e post.	600261	26/06/2017	S-R pneumatici ant. e post. per sostituzione.
155950	18-lug-17	18/07/2017	Eliminare perdita d'aria.	502820	18/07/2017	
156325	28-lug-17	29/07/2017	Portellone vano motore fuori sede per incidente.	600484	29/07/2017	S-R portellone post.vano motore per sost. n° 2 cerniere.
156596	03-ago-17	11/08/2017	FUMOSITA" ECCESSIVA	600348	11/08/2017	
				506402	11/08/2017	
157061	16-ago-17	16/08/2017	Avaria aria	502818	16/08/2017	Sostituito manettino freno a mano + debbimetro .
157500	31-ago-17	01/09/2017	Controllare emissioni gassi di scarico.	500700	31/08/2017	Sost debimetro

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: M 231 MS				Targa: BH107MZ		Matr_AZ: 624
137252	02-lug-15	05/02/2016	01/07/2015 REVISIONE GENERALE (CREDENDINO).	150000	02/07/2015	01/07/2015 inviato bus alla ditta "CREDENDINO" per revisione generale.
				150001	05/02/2016	Rientra da officina esterna dopo lavori. DDT di riferimento n.100 del 05/02/2016 (Credendino Service).
141889	08-feb-16	08/02/2016	Pannello difesa passeggero interno vicino porta centrale mancante, + specchi laterale destro leggermente divelto.	600485	08/02/2016	Credendino Service: Sostituito pannello difesa passeggeri prelevato dalla vettura az:616 Riparato specchio retrovisore laterale dx.
141922	09-feb-16	09/02/2016	Innesto marce difettoso.	505301	09/02/2016	Credendino Service: Sostituzione bulbo esterno di folle + valvola sospensione anteriore prelevata dalla az:622
141995	12-feb-16	12/02/2016	Infiltrazione acqua + tergicristalli.	600484	12/02/2016	Credendino Service: Sigillata finestra lato sx (autista). Sostituzione biella tergiveretro lato dx.
142104	16-feb-16	16/02/2016	Soccorso in linea.	600489	16/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Ticciano x sostituzione flauto gasolio.
				508005	16/02/2016	Credendino Service: Sostituzione lampadina faro dx.
142108	17-feb-16	17/02/2016	Ammaccatura portello posteriore dx causa incidente.	600484	17/02/2016	Credendino Service: Raddrizzato pannello + n.3 luci ingombro.
142236	23-feb-16	23/02/2016	Soccorso in linea x perdita gasolio.	600489	23/02/2016	Soccorso a Vico per sostituzione cannetta secondo iniettore.
142268	25-feb-16	25/02/2016	Avaria sospensioni.	501914	25/02/2016	Sostituita centralina ECAS.
142326	26-feb-16	26/02/2016	Non riscalda.	543400	26/02/2016	Sostituita valvola termostatica.
142466	04-mar-16	05/03/2016	Avaria riscaldamento - sbrinatori.	507502	04/03/2016	Sostituzione radiatore stufa (prelevato dalla 622).
				507504	04/03/2016	
				140100	05/03/2016	
142490	05-mar-16		Sbrinatori guasto	543400	05/03/2016	Sostituzione valvola termostatica
142575	08-mar-16	08/03/2016	Avaria sospensioni.	500704	08/03/2016	Sostituzione valvola prelevata dalla 622
142597	09-mar-16	09/03/2016	Soccorso in linea per avaria alimentazione	140002	09/03/2016	Pulizia filtro pescaggio gasolio
142672	13-mar-16	13/03/2016	Si spegne in marcia.	542001	13/03/2016	Sost.rondella in rame diametro 14,altezza filtro gasolio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
142707	14-mar-16	14/03/2016	Spia freni accesa.	508034	14/03/2016	Ripristinata linea elettrica freni anteriori.
142972	24-mar-16	24/03/2016	Soccorso x obliteratedrice	140015	24/03/2016	Rimosso biglietto incastrato .
143216	04-apr-16	04/04/2016	Alimentazione.	541401	04/04/2016	Sost.galleggiante nel serbatoio gasolio.
143420	14-apr-16	14/04/2016	Si spegne in continuazione.	542004	14/04/2016	Sostituzione filtro gasolio + prova su strada.
143624	21-apr-16	21/04/2016	Pulsante fermata prenotata rotto.	508208	21/04/2016	Sost. pulsante prelevato az.616.
143798	29-apr-16	24/05/2016	Ritirata dalla ditta Credendino presso la stazione di Vico per motore bloccato.	150000	29/04/2016	
				150001	24/05/2016	
144397	25-mag-16	25/05/2016	Soccorso in linea per mancato avviamento.	140002	25/05/2016	Soccorso a Ticciano per rabbocco 25 litri di gasolio
144618	04-giu-16	28/06/2016	Motore bloccato.	150000	04/06/2016	Inviata alla ditta Credendino il giorno 03-06-2016.
				150001	28/06/2016	L'autobus veniva ritirato presso il deposito di Napoli G.Ferraris.
145395	30-giu-16	30/06/2016	Pneumatici	502504	30/06/2016	Sost.n°2 pneumatici ant.
145488	04-lug-16	04/07/2016	Soccorso a Vico per perdita gasolio.	140002	04/07/2016	Sul posto si riscontrava la rottura del tubo rifiuto gasolio,l'autobus veniva condotto in deposito,dove si provvedeva alla sost.
145613	09-lug-16	21/07/2016	Alta temperatura motore.	150000	09/07/2016	Autobus ritirato dalla ditta "Scarpato Service" giorno 08/07/2016 destinazione officina IMPROMART.
				150001	20/07/2016	Bolla di consegna 144 del 20/07/2016
146078	25-lug-16	27/07/2016	Avaria ECU motore + motorino avviamento.	540201	25/07/2016	Riparato sensore turbocompressore.
				543604	27/07/2016	Sostituzione motorino avviamento.
146303	02-ago-16	30/08/2016	Avaria aria condizionata.	150000	03/08/2016	
				150001	30/08/2016	Rientra da lavorazione esterna per impianto aria condizionata.
147602	15-set-16	15/09/2016	Lampada stop fulminata.	508005	15/09/2016	Sostituzione lampada + riparato tubicino acqua testata.
147605			Braccio specchio dx rotto.	572904	15/09/2016	Recuperata dalla linea e riparato braccio specchio dx.
147626	16-set-16	16/09/2016	Soccorso a Vico E. per sost. specchio retrovisore dx. staccato.	140016	16/09/2016	Sul posto si provvedeva alla sost. dello specchio e alla messa in servizio dell'autobus.
147736	20-set-16	20/09/2016	Ruote anteriori consumate.	502503	20/09/2016	Sostituzione ruote anteriori.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
147786	21-set-16	21/09/2016	Fari alti.	508005	21/09/2016	Registrazione fari.
147856	24-set-16	09/10/2016	Soccorso a Vico E.per la fuoriuscita di fumo bianco dallo scarico.	150000	24/09/2016	L'autobus è stato rimorchiato da Seano,e condotto presso l'officina IMPROMART per motore bloccato, dalla ditta Scarpato.
				150001	09/10/2016	L'autobus veniva ritirato dal deposito di G. Ferraris, e condotto presso l'impianto di Sorrento.
148636	24-ott-16	24/10/2016	Allarme ABS.	600489	24/10/2016	Soccorso in linea per allarme ABS.Sostituita con la NU4013.
148768	30-ott-16	30/10/2016	Avviamento difettoso.	140005	30/10/2016	Ripristinata linea elettrica avviamento.
148797	31-ott-16	31/10/2016	Mancato avviamento.	600115	31/10/2016	Riattivata linea elettrica motorino avv.
149217	19-nov-16	19/11/2016	Da sostituire motorino di avviamento.	543601	19/11/2016	Sostituito motorino avviamento.
149231	20-nov-16	20/11/2016	Controllare sospensioni,regolare sedia autista,regolare fari.	543001	20/11/2016	Lubrificate sospensioni meccaniche,sistemata sedia e lubrificata.regolati fari.
149390	28-nov-16	28/11/2016	Sedia autista.	509908	28/11/2016	Sost. ammor.sedia autista, più valvola termostatica.
149527	03-dic-16	03/12/2016	Alta temperatura.	140001	03/12/2016	Soccorso a Vico e sostituita valvola termostatica.
149557	05-dic-16		introduzione acqua nei cilindri motore	150000	13/06/2017	Inviato presso la ditta Credendino il 08/06/2017,causa: motore bloccato.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: M 231/E4 C				Targa: DL015ME		Matr_AZ: 807
137232	01-lug-15	01/07/2015	Aria condizionata.(30/06/2015).	573201	01/07/2015	Cimep: Controllo e riparazione + ricarica A.C. (Sost.compressore a.c. + filtro fd 115+ n. 1 raccordo compressore. Pulizia filtro abitacolo + freon 3.5kg.).
137333	06-lug-15	06/07/2015	05/07/2015 Ruota posteriore dx consumata. Lampada fanalino di posizione non funziona.	502503	06/07/2015	Cimep 05/07/2015: Sostituzione ruota posteriore dx più una colonnina più un dado (fornit.EAV). Sostituzione lampada fanalino sx.
138118	10-ago-15	10/08/2015	Porta anteriore guasta, perdita aia in frenata.	600130	10/08/2015	Credendino Service: S/r anta 2 porta anteriore per regolazione braccio guida porta. Sostituzione n.3 lampade 24v 21w + h4 anteriore sx. S/r rotocamera posteriore dx, scomposizione di questa x sostituzione membrana.
138325	19-ago-15	19/08/2015	Avaria staccabatterie.	508101	19/08/2015	Credendino Service: Sostituzione staccabatterie.
138586	29-ago-15	29/08/2015	Controllo settimanale.	500698	29/08/2015	Credendino Service: Aggiunta di 2 litri olio motore. Controllo freni ok. Controllo meccanica ok. Sostituzione lampada stop sx.
138917	15-set-15	15/09/2015	Vettura non rende.	505109	15/09/2015	Credendino Service: Sistemazione manicotto intercooler vicino turbina.
139008				600191	15/09/2015	Credendino Service: Serraggio manicotto intercooler vicino alla turbina.
139028	21-set-15	21/09/2015	Spia olio motore accesa.	504406	21/09/2015	Credendino Service: Sostituzione sensore pressione olio motore.
139156	26-set-15	26/09/2015	Sedia autista non si inclina.	509910	26/09/2015	Credendino Service: Riparazione levetta inclinazione sedia autista.
139380	06-ott-15	06/10/2015	Non accende il fanale dx	579900	06/10/2015	Credendino Service: Ripristino cablaggio del fanale dx.
139505	10-ott-15	10/10/2015	Deviolux no funzionante.	508032	10/10/2015	Credendino Service: Sostituzione deviolux prelevato dalla vettura az:622
139932	29-ott-15	29/10/2015	Soccorso a Vico per spazzola tergivetro.	140017	29/10/2015	Crdendino Service: Soccorso a Vico, sostituzione e regolazione spazzola tergivetro.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
140215	13-nov-15	13/11/2015	Rumorosità posteriore dx	579900	13/11/2015	Credendino Service: Saldatura staffa supporto pompa idroventola + filettatura dentro monoblocco.
140318	18-nov-15	18/11/2015	Lampada faro dx fulminata.	508005	18/11/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada faro dx.
140388	21-nov-15	21/11/2015	Avaria idroventola.	543214	21/11/2015	Credendino Service: Pulizia filtro idroventola.
140416	23-nov-15	23/11/2015	Chiusura difettosa porta anteriore.	600247	23/11/2015	Credendino Service: Registrazione porta + controllo impianto ricarica alternatore.
140537	27-nov-15	20/01/2016	Rottura staffa alternatore.	571200	09/12/2015	Credendino Service: Smontaggio staffa, saldata e rimontata.
				543225	11/12/2015	Credendino Service: Smontata pompa idroventola. Il giorno 15/01/2016 viene rimontata la pompa con modifica attacco tubazione.
				544004	18/01/2016	Credendino Service: Sostituzione alternatore e cinghie + sostituzione livellatrice anteriore + fissaggio estintori e martelletti.
141532	21-gen-16	19/08/2016	Soccorso a M.Piccola x mancato avviamento motore.	600489	21/01/2016	Credendino Service: Recuperata a traino dalla ditta Scarpato e portata in deposito. Giorno 22/01/2016 Smontaggio pompa e iniettori.
				150000	30/01/2016	Ore 09:30 é venuto il carrellone a prendersi a traino il bus per trasferirlo all'officina IMPROMART.
				150001	19/08/2016	
146869	21-ago-16	22/08/2016	Lampada faro sx bruciata	508005	21/08/2016	Sostituzione lampada faro sx.
146868	19-ago-16	19/08/2016	Cambio tachigrafo.	508301	22/08/2016	Sostituzione cronotachigrafo.
147366	08-set-16	08/09/2016	Incidente:rottura cantonale anteriore sinistro.	600484	08/09/2016	Riparato cantonale anteriore sinistro con staffe e rivetti
147461	10-set-16	10/09/2016	Soccorso x mancato avviamento.	140005	10/09/2016	Soccorso a Marina Piccola per avviamento con cavi batteria.
147929	27-set-16	27/09/2016	Cinghia motore.	600489	27/09/2016	Soccorso a Vico per sostituzione cinghia motore (prelevata dalla az:2107).
148687	26-ott-16	26/10/2016	Perni di fissaggio del supporto alternatore sfilettati.	544004	26/10/2016	S-R alternatore più supporto,per il rifacimento delle filettature, più sost. cinghia alternatore.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
148729	28-ott-16	28/10/2016	Soccorso a Vico E.per forte perdita aria asse ant.	140004	28/10/2016	Riparato tubo aria avvisatore acustico.
148810	31-ott-16	31/10/2016	pneumatici	502504	31/10/2016	sost. nr. 02 pneumatici ant.
149204	18-nov-16	18/11/2016	Non tira in salita.	140002	18/11/2016	Soccorso in linea e sistemato manicotto intercooler. Lavoro completato in deposito.
149300	23-nov-16	23/11/2016	Alta temperatura	600211	23/11/2016	Riparata staffa di fissaggio pompa idroventola(mediante saldatura),con sost. cinghia idroventola.
149332	25-nov-16	25/11/2016	Soccorso a Vico E.per spia Ecu motore accesa.	140002	25/11/2016	Riportata in officina e sostituiti filtri gasolio,provata su strada e rimessa in servizio.
149382	28-nov-16	07/12/2016	Alternatore e staffe supporto.	544004	06/12/2016	S-R staffa supporto alternatore,per eseguire saldatura al banco.
149813	15-dic-16	15/12/2016	Soccorso a Vico E.per anta 2 porta fuori sede.	140026	15/12/2016	Eseguito allineamento porte, e rimesso in servizio.
149952	21-dic-16	21/12/2016	Specchio laterale sx rotto.	572905	21/12/2016	Sostituzione specchio (prelevato dalla az:434).
150398	09-gen-17	09/01/2017	Avaria specchio	572904	09/01/2017	Intervento a vico equense per sostituzione specchio dx. rotto.
150445	10-gen-17	10/01/2017	Avari illuminazione esterna.	508005	10/01/2017	Sost.fanalino di posizione (completo).
151249	10-feb-17	10/02/2017	Pulsantiera marce difettosa.	140000	10/02/2017	Soccorso a Ticciano e sost. pulsantiera marce.
151290	11-feb-17	11/02/2017	Sospensioni.	500701	12/02/2017	Saldato piatto sospensioni lato destro.
151380	15-feb-17	15/02/2017	Avaria sospensioni	500701	15/02/2017	Sostituito sosp. ant. dx.
151613	24-feb-17	24/02/2017	Porta antyeriore.	505199	24/02/2017	Riparata porta anteriore.
151667	28-feb-17	05/03/2017	Vetro laterale sx rotto.	600484	05/03/2017	Eseguita la pulizia del vetro camera rotto,siliconato il tutto in modo da non procurare danni a persone o cose, e rimesso in servizio per mancanza di autobus piccoli. NB il lavoro sara'completato con l'arrivo del nuovo vetro.
152013	12-mar-17	15/03/2017	pneumatici consumati posteriori vetro laterle rotto .	502504	15/03/2017	sostituiti pneumatici post piu fissaggio vetro laterale
152167	17-mar-17	17/03/2017	Soccorso a Vico E.per mancato avviamento	140005	17/03/2017	Sul posto si provvedeva all'avviamento dell'autobus con batterie supplementari ,rientrati in deposito viene posto sotto carica.
152355	25-mar-17	31/03/2017	Vetro laterale sx. rotto.	600484	30/03/2017	Fissato e sigillato vetro. N.B.tale operazione è stata eseguita per mancanza di ricambi.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
152507	31-mar-17	31/03/2017	Soccorso a Sorrento per alta temperatura.	140001	31/03/2017	sul posto si riscontrava la mancanza della cinghia idroventola nel proprio alloggio,rimontata la cinghia e rientrati in deposito,dove veniva eseguito il rifacimento delle filettature per il fissaggio della pompa idroventola,e la sost. della cinghia.
152532	01-apr-17	02/04/2017	Soccorso a Moiano per avaria segnalatore acustico.	505199	02/04/2017	Riparato segnalatore acustico.
152576	03-apr-17	03/04/2017	Soccorso a Vico E per mancato avviamento.	140005	03/04/2017	Provveduto alla messa in moto con batterie supplementari e rimesso in servizio.
152767	10-apr-17	11/04/2017	Cinghia idroventola rumorosa.	600269	11/04/2017	Sistemata staffa fissaggio pompa idroventola, ripristinata telecamera post.
153060	19-apr-17	19/04/2017	Imp. elettrico.	508001	19/04/2017	Ripristino impianto elettrico faro lato destro.
153106	23-apr-17	23/04/2017	Perdita aria.	502799	23/04/2017	Eliminata perdita aria.
153740	13-mag-17	13/05/2017	Motore non rende.	505107	13/05/2017	N.B. manicotto di recupero.
154337	31-mag-17	31/05/2017	Soccorso a Vico E. per avaria sospensioni.	140027	31/05/2017	Soccorso a Vico e riportata in deposito, registrate sospensioni. OK
154413	03-giu-17	03/06/2017	Avaria aria	502832	03/06/2017	Sostituito elettrovalvola porta anteriore.
154618	08-giu-17	08/06/2017		502823	08/06/2017	Sostituito valvola freno a mano.
155948	18-lug-17	21/07/2017	Fermo al capolinea di Vico E.per rottura staffa di fissaggio compressore.	543801	21/07/2017	Sostituito staffa fissaggio compressore aria condizionata.
156110	22-lug-17	22/07/2017	Fermo a Vico E.per ruota post.dx.forata.	600489	22/07/2017	Sostituito pneum.post.dx. e rimesso in servizio.
156140	23-lug-17	24/07/2017	Fermo a Vico E.per avaria impianto pneumatico.	140004	23/07/2017	Sostituita valvola freni 2°asse.
156739	06-ago-17	06/08/2017	Avaria pneumatici	502504	06/08/2017	Sostituito pneumatico bucato lato dx. usurato lato sx. con nuovi.
156863	09-ago-17	10/08/2017	Avaria portellone vano motore.(INCIDENTE)	600484	10/08/2017	sostituite cerniere portellone vano motore.
157273	22-ago-17	22/08/2017	Pneumatico post.sx. usurato.	502505	22/08/2017	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: M 231/E4 C			Targa: DL019ME		Matr_AZ: 806	
140663	05-dic-15	05/12/2015	Temperatura alta cambio e motore.	600489	05/12/2015	Soccorso a Ticciano x sostituzione bus con la vettura U2107.
140776	10-dic-15	10/12/2015	Gomme posteriori consumate.	502503	10/12/2015	Credendino Service: Sostituzione ruote posteriori. (Fornit.Credendino).
141105	30-dic-15	30/12/2015	Porte + spia olio motore accesa.	570901	30/12/2015	Credendino Service: Ripristino sensori porte + rabbocco 6 litri olio motore.
141183	06-gen-16	06/01/2016	Bassa pressione olio motore.	504406	06/01/2016	Credendino Service: Sostituzione pressione olio motore.
141245	09-gen-16	09/01/2016	Soccorso a Marina Piccola x mancato avviamento.	600489	09/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Marina Piccola x mancato avviamento.
141271	11-gen-16	11/01/2016	Perdita aria pistone sterzo.	600488	11/01/2016	Credendino Service: Eliminata perdita aria pistone sterzo + rivettatura cofano anteriore.
141565	22-gen-16	22/01/2016	Soccorso x temperatura alta motore.	600489	22/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x rabbocco acqua e controllo eventuali perdite di acqua.
141599	25-gen-16	25/01/2016	Si limita.	509900	25/01/2016	Credendino Service: Rabbocco urea.
141809	04-feb-16	04/02/2016	Motore non rende.	542004	04/02/2016	Credendino Service: Sostituzione filtro gasolio + pulizia filtro aria e controllo olio motore.
142317	25-feb-16	25/02/2016	Surriscaldamento motore.	600489	25/02/2016	Soccorso a Vico x surriscaldamento motore. Controllo sensore ventola.
142319			Soccorso x alta temperatura.	140001	25/02/2016	Rabbocco acqua e riportata vettura in deposito.
142633	11-mar-16	11/03/2016	Soccorso per oblitratrice.	140015	11/03/2016	
144150	13-mag-16	13/05/2016	Perni spezzati alla piastra di fissaggio ,degli organi di distribuzione.	541201	13/05/2016	S-R piastra supporto organo distribuzione motore per sost. perni spezzati.
144401	26-mag-16	26/05/2016	Spia ECU motore accesa.	600377	26/05/2016	
144440			ECU motore.	600125	26/05/2016	Verifica e pulizia pescaggio con sostituzione prefiltra.
145067	19-giu-16	19/06/2016	Avaria pulsantiera, causata da infiltrazione acqua piovana.	508001	19/06/2016	Sostituzione pulsantiera (prelevata dalla az:2107).
145220	23-giu-16	23/06/2016	mancorrente malfermo.	600485	23/06/2016	Riparazione mancorrente con saldature.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
145344	28-giu-16	28/06/2016	Prelevato dalla piazzetta S.Antonino il 27-06-2016 per rottura scambiatore motore.	543104	28/06/2016	
147419	09-set-16	09/09/2016	Alta temperatura.	506001	09/09/2016	Lavaggio radiatore ed intercooler.
147416			Soccorso a Vico per ECU motore.	140005	10/09/2016	Soccorso a Vico per impianto elettrico.Rientrata in deposito.Verifica OK.
146920	23-ago-16	12/09/2016	Ripristinare impianto elettrico aria condizionata.	508701	12/09/2016	
147580	14-set-16	14/09/2016	Tagliando scaduto.	500699	14/09/2016	
147624	16-set-16	16/09/2016	Fanaleria ester.	508005	16/09/2016	Sost.n°1 lampada fanalino ant.dx.
147737	20-set-16	20/09/2016	Cinghia idroventola rotta.	600211	20/09/2016	
148119	04-ott-16	05/10/2016	Rottura staffa supporto alternatore+pompa idroventola.	544001	05/10/2016	Recupero e riparazione staffa supporto alternatore con saldatura + estrazione perni spezzati + sostituzione valvola scarico rapido ant.sx.
148396	14-ott-16	14/10/2016	Tastiera cambio marcia-rotta-.	506401	14/10/2016	Sostituita tastiera cambio marcia.N.B. prelevata da az.2107.
148559	21-ott-16	21/10/2016	L'indicatore di percorso non funziona.	508032	21/10/2016	Sostituito deviolux.
148712	27-ott-16	27/10/2016	1°e2°porta non aprono.	600219	27/10/2016	Ripristino linea elettrica pulsant. apriporta.
148938	07-nov-16	11/11/2016	Soccorso a Piano per alta temperatura.	571200	11/11/2016	saldatura staffa supporto alternatore
149208	18-nov-16	18/11/2016	Soccorso in via correale Sorrento,per cinghia rotta.	140005	18/11/2016	Sul posto si riscontrava la rottura della cinghia alt., si provvedeva alla sost.e al rientro in deposito,per fissare staffa fissaggio alt.
				544001	18/11/2016	Ripristino staffa fissaggio alternatore,mediante la sost.dei perni di fissaggio della stessa,spezzati.
149389	28-nov-16	29/11/2016	Staffa supporto alternatore spezzata.	544001	28/11/2016	Smontato alternatore, più supporto alter. spezzato.
				544007	29/11/2016	Ripristino staffa supporto alternatore,rimontato il tutto ,con la sost. della cinghia alternatore.
149993	22-dic-16	22/12/2016	Spazzole tergivetro guaste	70006	22/12/2016	Sostituita centralina D.
150097	27-dic-16	27/12/2016	Perdita aria valvola ECAS.	501909	27/12/2016	Sostituita valvola ECAS.
150179	31-dic-16	31/12/2016	Non rende.	505101	31/12/2016	Riparata aspirazione.
150718	21-gen-17	23/01/2017	Rumorosita' sospensioni.	501616	23/01/2017	Smontato braccio oscillantedx.sup. per revisione. Rimontato braccio dopo revisione.
150942	29-gen-17	29/01/2017	Illuminazione strumenti di controllo spenta.	506401	29/01/2017	Riattivata linea elettrica.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
150942	29-gen-17	29/01/2017	Illuminazione strumenti di controllo spenta.	506401	29/01/2017	Riattivata linea elettrica.
150990	31-gen-17	31/01/2017	Bassa pressione aria,(impianto pneumatico).	502800	31/01/2017	
151010			Vibrazioni zona posteriore.	505199	31/01/2017	Sistemato paraurti, serrati perni scambiatore., serrati supporti motore .
151076	04-feb-17	04/02/2017	Rottura specchio lato sx.	572905	04/02/2017	Sostituito specchio laterale sx prelevato dalla az. u2107.
151269	11-feb-17	11/02/2017	Soccorso a Marina P.per perdita olio idroventola.	140003	11/02/2017	Condotto in deposito e riparato tubo olio idrov. altezza pompa idrov.
151291			Perdita acqua.	543200	11/02/2017	Sostituzione tappo di fusione.
151784	04-mar-17	05/03/2017	Avaria impianto pneumatico.	500717	05/03/2017	Eseguita pulizia impianto pneumatico.
151895	06-mar-17	06/03/2017	Soccorso par alta temperatura.	140001	06/03/2017	Soccorso a Meta e sostituito manicotto acqua.
152022	12-mar-17	12/03/2017	Eliminare perdita gasolio,e controllare porta ant.- in chiusura si blocca-	543199	12/03/2017	Eliminata perdita gasolio,e registrata porta ant.
152057			Porta anteriore.	600485	12/03/2017	Ripristinata porta anteriore.
152754	09-apr-17	09/04/2017	Avaria sosp.	500701	09/04/2017	Sostituito sospensione post. sx. prelevata dalla az. 624
152761	10-apr-17	10/04/2017	Controllo usura pneumatici post.	600261	10/04/2017	Sost.n°2 pneumatici post. ricoperti.
153808	16-mag-17	16/05/2017	NON RENDE IN SALITA	543005	16/05/2017	TAGLIANTE COMPLETO
154260	29-mag-17	29/05/2017	Porta ant. in avaria.	570910	29/05/2017	Sost. pistone 1anta porta ant.
155058	22-giu-17	22/06/2017	Soccorso in località Massa L.per perdita aria.	140004	22/06/2017	sost. membrana sospens.post.sx
155338	29-giu-17	29/06/2017	Soccorso presso il piazzale staz. di Sorrento,per perdita olio.	140003	29/06/2017	Condotto l'autobus in deposito,ed eseguita la pulizia del manto stradale.
				505310	29/06/2017	sostituito tubo olio idroventola per rottura
155596	08-lug-17	08/07/2017	Eliminare perdita aria.	600488	08/07/2017	Sost. valvola duplex.
155635	09-lug-17	09/07/2017	Avaria alternatore	544001	09/07/2017	Sostituito alternatore lato superiore prelevato dalla az. 621.
155819	14-lug-17	14/07/2017	1°porta non apre.	570902	14/07/2017	Sostituita leva di congiunzione braccio-pistone porta.
155859	15-lug-17	15/07/2017	Faro ant.sx.non funziona.	508005	15/07/2017	Sost. lampada faro.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
156103	22-lug-17	22/07/2017	Il 21/07/2017 nel risalire da M.Piccola all'altezza del civico 41 l'autobus urtava con il lato post a terra,causando la rottura del tubo,e successivamente la fuoriuscita dell'olio.	543226	22/07/2017	Sostituito tubo olio idroventola.
156123		24/07/2017	Avaria sospensioni.	500716	24/07/2017	Azzeramento guasti alla centralina.
156281	27-lug-17	27/07/2017	Portellone vano motore post.dx.non chiude.	600484	27/07/2017	S-R portellone con riparazione delle cerniere.
156846	09-ago-17	12/08/2017	Vetro laterale dx. altezza serbatoio gasolio, frantumato.	600484	12/08/2017	Per mancanza di ricambi il vetro veniva sigillato.
				500904	12/08/2017	
				500906	12/08/2017	
157041	16-ago-17	16/08/2017	Avaria sospensioni post.	140027	16/08/2017	Intervento per sostituzione nr. 02. sospensioni nuove lato post. dx.
157644	05-set-17	05/09/2017	Eliminare perdita aria.	502800	05/09/2017	Sostituita valvola a relè.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: M 231/E4 C				Targa: DR943LJ		Matr_AZ: U2107
137311	04-lug-15	04/07/2015	03/07/2015 Perdita aria.	543801	04/07/2015	Cimep: Sostituzione flessibile aria compressore. (Fornit.Cimep).
137427	09-lug-15	09/07/2015	08/07/2015 Soccorso in linea.	600489	09/07/2015	Cimep 08/07/2015: Soccorso in linea per rabbocco gasolio.
137444	10-lug-15	10/07/2015	09/07/2015:Soccorso in linea x avaria ECU motore.	600489	10/07/2015	Cimep 09/07/2015: Soccorso a Seiano, bus si limita, rientra in officina a Sorrento.
137447			09/07/2015: Soccorso in linea.	600489	10/07/2015	Cimep 09/07/2015: Soccorso a Vico per sostituzione braccio specchio dx + rabbocco 50 litri di gasolio.
137496	13-lug-15	13/07/2015	12/07/2015: Soccorso in linea.	600489	13/07/2015	Cimep 12/07/2015: Soccorso in linea per rabbocco gasolio.
137614	18-lug-15	18/07/2015	16/07/2015 Avaria sospensioni; A/C insufficiente; Perdita olio idroventola.	500700	18/07/2015	Cradendino 16/07/2015: Programmaz. centralina con calibrazione sospensioni. S/r pompa idroventola lato motore per sostituzione o- ring olio di tenuta.
				573206	18/07/2015	Cradendino 16/07/2015: Sostituzione compressore aria condizionata + ricarica a.c.
137920	01-ago-15	01/08/2015	30/07/2015 Ricarica aria condizionata.	600317	01/08/2015	30/07/2015 Credendino Service: Ricarica aria condizionata(garanzia).
138308	19-ago-15	19/08/2015	Porta anteriore difettosa.	506402	19/08/2015	Credendino Service: Sostituzione elettrovalvola porta.
138611	02-set-15	02/09/2015	Centralina master rotta.	508033	02/09/2015	Credendino Service: Sostituzione centralina master.
138716	06-set-15	06/09/2015	La vettura si limita.	541413	06/09/2015	Credendino Service: Pulizia pescatrice serbatoio gasolio.
138722	08-set-15	08/09/2015	Filtro gasolio intasato.	542004	08/09/2015	Credendino Service: Sostituzione filtro gasolio.
138839	13-set-15	13/09/2015	Porta centrale non chiude.	600130	13/09/2015	Credendino Service: Smontaggio anta1 porta centrale per sostituzione perni spezzati.
139085	24-set-15	24/09/2015	Imperiale da sigillare.	572005	24/09/2015	Credendino Service: Sigillato imperiale vicino Antenna (con silicone) x infiltrazione acqua.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
139521	12-ott-15	30/11/2015	Avaria elettronica motore	150000	17/10/2015	Invio vettura officina esterna Credendino Service.
				150001	30/10/2015	Ore 21:00 ritirata vettura in deposito a seguito lavori da Credendino.
140126	08-nov-15	08/11/2015	Lampade posteriori (n.2 bruciate).	508005	08/11/2015	Credendino Service: Sostituzione n. 2 lampade posteriori.
140239	14-nov-15	14/11/2015	Soccorso a Vico per avaria portellone laterale	140000	14/11/2015	Credendino Service: Fissaggio portellone laterale dx
140244	15-nov-15	15/11/2015	Lampada faro sx fulminata.	508005	15/11/2015	Credendino Service: Sostituzione lampada faro sx. (fornit. Credendino).
140492	26-nov-15	26/11/2015	Soccorso x incidente stradale	600489	26/11/2015	Credendino Service: Soccorso x incidente stradale. Fissaggio cantonale anteriore dx
140648	04-dic-15	04/12/2015	Soccorso x foratura pneumatico.	600489	04/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico e sostituzione ruota anteriore sx.
140651			Copertura posteriore sx liscia.	502503	04/12/2015	Credendino Service: Sostituzione ruota posteriore sx + rabbocco urea.
140668	05-dic-15	05/12/2015	Lampada faro dx fulminata.	508005	05/12/2015	Credendino service: Sostituzione lampada faro dx
140778	10-dic-15	10/12/2015	Soccorso in linea x malfunzionamento porta anteriore.	600489	10/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico e riparazione allineamento porta anteriore.
140933	17-dic-15	17/12/2015	Avaria porta centrale.	600247	17/12/2015	Registrazione porta.
140940	18-dic-15	18/12/2015	Soccorso a Vico x avaria porta centrale.	600489	18/12/2015	Credendino Service: Soccorso a Vico e riparazione staffa porta centrale.
140945	19-dic-15	19/12/2015	Si limita.	600157	19/12/2015	Credendino Service: Sostituzione filtro gasolio + filtro aria (fornitura EAV).
141104	30-dic-15	30/12/2015	Avaria porte.	570901	30/12/2015	Credendino Service: Ripristino sensori porte.
141127	01-gen-16	01/01/2016	Mancato avviamento motore.	579900	01/01/2016	Credendino Service: Riempito filtro gasolio.
141132	02-gen-16	02/01/2016	Soccorso in linea x rumorosità anteriore.	600489	02/01/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x rumorosità anteriore. Controllo e verifica, Silent-block lato sx da sostituire.
141221	08-gen-16	08/01/2016	Non parte.	541401	08/01/2016	Credendino Service: Sostituzione valvola alimentazione gasolio.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
141221	08-gen-16	08/01/2016	Non parte.	508005	08/01/2016	Credendino Service: Sostituzione luce stop lato sx.
141275	11-gen-16	11/01/2016	Mancato avviamento.	542001	11/01/2016	Credendino Service: Sostituzione pompa alimentazione sul motore.
141276	12-gen-16	28/01/2016	Mancato avviamento x problema alimentazione.	541406	12/01/2016	Credendino Service: Smontati iniettori motore...cont.lavoro. Il giorno 28/01/2016 montati nuovi iniettori.
141966	11-feb-16	11/02/2016	Soccorso in linea x specchio retrovisore sx rotto.	140016	11/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico e sostituzione specchio sx
142045	15-feb-16	15/02/2016	Soccorso x oblitratrice.	140015	15/02/2016	Credendino Service: Soccorso a Vico x sostituzione oblitratrice.
142107	17-feb-16	17/02/2016	Soccorso in linea.	140016	17/02/2016	Sostituzione a Vico, specchio retrovisore sx.
142444	28-feb-16	28/02/2016	Copertura posteriore sx consumata.	502503	28/02/2016	Sostituzione ruota posteriore sx.
142468	05-mar-16	05/03/2016	Avaria alimentazione.	541401	05/03/2016	Sostituite 2 pompe alta pressione prelevate dalla 4013
142505	06-mar-16	06/03/2016	Temperatura alta.	600211	06/03/2016	Sostituzione cinghia idroventola usata.
142551	08-mar-16	08/03/2016	Sospensioni	600130	08/03/2016	Registrazione chiusura porta.
142647	12-mar-16	12/03/2016	sostituire vetro lat. dx (piccolo).	571706	12/03/2016	sost. vetro lat. piccolo
142751	15-mar-16	15/03/2016	Porte	600489	15/03/2016	Soccorso a Vico per sistemare porta centrale fuori sede.
143028	29-mar-16	29/03/2016	Soccorso a Vico porta fuori sede.	600489	29/03/2016	Riparata porta e rimesso in servizio
143050	30-mar-16	30/03/2016	Perdita d'aria sospensioni post.	501911	30/03/2016	Sostituito n.2 camera d'aria post. + stacco e riattacco valvola essiccatrice.
				501910	30/03/2016	
143067			Ruota posteriore sinistra liscia.	502503	30/03/2016	Sostituzione ruota lato sinistra posteriore.
143134	02-apr-16	02/04/2016	Paraurti posteriore .	571201	02/04/2016	Riparata chiusura paraurti.
143337	11-apr-16	11/04/2016	Lampada faro dx bruciata.	508005	11/04/2016	Sostituita lampada faro .
143429	14-apr-16	14/04/2016	Soccorso in linea x rottura specchio laterale dx.	140016	14/04/2016	Soccorso a vico x sost. braccio specchio laterale dx
143592	20-apr-16	20/04/2016	Control.sospensioni.	500719	20/04/2016	Eseguita calibrazione sosp. mediante l'uso del tester.
143740	22-apr-16	22/04/2016	Faro sx alto + oblitratrice fuori servizio.	508005	22/04/2016	Regolazione faro + sost. oblitratrice
143802	27-apr-16	27/04/2016	temperatura alta.	543200	27/04/2016	Riparati n 2 tubicini di ritorno acqua

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
144155	13-mag-16	17/05/2016	Inviato ditta Credendino per avaria sospensioni.	500717	17/05/2016	consegnata dall-officina credendino x avaria sospensioni.
144402	26-mag-16	27/05/2016	Avaria sospensioni ed ammortizzatori, spia alternatore accesa.	508901	27/05/2016	
144798	09-giu-16	09/06/2016	Perdita acqua.	543200	09/06/2016	Sostituzione manicotto acqua.
145091	20-giu-16	01/07/2016	Avaria sospensioni.	500719	01/07/2016	Sostituito TEQ. eseguita diagnosi con azzeramento degli errori, provato su strada e rimesso in servizio.
145575	07-lug-16	08/07/2016	Smontato bracci oscillanti sup.Dx-Sx per revisione.	501616	08/07/2016	Rimontati bracci oscillanti dx-sx, sost. cuscinetto fusello sx, sost.n°2 tiranti sterzo, sost.n°2 ammortizzatori ant.(forniti da EAV).
145697	12-lug-16	12/07/2016	Alta temperatura	600384	12/07/2016	Sostituzione di un tappo di fusione.
145961	20-lug-16	20/07/2016	Copertura posteriore dx consumata.	502503	20/07/2016	Sostituzione ruota posteriore dx.
146048	22-lug-16	23/07/2016	Avaria sospensioni	501909	23/07/2016	Sostituzione valvola ecas + pulizia separatore di condensa.
146077	25-lug-16	25/07/2016	Copertura ruota anteriore sx consumata+ verifica impianto pneumatico.	502503	25/07/2016	Sostituzione ruota e verifica impianto pneumatico.
146497	07-ago-16	07/08/2016	Soccorso in linea per avaria impianto ricarica aria.	502799	07/08/2016	Sostituzione tubo di rame vicino flessibile.
				502503	07/08/2016	Sostituzione ruota posteriore dx.
				600489	08/08/2016	Soccorso a Vico per avaria impianto ricarica aria e messo bus in condizione di rientro in deposito.
146688	15-ago-16	24/08/2016	Vetro lat.post.dx.rotto	150000	16/08/2016	Inviato presso la ditta Credendino per lavori di carroz.
				150001	24/08/2016	
147076	29-ago-16	27/11/2016	Soccorso in località Moiano, per eccessivo fumo.	542401	29/08/2016	Dal controllo del mezzo, si riscontrava la rottura della turbina.
				600484	14/10/2016	Sostituzione specchio retrovisore destro.
149424	29-nov-16	29/11/2016	Avaria sospensioni.	501909	29/11/2016	sost.valvola ecas
149478	01-dic-16	04/12/2016	Sbrinatori guasto.	507501	04/12/2016	Sostituita pompa acqua raffreddamento.
149717	11-dic-16	11/12/2016	Illuminazione esterna.	508005	11/12/2016	Sost. lampada fanal. post. doppio filamento.
150098	28-dic-16	28/12/2016	Forte fumosità.	540609	28/12/2016	Stacco e riattacco coperchio punterie con bloccaggio bilancieri.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
150176	30-dic-16	30/12/2016	Da sistemare tubo aria.	502800	30/12/2016	Sistemazione tubo aria compressore.
150302	06-gen-17	06/01/2017	Indicatore di direzione ant.dx non funzionante.	508005	06/01/2017	Sost. lampada ant. dx.
150303			Controllo usura pneumatici ant.	600261	06/01/2017	Sost.pneumatici ant.dx-sx.
150348	07-gen-17	07/01/2017	Riscaldamento int.vettura insufficiente.	573101	07/01/2017	Ripristinato il riscaldamento.
150977	28-gen-17	28/01/2017	Malfunzionamento porta posteriore.	570901	28/01/2017	Riparata porta posteriore.
150974	29-gen-17	29/01/2017	Perdita acqua.	543200	30/01/2017	Eliminata perdita acqua radiatori sopra imperiale.
151163	06-feb-17	06/02/2017	Specchio lato destro da sistemare.	544900	06/02/2017	Sostituita coppa specchio lato destro.
151220	09-feb-17	09/02/2017	Spazzole tergivetro: non funzionano.	140017	09/02/2017	Sostituito deviolux a Vico Equense.
151287	12-feb-17	12/02/2017	Montante sostegno porta rotto.	600485	12/02/2017	Sistemata porta centrale + saldato montante sostegno passeggeri.
151658	27-feb-17	27/02/2017	inttervento x tagliando completo.	543005	27/02/2017	Tagliante completo.
151719	01-mar-17	01/03/2017	AVARIA TERGIVETRO	140017	01/03/2017	Sostituito motorino tergivetro(usato)
151729			Soccorso a Moiano per avaria aria.	140004	01/03/2017	Soccorso a Moiano per riparazione tubo compressore.
151812	05-mar-17	05/03/2017	Soccorso a Vico E.per riscaldamento non funzionante.	600489	05/03/2017	Ripristinato l'impianto di riscaldamento e rimesso in servizio.
151937	09-mar-17	10/03/2017	Spia ECU MOTORE accesa.	542011	10/03/2017	Sost.filtri gasolio,ed adescatore.
				502800	10/03/2017	Sostituito tubo di mandata dell'aria.
152190	17-mar-17	17/03/2017	Devioluce.	160001	17/03/2017	Sostituito devioluce+ controllo alimentazione.
152336	24-mar-17	24/03/2017	Avaria pneumatici	120300	24/03/2017	Sostituito nr.02. pneumatici ant. nuovi.+ nr.01 post. dx.usato.
152520	31-mar-17	31/03/2017	Ruota consumata.	502505	31/03/2017	Sostituzione ruota posteriore sx.
152575	03-apr-17	03/04/2017	Eliminare perdita acqua.	543200	03/04/2017	Sost.tappo di fusione.
152829	12-apr-17	12/04/2017	Soccorso a Seano per rottura staffa di fissaggio batterie,ed eliminare perdita olio.	600489	12/04/2017	Riparata staffa fiss. batterie, con la sost.di n.2 batterie usate, ed eliminata perdita olio idroventola.
153668	11-mag-17	14/05/2017	Soccorso a Massa L.per mancato avviamento.	140005	11/05/2017	S-R alternatore più cinghia per sostituzione, rimesso in servizio.
154022	22-mag-17	22/05/2017	Avaria porta	570900	22/05/2017	Fissaggio guarnizione porta ant. + sostituzione rullo guida porta
154162	26-mag-17	26/05/2017	Motore non rende.	600105	26/05/2017	

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
154237	28-mag-17	28/05/2017	Soccorso in località Piazza Tasso per perdita aria.	140004	28/05/2017	Si rientrava in deposito dove veniva ripristinata la tubazione aria.
155141	24-giu-17	25/06/2017	Soccorso in località Vico E.per perdita olio. Si riscontrava la rottura del tubo impianto idro-ventola,N.B.per mancanza di ricambi l'utobus restava al capolinea di Vico.	600489	25/06/2017	Recuperato da Vico e condotto in deposito.
				580998	25/06/2017	Sost.raccordo ,(altezza pompa idro).
155365	30-giu-17	30/06/2017	Soccorso in località Vico E.per sost.ruota ant.sx. forata.	600489	30/06/2017	Sost.pneumatico ant.sx.
155438	03-lug-17	06/07/2017	Soccorso in località Vico E.per porte in avaria.	600150	06/07/2017	rimesso in sede guarnizione porta ant.
155574	07-lug-17	07/07/2017	Controllare sospensioni.	501909	07/07/2017	
155595	08-lug-17	12/07/2017	Sost.membrane sospensione post.dx-sx/ant-post.	600277	12/07/2017	Sostituito nr. 04. sospensioni lato posteriore.
155785	13-lug-17	16/07/2017	Spia ECU MOTORE accesa.	542001	16/07/2017	Sost.valvola M PROP.
156050	20-lug-17	28/07/2017	Avaria alimentazione.	541401	28/07/2017	Sost.regolatore di pressione, valvolaM-PROP,Rayl. Sost. cuscinetto tenditore + cinghia.

TipoBUS: **MERCEDES BENZ 906**

Targa: **FH678JV**

Matr_AZ: **850**

155396	01-lug-17	01/07/2017	sterzo duro	543219	01/07/2017	Sost. cinghia motore.
155864	15-lug-17	12/08/2017	Motore non rende.	505301	27/07/2017	cambio difettoso + avaria aria condizionata.
				150000	28/07/2017	Avaria cambio ed aria/con. non funzionante.
				600200	02/08/2017	spia motore ed edc accesa
				505324	02/08/2017	alla frenata non si disinnesta la marcia e si spegne il motore
				600130	02/08/2017	porta discesa passeggeri guasta
				501616	02/08/2017	avantreno rumoroso
				502504	02/08/2017	sost. copertura post
				508301	02/08/2017	crontachigrafo non segna i chilometri
				150001	12/08/2017	Intervento generico cablaggio motore.
157018	15-ago-17		Soccorso in località M.G.per mancato avviamento.	140001	15/08/2017	Rimorchiato e condotto in deposito.

<i>Id_Commissa</i>	<i>DATA_Ap</i>	<i>DATA_Chiusura</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>ID_COD LAV</i>	<i>DATA_Lavoro</i>	<i>Lavorazione Effettuata</i>
TipoBUS: SOLARIS ALPINE 8.6			Targa: <u>FG949GA</u>	Matr_AZ: <u>A075</u>		
150313	06-gen-17	06/01/2017	AVARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO	508001	06/01/2017	RIPRISTINO LINEA ELETTRICA
150612	17-gen-17	20/01/2017	riscaldamento inesistente posto autista	507501	20/01/2017	
150802	24-gen-17	28/04/2017	Frenata irregolare + sospensioni + ammortizzatori	150000	28/01/2017	ditta Credendino
				150001	28/04/2017	ditta Credendino
153790	15-mag-17	19/06/2017	D'urante la marcia si limita.	505902	19/06/2017	
155184	26-giu-17	26/06/2017	aria condizionata fuori servizio	573201	26/06/2017	
TipoBUS: SOLARIS ALPINE 8.6			Targa: <u>FG955GA</u>	Matr_AZ: <u>A074</u>		
150399	09-gen-17	09/01/2017	Avaria obliteratrice	508014	09/01/2017	Intervento stazione sorrento per sost. obliteratrice.
150465	11-gen-17	11/01/2017	Specchio ret.dx rotto.	572906	11/01/2017	Sost.specchio retr.dx.
150997	31-gen-17	28/02/2017	Vetro post.rotto.	150000	31/01/2017	Inviato presso l'officina Credendino per sost. vetro post.rotto
				150001	28/02/2017	
151808	05-mar-17	09/03/2017	Vetro post. rotto.	579900	09/03/2017	Sostituito vetro posteriore .
				544900	09/03/2017	Sost. vetro posteriore.
153734	13-mag-17	23/05/2017	Eliminare perdita acqua.	506007	23/05/2017	
157632	04-set-17	06/09/2017	Frenata irregolare + in partenza la vett. salta.	509909	06/09/2017	Riparata sedia autista, controllato impianto frenante ant.e post., con prova su strada.