

Allegato n°1 - TABELLA INDICATIVA DEI LAVORI STANDARD ED AGGIUNTIVI									
Rif. Capitolato	Descrizione	u.m.	Importo Unitario	Quantità	Q.tà per motore	Stima incidenza interventi	Totale	Sconto %	Importo finale
A (3.1)	RIPARAZIONE MOTORI MTSC089/4	c.u.	5.500,00	20	1	100%	110.000,00		
	RIPARAZIONE MOTORI MTC520/350C-A	c.u.	5.500,00	20	1	100%	110.000,00		
A1	Sostituzione bobine poli principali	c.u.	1.250,00	40	4	25%	50.000,00		
A2	Sostituzione nuclei bobine poli principali	c.u.	300,00	40	4	25%	12.000,00		
A3	Sostituzione bobine poli ausiliari	c.u.	1.150,00	40	4	25%	46.000,00		
A4	Sostituzione nuclei bobine poli ausiliari	c.u.	300,00	40	4	25%	12.000,00		
A5	Sostituzione bobine dei poli compensatori	c.u.	1.150,00	40	4	25%	46.000,00		
A6	Sostituzione nuclei bobine dei poli compensatori	c.u.	300,00	40	4	25%	12.000,00		
A7	Riavvolgimento in classe F dell'indotto con impregnazione in autoclave con fornitura del collettore	c.u.	10.000,00	40	1	10%	40.000,00		
A8	Riavvolgimento in classe F dell'indotto con impregnazione in autoclave senza fornitura del collettore	c.u.	7.000,00	40	1	10%	28.000,00		
B (3.2)	REVISIONE GENERALE T520	c.u.	6.000,00	40	1	100%	240.000,00		
B1	Sostituzione bobine poli principali	c.u.	1.300,00	40	4	25%	52.000,00		
B2	Sostituzione nuclei bobine poli principali	c.u.	300,00	40	4	25%	12.000,00		
B3	Sostituzione bobine poli ausiliari	c.u.	1.200,00	40	4	25%	48.000,00		
B4	Sostituzione nuclei bobine poli ausiliari	c.u.	300,00	40	4	25%	12.000,00		
B5	Sostituzione bobine dei poli compensatori	c.u.	1.200,00	40	4	25%	48.000,00		
B6	Sostituzione nuclei bobine dei poli compensatori	c.u.	300,00	40	4	25%	12.000,00		
B7	Riavvolgimento in classe H dell'indotto con impregnazione in autoclave con fornitura del collettore	c.u.	10.000,00	40	1	10%	40.000,00		
B8	Riavvolgimento in classe H dell'indotto con impregnazione in autoclave senza fornitura del collettore	c.u.	7.000,00	40	1	10%	28.000,00		
C (3.3)	REVISIONE GENERALE T506	c.u.	5.500,00	16	1	100%	88.000,00		
C1	Sostituzione bobine poli principali	c.u.	1.300,00	16	4	25%	20.800,00		
C2	Sostituzione nuclei bobine poli principali	c.u.	300,00	16	4	25%	4.800,00		
C3	Sostituzione bobine poli ausiliari	c.u.	1.200,00	16	4	25%	19.200,00		
C4	Sostituzione nuclei bobine poli ausiliari	c.u.	300,00	16	4	25%	4.800,00		
C5	Riavvolgimento in classe H dell'indotto con impregnazione in autoclave con fornitura del collettore	c.u.	10.000,00	16	1	10%	16.000,00		
C6	Riavvolgimento in classe H dell'indotto con impregnazione in autoclave senza fornitura del collettore	c.u.	7.000,00	16	1	10%	11.200,00		
C7	Sostituzione dell'albero motore	c.u.	2.000,00	16	1	20%	6.400,00		
D (3.4)	REVISIONE GENERALE GLM 2423	c.u.	5.500,00	20	1	100%	110.000,00		
D1	Sostituzione bobine poli principali	c.u.	1.300,00	20	4	25%	26.000,00		
D2	Sostituzione nuclei bobine poli principali	c.u.	300,00	20	4	25%	6.000,00		
D3	Sostituzione bobine poli ausiliari	c.u.	1.200,00	20	4	25%	24.000,00		
D4	Sostituzione nuclei bobine poli ausiliari	c.u.	300,00	20	4	25%	6.000,00		
D5	Riavvolgimento indotto senza sostituzione del collettore	c.u.	7.000,00	20	1	10%	14.000,00		
D6	Riavvolgimento indotto con sostituzione del collettore	c.u.	10.000,00	20	1	10%	20.000,00		
E (3.5)	REVISIONE GENERALE GLM 1381 K	c.u.	4.500,00	12	1	100%	54.000,00		
E1	Sostituzione bobine poli principali	c.u.	1.000,00	12	4	25%	12.000,00		
E2	Sostituzione nuclei bobine poli principali	c.u.	300,00	12	4	25%	3.600,00		
E3	Sostituzione bobine poli ausiliari	c.u.	900,00	12	4	25%	10.800,00		
E4	Sostituzione nuclei bobine poli ausiliari	c.u.	300,00	12	4	25%	3.600,00		
E5	Riavvolgimento indotto senza sostituzione del collettore	c.u.	7.000,00	12	1	10%	8.400,00		
E6	Riavvolgimento con sostituzione del collettore	c.u.	9.000,00	12	1	10%	10.800,00		
E7	Sostituzione totale pacco magnetico del rotore	c.u.	2.500,00	12	1	10%	3.000,00		
Totale							1.441.400,00		