

CHIARIMENTO

SERVIZIO DI REVAMPING DI N. 1 ELETTROTRENO DELLA SERIE FIREMA 126

CIG 605922242C – CUP F27E13000370006

(OPERAZIONE 2)

Si comunica che nel Capitolato Tecnico Nuovi Impianti per mero errore di trascrizione è stato omesso il rendimento richiesto dei gruppi statici che deve essere di 0,87 (87%).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lella', is written below the text 'IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO'.